

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 163/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Servicios Técnicos

A N U N C I O

Conforme lo acordado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de junio de 2013, y según la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 16 de septiembre de 2013, mediante el presente se comunica que el Teniente de Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha dictado, en el día de la fecha, la siguiente resolución:

DECRETO DE LA TENENCIA DE ALCALDIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EXPTES.: RELACIÓN ADJUNTA.

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD

ACTOS Y OBRAS REALIZADAS: Segregación y cerramiento de parcela con acceso independiente, y construcción de casetas, piscinas, estanques y/o pérgolas.

SITUACIÓN: Cruz de los Llanos y entorno.

INFRACCIÓN: 1. Obras realizadas sin licencia. 2. Parcelación no autorizada. 3. Uso incompatible con el planeamiento.

INTERESADO: Relación adjunta.

Examinado el expediente de referencia tramitado para el restablecimiento del orden urbanístico por la realización de obras o usos del suelo sin la preceptiva licencia urbanística y resultar los mismos incompatibles con el planeamiento, de donde resultan los siguientes antecedentes:

PRIMERO: Mediante Decreto de 10 de noviembre de 2008 de la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, se resolvió el expediente de referencia teniendo en cuenta los hechos y razonamientos que se señalan a continuación:

I.- DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DE LOS ACTOS REALIZADOS. Las obras y actos de uso del suelo realizados fueron debidamente comprobados en la correspondiente inspección realizada por el Aparejador Municipal, lo cuales se consideraron incompatibles con la normativa urbanística por la Comisión de Gobierno Municipal en sesión celebrada el 2 de julio de 1993, tal y como se notificó a los interesados. En el mismo sentido, el Pleno Municipal dictó resolución con fecha 13 de diciembre de 1994, la cual también fue debidamente notificada a los interesados, publicándose además para los de domicilio desconocido en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 2 de marzo de 1995.

II.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. El acuerdo del Pleno Municipal fue objeto de recurso contencioso-administrativo seguido con emplazamiento de todas las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sección 1 de Burgos, con el número 1175/1996.

Sobre el referido recurso recayó Sentencia con fecha 13 de marzo de 1998, aclarada mediante Auto de 15 de mayo de 1998, la cual fue confirmada parcialmente por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 20 de mayo de 2002, ordenándose entonces al Ayuntamiento la resolución definitiva del expediente conforme lo acordado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 13 de diciembre de 1994 (BOP 2/03/2005).

III.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En cumplimiento de la sentencia recaída en el curso de referencia, por el Teniente Alcalde Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, con fecha 6 de agosto de 2003, se dictó la siguiente resolución: "Elevar a definitivo el citado acuerdo de fecha 14 de diciembre de 1994, y en consecuencia todas las actuaciones municipales y de los interesados que se vean afectadas por la presente resolución se producirá en los mismo términos que el mencionado acuerdo".

El contenido del decreto transcrito fue puesto en conocimiento del Tribunal, siendo notificado a las partes e incorporado a autos mediante providencia de la Sala de fecha 20 de septiembre de 2003.

IV.- INCIDENTES SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 17 de febrero de 2004, se consideró que a la vista del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de 6 (debe decir 5) de agosto de 2003, "no consta que se hay dado el efectivo e inmediato cumplimiento a los puntos comprendidos en dicho acuerdo mediante el examen de las situaciones individualizadas de cada uno de los afectados, como exigen las sentencias dictadas y la estimación del recurso". Por ello, se efectúa un nuevo requerimiento al Ayuntamiento tendente a la debida ejecución de la sentencia en cuestión.

Finalmente, mediante Providencia de 30 de septiembre de 2008 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se requiere de nuevo a este Ayuntamiento para que proceda a la efectiva ejecución de la Sentencia dictada en el recurso 1175/1996.

V.- RESOLUCIÓN. Por todo lo expuesto, y considerando que las obras y actos de uso del suelo producidas por Vd. infringen la normativa urbanística aplicable, tanto la conte-

nida en el Plan General de Ordenación Urbana de Ávila de 1986 (norma 4.3.3) como la del Plan Vigente de 2005 publicado en el BOP 4/07/2005 (artículo 33). Todo ello, en relación tanto con la normativa vigente entonces contenida en el Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978 (art. 29), como la aplicable actualmente conforme la Ley de Urbanismo de Castilla y León de 8 de abril de 1999 (Art. 118). Y en uso de las facultades conferidas a la Alcaldía y que habían sido delegadas por resolución de 20 de junio de 2007, se resolvió:

1º.- Declarar incompatible con la normativa urbanística aplicable la parcelación, división o segregación de terrenos que han dado origen a la parcela reseñada, sobre la que se han realizado las obras o usos del suelo no autorizadas.

2º.- No reconocer efectos de ninguna clase a los actos o contratos que impliquen la segregación o división de fincas, y hayan sido realizadas con intervención de las partes interesadas sobre los terrenos referidos.

3º.- Denegar la licencia de obras solicitada para la realización de cualquier acto de edificación, uso o instalación en la parcela señalada en el encabezamiento.

4º.- Ordenar a las empresas correspondientes la suspensión de los servicios de suministro de agua, energía y telefonía a los terrenos reseñados, en el caso de que existieran.

5º.- Ordenar, como medidas de restablecimiento de Orden Urbanístico, la reposición de los bienes afectados a su estado primitivo, debiéndose demoler por los propios interesados las obras realizadas incompatibles con la ordenación vigente.

6º.- No permitir, ni autorizar ningún uso distinto al propio del suelo rústico, conforme las condiciones urbanísticas del Plan General, por lo que deberán cesar los usos que resultan incompatibles, entre los que se encuentran por el momento los derivados de las edificaciones e instalaciones realizadas en la parcela reseñada.

7º.- Incoar expediente sancionador por la comisión de las infracciones urbanísticas consistente en realizar actos de parcelación y edificación sin la correspondiente licencia de autorización.

8º.- Comunicar la presente resolución al Registro de la Propiedad para su publicidad y la práctica de los asientos que correspondan.

9º.- Dar traslado de esta resolución a la Confederación Hidrográfica del Duero para que intervenga en el ámbito de sus competencias, sobre las perforaciones y pozos existentes en la parcela, en su caso.

10º.- Una vez firme la presente resolución, se adoptarán las medidas necesarias tendientes a su cumplimiento y ejecución.

SEGUNDO: La resolución anterior fue debidamente notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Avila nº. 227, de fecha 21 de noviembre de 2008. Dándose traslado, igualmente, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos para su unión al Procedimiento Ordinario nº.1175/1996.

Contra la resolución municipal de 10 de noviembre de 2008 que ha quedado reseñada se interpuso recurso potestativo de reposición por una parte de los interesados con las alegaciones que obran en el expediente. Mientras, en otros casos, no se ha formulado recurso alguno.

Por otra parte, mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Contenciosos-Administrativo nº.1 en Burgos) de fecha 9 de julio de 2012 y 20 de mayo de 2013 se requiere a este Ayuntamiento para que se informe sobre las actuaciones realizadas tendentes a ejecutar la sentencia recaída en el procedimiento nº. 1175/1996, lo que justifica la adopción del correspondiente acuerdo teniendo en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTO DE DERECHO

I.- Al objeto de dar cumplimiento a lo acordado por este Ayuntamiento mediante resolución de 10 de noviembre de 2008, dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y a requerimiento del TSJ de Castilla y León, procede ordenar la adopción de medidas para su cumplimiento en los términos que se indican, previa resolución de las alegaciones formuladas y los recursos de reposición interpuestos por los interesados.

II.- Examinados los recursos de reposición interpuestos y las alegaciones formuladas al respecto, cabe decir que han quedado desvirtuados ninguno de los hechos constitutivos de la actuación urbanística denunciada, los cuales consistieron en la realización de los actos y las obras que han quedado reseñadas, quedando identificados correctamente como infracciones de la legalidad urbanística que debe restaurarse conforme lo dispuesto en el art.118 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el art. 343 de su reglamento de 22/01/2004, con excepción hecha de las parcelas desarrolladas como suelo urbanizable por el vigente Plan de Ordenación Urbana, así como aquellas de naturaleza rústica sobre las que no se han realizado actos no permitidos.

III.- En cuanto a los expedientes sobre los que no se ha interpuesto recurso de reposición procede la declaración de firmeza de los mismos y la iniciación de las acciones correspondiente tendentes a dar cumplimiento a lo acordado en la resolución municipal de fecha 10 de noviembre de 2008, excepción hecha, igualmente, de las parcelas desarrolladas como suelo urbanizable por el vigente Plan de Ordenación Urbana, así como aquellas de naturaleza rústica sobre las que no se había realizado actos no permitidos.

POR TODO LO EXPUESTO, conforme lo dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en sesión celebrada el 17 de junio de 2013, en los mismos términos que lo acordado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de junio de 2013 y según la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 16 de septiembre de 2013, así como en uso de las facultades conferidas a la Alcaldía y que me han sido delegadas por resolución de 24 de junio de 2011 (BOP 27/06/2011), HE RESUELTO:

Primero: Declarar firme y definitivo en vía administrativa y resolver, en su caso, los recursos de reposición interpuestos contra el Decreto de 10 de noviembre de 2008 de la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico por el que se resolvió el expediente de referencia, según se relacionan en el listado anexo.

Segundo: Requerir a los interesados afectados para que procedan al cumplimiento y ejecución de la presente resolución en el plazo de tres meses, quienes, en consecuencia, deberán:

Reponer los bienes afectados a su estado primitivo, incluyendo la demolición por los propios interesados de las obras realizadas incompatibles con la ordenación vigente que han quedado reseñadas, incluidas las de ampliación, en su caso. Todo ello bajo la dirección facultativa de técnico competente y conforme el correspondiente proyecto de demolición si fuera exigible.

Cesar los usos que resultan incompatibles, entre los que se encuentran por el momento los derivados de las edificaciones e instalaciones realizadas en la parcela reseñada.

Tercero: Apercibir a los interesados que, en caso de no realizar las medidas ordenadas, se incoará expediente sancionador, procediéndose, en su caso, a la ejecución forzosa de la resolución mediante la imposición de multas coercitivas y su ejecución subsidiaria, según establece el art.345 y ss del RUCYL y art.96 y ss. de la L30/92 de RJAP y PAC.

Cuarto: Dar traslado de las actuaciones realizadas a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Quinto: La presente resolución será notificada individualmente a cada uno de los interesados, a la vez que se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para conocimiento general y sirva de notificación para aquellos afectados sin domicilio conocido y/o nuevos titulares de derechos sobre las fincas que se reseñan.

Lo que se comunica a los interesados que figuran en la relación adjunta a la que se incorpora ficha de las distintas actuaciones realizadas en las parcelas afectadas. Todo ello para su conocimiento y efectos oportunos, significando que contra el anterior acuerdo no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio del extraordinario de revisión en los supuestos que proceda (art. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a partir de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo con sede en Avila, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), reguladora de esta jurisdicción.

Ávila, 13 de enero de 2014

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, *Luis Alberto Plaza Martín*.

EXPTES. REST. LEGALIDAD LOS LLANOS

(Anexo Acuerdo Junta de Gobierno Local de 20 de Junio de 2013)

Nº EXPEDIENTE PARAJE	INTERESADO DOMICILIO	ACTOS Y OBRAS REALIZADAS	RESOLUCIÓN
01/93 C. Llanos 50 - 41-B (29)	Eladio Vallejo Martín C/ Río Zapardiel, 2 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
02/93 Cº Sonsoles 49 - 50 (40)	Javier/ Hnos Santos Sánchez C/ San Juan Bosco, 12 05002 Ávila	Segregación, cerramiento y caseta.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
03/93 C. Llanos 50 - 50 (20C)	Luis A. Cenalmor León C/ Gredos, 10 05002 Ávila	Segregación.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
04/94 C. Llanos 50 - 41-A(26)	Angel M. Rodríguez Martín Av. Portugal, 31 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y estanque.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
05/94 C. Llanos 50 - 41-A (2)	Inocencio López Pérez C/ Segovia, 5.P.4-4ºD 05005 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y caseta.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
06/94 C. Llanos 50-41-A (23-1)	José Mª Díaz Zancajo C/ Félix Hernández, 12, 4º-2 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
07/94 C. Llanos 50 - 41-A(28)	Segunda Hernández Díaz C/ Valle del Corneja, 3 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas, porche y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
08/94 C. Llanos 50 - 50 (16-B)	Miguel A. Blanco Calvo Pza. Santa Teresa, 13 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta, y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
09/94 C. Llanos 50 - 41-A (30)	José Sánchez García C/ Jesús del Gran Poder, 39, 4º, 3º 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta, porche y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
10/93 C. Llanos 50 - 50 (17)	Andrés Zapatera Herrero C/ Vicenta Manzanedo, 6 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta, porche, barbaoca y marquesina..	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
11/93 C. Llanos 50 - 50 (15)	Francisco J. Zapatera González. C/ La Moraña, 1-4º 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
12/93 C. Llanos 50 - 50 (14)	José E. Sánchez Martín C/ Soria, 18. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
13/93 C. Llanos 50 - 41-A (31)	Juan A. García González C/ Carmen Laforet, 35 05004 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas, cobertizo y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
14/93 C. Llanos 50 - 50 (12)	Miguel A. Almarza Sáez Avda. Juan Pablo II, 1. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas, cobertizo y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
15/93 C. Llanos 50 - 50 (16-A)	Javier M. Blanco Calvo C/ Lope de Vega, 14 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y caseta.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
16/93 C. Llanos 59 - 3	Fidel Pozo García C/ Burgohondo, 2, 2º B. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
18/93 Las Cuestas 50 - 3-D (36)	César de la Paz Hernández C/ Bilbao, 9. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, naves, casetas y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
19/93 El Martinete 50 - 18 y 12	Valentín Jiménez Nieto Ctra. Burgohondo, 5,2,3º. 05002 Ávila	Desarrollado en los Planes Parciales "Valle Amblés y Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
20/93 El Molinillo 49 - 45	Nicasio Sánchez Santos C/ Agustín R. Sahagún, 3, Bl 2, 4º B. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, edificación y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
21/93 C. Llanos 50 - 41-A (25)	LOVEAN, S.A. Paseo San Roque, 4. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta, porche, pérgola y piscina.	Desestimación recurso de reposición, y Orden de ejecución y demolición.
22/93 Las Cuestas 50 - 57 (34)	Alejandro Sáez Martos C/ Bilbao, 5. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas, pérgola y estanque.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
23/93 Los Barros 48 - 31	Antonio Sánchez Santos C/ Alfonso X El Sabio, 7, 6ºF. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y nave.	Archivo provisional por su incorporación al Plan Parcial "Relojero" como suelo urbanizable.
24/93 C. Llanos 50 - 43-A (1)	José Luis García Díaz C/ Doctor Fleming, 20. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, Casetas, edificación y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.


25/93 C. Llanos 52 - 43	Benjamín Sancho Martín C/ Burgohondo, 9. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, y acceso.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
26/94 C. Llanos 50 - 43-A (2)	Braulio Caballero Vara C/ José Mª Caro, 3. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
27/94 C. Llanos 50 - 50 (9)	Antonio Jiménez Blanco C/ Capitán Peñas, 42 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, pérgola, casetas, barbacoa y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
28/94 C. Llanos 50 - 42 (27)	José Luis Abad López C/ Soria, 19. 3º A. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Estimación parcial recurso no procediendo demolición.
29/94 C. Llanos 50 - 42 (29)	Mariano López López C/ Capitán Méndez Vigo, 24. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas, porche, marquesina y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
30/94 C. Llanos 50 - 43-A (2-1)	LOVEAN, S.A. Paseo San Roque, 4. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
31/94 C. Llanos 50 - 43-A (2-2)	LOVEAN, S.A. Paseo San Roque, 4. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
32/94 C. Llanos 50 - 43-A (3)	LOVEAN, S.A. Paseo San Roque, 4. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
33/94 C. Llanos 50 - 43-A (4)	GONCOEX, S.L. C/ Aldeanueva de la Vera, 15, 2º B 28044 Madrid	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
34/94 C. Llanos 50 - 43-A (5)	LOVEAN, S.A. Paseo San Roque, 4. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
35/94 C. Llanos 50 - 43-A (6)	Benjamín y Juan A. Sancho C/ Burgohondo, 9. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina .	Archivo parcial por su incorporación al Plan Parcial "Bartolo" como suelo urbanizable.
36/94 C. Llanos 50 - 43-A (21)	Juan Trujillo Cuenca C/ Capitán Peñas nº 42 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
37/94 C. Llanos 50 - 50 (19)	Luis Rocholl Barrino C/ Gredos, 2. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, y casetas.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
38/94 C. Llanos 50 - 50 (20A)	Policarpo Muñoz García C/ Reina Isabel, 3. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
39/94 C. Llanos 50 - 50 (20-B)	Jesús Gómez del Pozo C/ Batalla de Brunete, 9,1º A. 05003 Ávila	Segregación y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
40/94 C. Llanos 50 - 50 (18-A)	Eloy García Prado C/ Onésimo Redondo, 2. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, pérgola y estanque (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
41/94 C. Llanos 50 - 50 (18-B)	José González Chico C/ Onésimo Redondo, 2. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
42/94 C. Llanos 50 - 50 (13)	Angel Hernández Alonso C/ Jesús del Gran Poder, 39. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
43/94 C. Llanos 50 - 50 (10)	Antonio Herráez Sánchez C/ Félix Hernández, 6. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso casetas y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
44/94 C. Llanos 50 - 50 (11)	Juan Carlos Sánchez Casado C/ G. Franco, 18. 05510 Sta Mª del Berrocal. Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y edificación de dos plantas.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
45/94 C. Llanos 50 - 41 (23-2)	Laureano Nieves Martín C/ Camino del Cerezo, 12 05002 Ávila	Segregación (sin edificaciones).	Estimación parcial recurso no procediendo demolición.
46/94 C. Llanos 50 - 42 (22-A)	Domingo López López 05120 Navandrina. Ávila	Segregación (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
47/94 C. Llanos 50 - 41 (26-1)	Miguel Angel García Jiménez C/ David Herrero, 22. 05005 Ávila	Segregación, cerramiento y caseta.	Estimación parcial recurso no procediendo demolición.
48/94 C. Llanos 50 - 41 (26-2)	Jesús Andrino Andrino C/ Herrencilla, 0. 05120 Navandrina. Ávila	Segregación (sin edificaciones).	Estimación parcial recurso no procediendo demolición.
49/94 C. Llanos 50 - 41-B (24)	Félix Villacastín Blázquez C/ Juan de Yepes, 3, 2 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, pérgola, casetas, edificación y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.

50/94 C. Llanos 50-41-B (24-1)	Fausto del Peso Verónica 05145 San Juan del Molinillo. Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
51/94 C. Llanos 50-41-A (28-1)	Teresa de la Fuente Ruiz	Segregación (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
52/94 C. Llanos 50 - 41-a (28)	Alfonso Arribas Jiménez C/ Valle del Corneja, 3. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Resuelto en el expediente nº 7/94
53/94 C. Llanos 50 - 43-A (s/n)	Sin identificar	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
54/94 C. Llanos 50 - 53-D (35)	LOVEAN, S.A. Pº San Roque, 4. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Desestimación recurso de reposición, y Orden de ejecución y demolición.
55/94 C. Llanos 50 - 57 (34)	Alejandro Sáez Martos C/ Bilbao, 5. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas, pérgola y estanque.	Resuelto en el expediente nº 22/94
56/94 C. Llanos 50 - 53-D (36)	César de la Paz Hernández C/ Cardenal Cisneros, 23. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y naves, casetas y piscina.	Resuelto en el expediente nº 18/94
57/94 C. Llanos 50 - 12 y 18	Valentín Jiménez Nieto Ctra. Burgohondo, 5, 2,3º. 05002 Ávila	Desarrollado en los Planes Parciales "Valle Amblés" y "Bartolo"	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable según expte. 19/93.
58/94 Cº Cerezo 49 - 54 (1)	Orlando de Jesús Grelha Ctra. Burgohondo, 17. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
59/94 Cº Cerezo 49 - 54 (2)	Enrique González Pozo Av. Juan Pablo II, 3. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
60/94 Cº Cerezo 49 - 54 (3)	Milagros Jiménez Resina C/ Alfonso VI, 1. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, caseta y piscina.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
61/94 Cº Cerezo 49 - 54 (4)	Olegario Jiménez Resina Sin dirección	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
62/94 Cº Cerezo 49 - 54 (5)	José Luis Carrero Gutiérrez C/ Cuartel de la Montaña, 17. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento acceso y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
63/94 Cº Cerezo 49 - 54 (6)	Francisco Erena Mármol C/ Palencia, 12. 05005 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina..	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
64/94 Cº Cerezo 49 - 54 (7)	Felipe San Pedro Navarro C/ Ntra. Sra. Sonsoles, 91. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina..	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
65/94 Cº Cerezo 49 - 54 (8)	Carlos del Soto Jiménez C/ Batalla de Teruel, 3. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
66/94 Cº Cerezo 49 - 54 (9)	Miguel A. Hdez Torrubias C/ Hnos. Becquer, 8. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento acceso y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
67/94 Cº Cerezo 49 - 54 (10)	Juan C. Hernández Torrubias C/ Eduardo Marquina, 35. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
68/94 Cº Cerezo 49 - 54 (11)	Mª Teresa Calle Sánchez C/ Estrada, 11. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
69/94 Cº Cerezo 49 - 54 (12)	Luis Antonio Mi Cabezudo C/Jesús Gran Poder, 47. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
70/94 Cº Cerezo 49 - 54 (13)	Jaime Matas Rodríguez C/ Barco, 12. 05500 Piedrahita. Ávila	Segregación, cerramiento, acceso, casetas y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
71/94 C. Llanos 50 - 40 (A)	Basilio Rocholl Sin dirección	Segregación, cerramiento, acceso y caseta.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
72/94 C. Llanos 50 - 40 (B)	Martín López Barrinso Sin dirección	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
73/94 C. Llanos 50 - 40 (C)	Arturo Yagüe Franco Sin dirección	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
74/94 C. Llanos 50 - 40 (D)	Cristino López Barrinso 05120 Navandrina. Ávila	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
75/94 C. Llanos 50 - 40 (E)	Juan del Peso López 05120 Navandrina. Ávila	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
76/94 C. Llanos 50 - 40 (F)	Francisco García Jiménez 05120 Navandrina. Ávila	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
77/94 C. Llanos 50 - 40 (G)	Agustín del Peso Jiménez 05120 Navandrina. Ávila	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
78/94 C. Llanos 50 - 22-B (H)	Juan Herrero Jiménez C/ Juan de Arfe, 3.	Desarrollado en el Plan Parcial	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.

	05003 Ávila	"Bartolo".	
79/94 C. Llanos 50 - 37 (I)	Lucio Muñoz Arribas C/ Sargento Provisional, 2. 05003 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y nave.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
80/94 C. Llanos 50 - 56 (J)	Juan Herrero Jiménez C/ Juan de Arfe, 3. 05003 Av.	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
81/94 C. Llanos 50 - 55 (K)	Enrique Aboín Ctra. Toledo, s/n. 05004 Ávila	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
82/94 Las Cuestas 50 - 58-B (L)	VISARO S.A. C/ Orense, 12, 2º 5. 28020 Madrid	Segregación, cerramiento y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
83/94 C. Llanos 50 - 39 (M)	Juan Herrero Jiménez C/ Juan de Arfe, 3. 05003 Ávila	Segregación y acceso (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
84A/94 C. Llanos 50 - 50 (7 y 8)	Diógenes Martín Carrera C/ Burgohondo, 9, 2º ,2. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y edificaciones.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
84B/94 Las Cuestas 50 - 54 (N)	GONCOEX, S.L. C/ Aldeanueva de la Vera, 15,2º B 28044 Madrid	Segregación y acceso. (sin edificaciones).	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.
85/94 C. Llanos 50 - 33 (32)	VISARO S.A. C/ Orense, 12, 2º 5. 28020 Madrid	Cerramiento y casetas.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
86/94 C. Llanos 50 - 34 (33)	Antonio López García C/ Bilbao, 2, 1º 05003 Ávila	Edificaciones agrícolas.	Estimación parcial de recurso e incoación de expediente de legalización de nave agrícola.
87/94 C. Llanos 50 - 35 (37)	Juan C. Corbacho Jiménez C/ Zamora, 3. 05005 Ávila	Edificaciones y piscina o estanque.	Estimación parcial de recurso e incoación de expediente de legalización.
88/94 C. Llanos 49 - 49 (39)	María Sánchez Sánchez San Sebastián de los Reyes 28700 Madrid	Edificaciones sin licencia.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
89/94 C. Llanos 49 - 51 (41-A)	Antonio Sánchez Santos C/ Alfonso X El Sabio, 7- 6º F 05001 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y nave.	Estimación parcial de recurso e incoación de expediente de legalización.
90/94 C. Llanos 49 - 51 (41-B)	Benita Sánchez Sánchez C/ Conde Don Ramón, 0. 05001 Ávila	Segregación, cerramiento y acceso y caseta.	Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
91/94 C. Llanos 49 - 52 (42)	Jesús Sánchez Santos C/ Castilla y León, 6, chalet 1. 05004 Ávila	Cerramiento, edificaciones y piscina.	Estimación parcial de recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.
92/94 C. Llanos 50 - 26 (Q.1)	Florentino Rodríguez Rguez C/ Soria, 7. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
93/94 C. Llanos 50 - 26 (Q.2)	LOVEAN, S.A. Paseo San Roque, 4. 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
94/94 C. Llanos 50 - 26 (Q.3)	Angel García Pérez Trav. Tordesillas, 11. 05005 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
95/94 C. Llanos 50 - 26 (Q.4)	Casiano Hernández López C/ Soria nº 2, 3º A 05003 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.
96A/94 Cº Cerezo 49 - 54 (14)	Mª Belén Montalvo Martín C/ Valle del Corneja, 1. 05002 Ávila	Segregación, cerramiento, acceso y piscina.	Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.
96B/94 C. Llanos 50 - 26 (Q.5)	Félix Cumplido Almena Avda. Portugal, 23. 05001 Ávila	Desarrollado en el Plan Parcial "Bartolo".	Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		1	
Parcela Nº		29	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	41B
	2008	50	89
	2012	50	89
Propietarios			
Eladio Vallejo Martín			
Referencia catastral			
05900A05000890000HY			
Superficie catastral			
6.286 m ²			
Uso			
Ocio o recreo			
Linderos			
Norte	Pol. 50 Parc. 88		
Sur	Pol. 50 Parc. 53		
Este	Camino		
Oeste	Pol. 50 Parc. 92		
	Accesos		
	Año	Nº	Situación
	1994	2	Camino privado por lindero este Camino privado por lindero oeste
	2008	2	Camino privado por lindero este Camino privado por lindero oeste
2012	2	Camino privado por lindero este Camino privado por lindero oeste	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Bloques de cemento y alambrada metálica en la parte superior.		
2008	1.- Bloques de cemento y alambrada metálica en la parte superior. 2.- Cerramiento de setos en linderos este y sur.		
2012	1.- Bloques de cemento y alambrada metálica en la parte superior. 2.- Cerramiento de setos en linderos este y sur.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrión de teja de 4 x 4 m en acceso a parcela por camino oeste. 2.- Caseta de aperos de 5 x 3 m de una planta con cubierta a dos aguas y cubrión de teja. 3.- Porche de acceso a caseta 2.		
2008	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrión de teja de 4 x 4 m en acceso a parcela por camino oeste. 2.- Caseta de aperos de 5 x 3 m de una planta con cubierta a dos aguas y cubrión de teja. 3.- Porche de acceso a caseta 2.		
2012	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrión de teja de 4 x 4 m en acceso a parcela por camino oeste. 2.- Caseta de aperos de 5 x 3 m de una planta con cubierta a dos aguas y cubrión de teja. 3.- Porche de acceso a caseta 2.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Observaciones			
1.- Camino en el interior de la parcela de acceso a caseta 2. 2.- Cerramiento parcial de setos en el interior de la parcela alrededor de caseta 2 y piscina. 3.- Vegetación perimetral. 4.- Piscina o estanque por encima del terreno natural.			
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición	
		Legalizable	
Año	SI	NO	SI
1994	X		X
2008		X	
2012		X	
		Resolución	
Año	SI	NO	Favorable
1994		X	
2008	X		X
2012			
Observaciones			
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				2							
Parcela Nº				40							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	49	50					
				2008	49	50					
				2012	49	50					
				Propietarios							
				Rito Santos Jiménez Lucía Sánchez Sánchez							
				Referencia catastral							
				05900A049000500000HL							
				Superficie catastral							
4.637 m2											
Uso											
Ocio o recreo											
Linderos											
Norte	Pol. 49 Parc. 49										
Sur	Pol. 49 Parc. 51										
Este	Pol. 49 Parc. 53										
Oeste	Camino a Sonsoles										
Accesos											
Año	Nº	Situación									
1994	1	Camino privado por lindero oeste									
2008	1	Camino privado por lindero oeste									
2012	1	Camino privado por lindero oeste									
Cerramientos											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.										
2008	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.										
2012	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 5 x 4 m en lindero norte.										
2008	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 5 x 4 m en lindero norte.										
2012	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 5 x 4 m en lindero norte.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008		x									
2012		x									
Observaciones											
No cumple con el retranqueo mínimo a lindero											
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución			
1994	X		SI	NO	1994		X	Favorable	Desfavorable		
2008		X			2008		X		X		
2012		X			2012						
Observaciones											
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.											





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				3					
Parcela Nº				20C					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	50			
				2008	50	100			
				2012	50	100			
				Propietarios					
<p>Marino Gómez García M^a Carmen Gómez García Luis Alfonso Cenalmor León</p>				Referencia catastral					
				05900A050001000000HM					
				Superficie catastral					
<p>6.194 m²</p>				Uso					
				Ocio o recreo					
<p>Linderos</p> <p>Norte Camino Sur Pol. 50 Parc. 101 Este Pol. 50 Parc. 52 Oeste Camino</p>				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	0				
				2012	0				
<p>Cerramientos</p>				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
<p>Cerramientos existentes</p>				Año	Descripción				
				1994					
				2008					
<p>Edificaciones</p>				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
<p>Edificaciones existentes</p>				Año	Descripción				
				1994					
				2008					
<p>Piscinas o estanques</p>				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
<p>1.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable. 2.- 14 m² continúan en suelo rústico.</p>				Observaciones					
				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable			
				6.194		6.180			
				Suelo rústico		Plan parcial			
Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"							
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994		X	SI	NO	1994		X	Favorable	Desfavorable
2008		X			2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		4			
Parcela Nº		26			
		Situación			
		Año	Polígono	Parcela	
		1994	50	41A	
		2008	50	94	
		2012	50	100	
		Propietarios		Angel Manuel Rodríguez Martín	
		Referencia catastral		05900A050000940000HQ	
		Superficie catastral		2.032 m2	
		Uso		Ocio o recreo	
		Linderos		Norte Pol. 50 Parc. 93 Sur Pol. 50 Parc. 95 Este Pol. 50 Parc. 91 Oeste Camino	
		Accesos			
		Año	Nº	Situación	
		1994	1	Camino privado por lindero oeste	
		2008	1	Camino privado por lindero oeste	
		2012	1	Camino privado por lindero oeste	
		Cerramientos		NO	
		Año	SI		
		1994	X		
		2008	X		
		2012	X		
		Cerramientos existentes			
		Año	Descripción		
		1994	1.- Alabrada metálica.		
		2008	1.- Muro de fábrica en lindero oeste. 2.- Cerramiento vegetal con alabrada metálica.		
		2012	1.- Muro de fábrica en lindero oeste. 2.- Cerramiento vegetal con alabrada metálica.		
		Edificaciones		NO	
		Año	SI		
		1994		X	
		2008	X		
		2012	X		
		Edificaciones existentes			
		Año	Descripción		
		1994	Sin edificaciones		
		2008	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrión de teja de 4 x 4 m en lindero noreste.		
			2.- Caseta de aperos de 5 x 3 m de una planta con cubierta a dos aguas y cubrión de teja en lindero este.		
			3.- Porche de acceso a caseta 2.		
			4.- Edificación anexa a caseta 2 de 5 x 5 m con cubierta a un agua y cubrión de teja.		
			5.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta a un agua y cubrión de teja.		
		2012	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrión de teja de 4 x 4 m en lindero noreste.		
			2.- Caseta de aperos de 5 x 3 m de una planta con cubierta a dos aguas y cubrión de teja en lindero este.		
3.- Porche de acceso a caseta 2.					
4.- Edificación anexa a caseta 2 de 5 x 5 m con cubierta a un agua y cubrión de teja.					
5.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta a un agua y cubrión de teja.					
Piscinas o estanques		NO			
Año	SI				
1994		X			
2008	X	X			
2012	X	X			
Observaciones					
1.- Parcela incluida parcialmente en el avance del PGOU como suelo urbanizable.					
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable			
2.032		1.695			
Suelo rústico		Plan parcial			
Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"			
Actuaciones realizadas					
Legalizable					
Año	SI	NO	NO		
1994	X		X		
2008	X		X		
2012		X			
Recurso de reposición					
Resolución					
Año	SI	NO	Favorable Desfavorable		
1994		X			
2008	X		X		
2012					
Observaciones					
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.					




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA


Nº Expediente		5																																																					
Parcela Nº		23																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>41A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	41A	2008	50	99	2012	50	99																																					
	Situación																																																						
Año	Polígono	Parcela																																																					
1994	50	41A																																																					
2008	50	99																																																					
2012	50	99																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Inocencio Jesús López Pérez</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Referencia catastral 05900A050000990000HM</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Superficie catastral 1.216 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uso Ocio o recreo</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 98</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 52</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 52</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Inocencio Jesús López Pérez			Referencia catastral 05900A050000990000HM			Superficie catastral 1.216 m ²			Uso Ocio o recreo			Linderos			Norte	Pol. 50 Parc. 98		Sur	Pol. 50 Parc. 52		Este	Camino		Oeste	Pol. 50 Parc. 52																							
	Propietarios																																																						
Inocencio Jesús López Pérez																																																							
Referencia catastral 05900A050000990000HM																																																							
Superficie catastral 1.216 m ²																																																							
Uso Ocio o recreo																																																							
Linderos																																																							
Norte	Pol. 50 Parc. 98																																																						
Sur	Pol. 50 Parc. 52																																																						
Este	Camino																																																						
Oeste	Pol. 50 Parc. 52																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero este	2008	1	Camino privado por lindero este	2012	1	Camino privado por lindero este																																					
	Accesos																																																						
Año	Nº	Situación																																																					
1994	1	Camino privado por lindero este																																																					
2008	1	Camino privado por lindero este																																																					
2012	1	Camino privado por lindero este																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																						
	Cerramientos																																																						
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica. 2.- Cerramiento vegetal en linderos este y sur.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica. 2.- Cerramiento vegetal en linderos este y sur.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica.	2008	1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica. 2.- Cerramiento vegetal en linderos este y sur.	2012	1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica. 2.- Cerramiento vegetal en linderos este y sur.																																										
	Cerramientos existentes																																																						
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica.																																																						
2008	1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica. 2.- Cerramiento vegetal en linderos este y sur.																																																						
2012	1.- Muro de ladrillo y alambrada metálica. 2.- Cerramiento vegetal en linderos este y sur.																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																					
	Edificaciones																																																						
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008		X																																																					
2012		X																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 6 x 4 m en lindero este. 2.- Barbacoa</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 6 x 4 m en lindero este. 2.- Barbacoa</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones	2008	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 6 x 4 m en lindero este. 2.- Barbacoa	2012	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 6 x 4 m en lindero este. 2.- Barbacoa																																										
	Edificaciones existentes																																																						
Año	Descripción																																																						
1994	Sin edificaciones																																																						
2008	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 6 x 4 m en lindero este. 2.- Barbacoa																																																						
2012	1.- Caseta de aperos con cubierta a un agua y cubrición de teja de 6 x 4 m en lindero este. 2.- Barbacoa																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																					
	Piscinas o estanques																																																						
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008		X																																																					
2012		X																																																					
<p>Observaciones</p> <p>1.- Vegetación y césped en el interior de la parcela. 2.- Parcela incluida parcialmente en el avance del PGOU como suelo urbanizable. 3.- La edificación existente queda fuera del límite del suelo urbanizable.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Superficie catastral</th> <th colspan="2">Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.216</td> <td colspan="2">753</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Suelo rústico</th> <th colspan="2">Plan parcial</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Asentamiento irregular</td> <td colspan="2">PP-28 "Los Llanos"</td> </tr> </tbody> </table>		Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable		1.216		753		Suelo rústico		Plan parcial		Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"																																							
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable																																																					
1.216		753																																																					
Suelo rústico		Plan parcial																																																					
Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X	1994		X			2008	X		X	2008	X			X	2012		X		2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Legalizable				Resolución																																																			
Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																															
1994	X		X	1994		X																																																	
2008	X		X	2008	X			X																																															
2012		X		2012																																																			
<p>Observaciones</p> <p>Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.</p>																																																							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				6					
Parcela Nº				23_1					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	41A			
				2008	50	98			
2012	50	98							
Propietarios									
José Mª Díaz Zancajo									
Referencia catastral									
05900A05000098000HF									
Superficie catastral									
1.212 m ²									
Uso									
Ocio o recreo									
Linderos									
Norte	Pol. 50 Parc. 41								
Sur	Pol. 50 Parc. 99								
Este	Camino								
Oeste	Pol. 50 Parc. 52								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	1	Camino privado por lindero este							
2008	1	Camino privado por lindero este							
2012	1	Camino privado por lindero este							
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Muro de ladrillo.								
2008	1.- Cerramiento de fábrica de ladrillo. 2.- Cerramiento vegetal.								
2012	1.- Cerramiento de fábrica de ladrillo. 2.- Cerramiento vegetal.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones								
2008	1.- Edificación con cubierta a cuatro aguas y cubrición de teja de 8 x 7 m en lindero norte revestida de piedra.								
2012	1.- Edificación con cubierta a cuatro aguas y cubrición de teja de 8 x 7 m en lindero norte revestida de piedra.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Observaciones									
1.- Piscina enterrada de 8 x 5 m.				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable			
2.- Zona verde de césped alrededor de la piscina.				1.212		1.212			
3.- Pequeño arbolado en lindero sureste.				Suelo rústico		Plan parcial			
4.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.						PP-28 "Los Llanos"			
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X			X	1994		X		
2008	X			X	2008	X			X
2012		X			2012				
Observaciones									
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.									

Nº Expediente		7	
Parcela Nº		28	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	41A
	2008	50	91
	2012	50	91
Propietarios			
Alfonso Arribas Jiménez			
Segunda Hernández Díaz			
Referencia catastral			
05900A050000910000HB			
Superficie catastral			
4.051 m2			
Uso			
Ocio o recreo			
Linderos			
Norte	Pol. 50 Parc. 90		
Sur	Pol. 50 Parc. 92		
Este	Camino		
Oeste	Pol. 50 Parc. 93		
	Pol. 50 Parc. 94		
	Pol. 50 Parc. 95		
	Accesos		
	Año	Nº	Situación
	1994	1	Camino privado por lindero este
	2008	1	Camino privado por lindero este
2012	1	Camino privado por lindero este	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.		
2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.		
2012	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigón, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica.		
2008	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigón, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.		
2012	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigón, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
	Observaciones		
	1.- Piscina enterrada de 7 x 4 m.		
	2.- Zona verde de césped en la mitad sur de la parcela.		
	3.- Pequeño arbolado.		
	4.- Huertas en lindero norte.		
5.- Parcela incluida parcialmente en el avance del PGOU como suelo urbanizable.			
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable	
4,052		1,521	
Suelo rústico		Plan parcial	
Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"	
Actuaciones realizadas			
Recurso de reposición			
Año	SI	NO	Legalizable
1994	X		SI NO
2008	X		X
2012		X	
Resolución			
Año	SI	NO	Favorable Desfavorable
1994		X	
2008	X		X
2012			
Observaciones			
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.			

Nº Expediente				8					
Parcela Nº				16 B					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	50			
				2008	50	50			
				Propietarios					
				Miguel Angel Blanco Calvo					
				Javier Blanco Calvo					
				Referencia catastral					
				05900A05000050000HS					
				Superficie catastral					
				1.556 m2					
				Uso					
				Ocio o recreo					
				Linderos					
Norte	Pol. 50 Parc. 107								
Sur	Camino								
Este	Camino								
Oeste	Pol. 50 Parc. 111								
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	2	Camino privado por lindero este			
				2008	2	Camino privado por lindero este			
				Cerramientos					
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
				Cerramientos existentes					
				Año	Descripción				
				1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en fachadas a camino. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.				
				2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en todo el perímetro de la parcela.				
				Edificaciones					
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
				Edificaciones existentes					
				Año	Descripción				
				1994	1.- Caseta con tejadillo a modo de porche. 2.- Pérgola realizada con pilares de hormigón.				
				2008	1.- Caseta con tejadillo a modo de porche. 2.- Pérgola realizada con pilares de hormigón. 3.- Caseta de 5 x 5 m con cubierta a dos aguas de teja en lindero norte. 4.- Porche de acceso a caseta 3.				
				Piscinas o estanques					
Año	SI	NO							
1994				X					
2008	X								
2012	X								
Observaciones 1.- Piscina enterrada de 7 x 4 m con invernadero 2.- Zona verde de césped. 3.- Pequeño arbolado. 4.- Barbacoa anexa a caseta 3 5.- Pozo en lindero sureste.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994	X		SI	NO	1994		X	Favorable	Desfavorable
2008	X			X	2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		9	
Parcela Nº		30	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	41A
	2008	50	88
	2012	50	88
	Propietarios		
	Angel Manuel Rodríguez José Sánchez García		
	Referencia catastral 05900A05000088000HB		
	Superficie catastral 6.550 m2		
	Uso Ocio o recreo		
Línderos			
Norte	Pol. 50 Parc. 87		
Sur	Pol. 50 Parc. 89		
Este	Camino		
Oeste	Camino		
Accesos			
Año	Nº	Situación	
1994	2	Camino privado por lindero este Camino privado por lindero oeste	
2008	2	Camino privado por lindero este Camino privado por lindero oeste	
2012	2	Camino privado por lindero este Camino privado por lindero oeste	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento mediante bloques en la parte inferior y alambrada metálica en la parte superior.		
2008	1.- Cerramiento mediante bloques en la parte inferior y alambrada metálica en la parte superior. 2.- Cerramiento de setos en lindero este.		
2012	1.- Cerramiento mediante bloques en la parte inferior y alambrada metálica en la parte superior. 2.- Cerramiento de setos en lindero este.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Caseta en construcción de una planta de 4 x 7 m con muros perimetrales de ladrillo.		
2008	1.- Caseta de 9 x 10 m enfoscada con cubierta a dos aguas de teja. 2.- Caseta de 4 x 5 m . 3.- Porche de acceso a caseta 1.		
2012	1.- Caseta de 9 x 10 m enfoscada con cubierta a dos aguas de teja. 2.- Caseta de 4 x 5 m . 3.- Porche de acceso a caseta 1.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
Observaciones			
1.- Escasa vegetación con césped por toda la parcela. 2.- Piscina por encima del terreno natural. 3.- Parcela incluida parcialmente en el avance del PGOU.			
		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable
		6.550	330
		Suelo rústico	Plan parcial
		Asentamiento irregular	PP-29 "Molinillo II"
Actuaciones realizadas			
Legalizable			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012		X	
Recurso de reposición			
Resolución			
Año	SI	NO	Favorable / Desfavorable
1994		X	
2008	X		
2012			X
Observaciones			
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		10					
Parcela Nº		17					
	Situación						
	Año	Polígono	Parcela				
	1994	50	50				
	2008	50	51				
	2012	50	51				
	Propietarios						
	Andrés Zapatera Herrero						
	Referencia catastral 05900A050000510000HZ						
	Superficie catastral 2.893 m2						
	Uso Ocio o recreo						
Linderos							
Norte	Pol. 50 Parc. 104						
Sur	Pol. 50 Parc. 78						
Este	Pol. 50 Parc. 52						
Oeste	Camino						
	Accesos						
	Año	Nº	Situación				
	1994	1	Camino privado por lindero oeste				
	2008	1	Camino privado por lindero oeste				
	2012	1	Camino privado por lindero oeste				
	Cerramientos						
	Año	SI	NO				
	1994	X					
	2008	X					
	2012	X					
Cerramientos existentes							
Año	Descripción						
1994	1.- Cerramiento mediante muro de mampostería de piedra y reja de forja en linderal frontal. 2.- Cerramiento de alambrada en el resto de linderos.						
2008	1.- Cerramiento mediante muro de mampostería de piedra y reja de forja en linderal frontal. 2.- Cerramiento de alambrada en el resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.						
2012	1.- Cerramiento mediante muro de mampostería de piedra y reja de forja en linderal frontal. 2.- Cerramiento de alambrada en el resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.						
Edificaciones							
Año	SI	NO					
1994	X						
2008	X						
2012	X						
Edificaciones existentes							
Año	Descripción						
1994	1.- Caseta de aperos de 4 x 4 m. 2.- Porche. 3.- Barbacoa						
2008	1.- Caseta de aperos de 4 x 4 m. 2.- Caseta de 6 x 6 m con porche de acceso. 3.- Caseta de 5 x 6 m adosada a caseta 2. 4.- Barbacoa. 5.- Marquesina de chapa en acceso parcela.						
2012	1.- Caseta de aperos de 4 x 4 m. 2.- Caseta de 6 x 6 m con porche de acceso. 3.- Caseta de 5 x 6 m adosada a caseta 2. 4.- Barbacoa. 5.- Marquesina de chapa en acceso parcela.						
Piscinas o estanques							
Año	SI	NO					
1994		X					
2008		X					
2012		X					
Observaciones							
1.- Vegetación con césped. 2.- Canasta y porteras.							
Actuaciones realizadas							
		Legalizable		Recurso de reposición			
Año	SI	NO	SI	NO	Resolución		
1994	X			X			
2008	X			X			X
2012		X					
Observaciones							
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.							

1.- Vegetación con césped.
2.- Canasta y porteras.

Nº Expediente				11					
Parcela Nº				15					
  				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	50			
				2008	50	108			
				2012	50	108			
				Propietarios			Francisco Javier Zapatera González		
				Referencia catastral			05900A050001080000HE		
				Superficie catastral			1.568 m ²		
				Uso			Ocio o recreo		
				Linderos					
				Norte	Camino				
				Sur	Pol. 50 Parc. 78				
				Este	Pol. 50 Parc. 51				
				Oeste	Pol. 50 Parc. 78				
				Oeste	Pol. 50 Parc. 109				
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	1	Camino privado por lindero norte							
2008	1	Camino privado por lindero norte							
2012	1	Camino privado por lindero norte							
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.								
2008	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.								
	2.- Cerramiento de muro enfoscado y pintado a la tirolasa en lindero frontal con vegetación superior.								
	3.- Cerramiento de setos.								
2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.								
	2.- Cerramiento de muro enfoscado y pintado a la tirolasa en lindero frontal con vegetación superior.								
	3.- Cerramiento de setos.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Caseta de aperos en forma de "L" de 2 x 2 m y de 4 x 4 m con cubrición de fibrocemento adosada al lindero frontal y a la parcela colindante.								
2008	1.- Caseta de aperos en forma de "L" de 2 x 2 m y de 4 x 4 m con cubrición de fibrocemento adosada al lindero frontal y a la parcela colindante.								
	2.- Caseta de aperos en lindero este de 5 x 6 m.								
2012	1.- Caseta de aperos de 4 x 4 m.								
	2.- Caseta de 6 x 6 m con porche de acceso.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Observaciones									
1.- Escasa vegetación									
2.- Comunicada con parcela colindante en lindero este.									
Actuaciones realizadas			Recurso de reposición						
Año	SI	NO	Legalizable		Resolución				
			SI	NO	Favorable	Desfavorable			
1994	X			X					
2008	X			X	X				
2012	X			X					
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				12							
Parcela Nº				14							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	50					
				2008	50	109					
				2012	50	109					
				Propietarios							
				José Eduardo Sánchez Martín							
				Referencia catastral							
				05900A050001090000HS							
				Superficie catastral							
1.351 m2											
Uso											
Ocio o recreo											
Linderos											
Norte	Camino										
Sur	Pol. 50 Parc. 78										
Este	Pol. 50 Parc. 108										
Oeste	Pol. 50 Parc. 110										
Accesos											
Año	Nº	Situación									
1994	1	Camino privado por lindero norte									
2008	1	Camino privado por lindero norte									
2012	1	Camino privado por lindero norte									
Cerramientos											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.										
2008	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos.										
2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Caseta de aperos en forma de "L" de 2 x 2 m y de 4 x 4 m con cubrición de fibrocemento adosada al lindero frontal y a la parcela colindante.										
2008	1.- Caseta de aperos en forma de "L" de 2 x 2 m y de 4 x 4 m con cubrición de fibrocemento adosada al lindero frontal y a la parcela colindante. 2.- Caseta de aperos de 5 x 4 m.										
2012	1.- Caseta de aperos en forma de "L" de 2 x 2 m y de 4 x 4 m con cubrición de fibrocemento adosada al lindero frontal y a la parcela colindante. 2.- Caseta de aperos de 5 x 4 m.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Observaciones											
1.- Escasa vegetación											
2.- Piscina enterrada en lindero sur.											
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
		Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable		
1994	X			X	1994		X				
2008	X			X	2008		X				
2012		X			2012						
Observaciones											
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		13																									
Parcela Nº		31																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>41A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	41A	2008	50	87	2012	50	87									
	Situación																										
	Año	Polígono	Parcela																								
	1994	50	41A																								
	2008	50	87																								
	2012	50	87																								
	Propietarios Juan Antonio García González Referencia catastral 05900A050000870000HA Superficie catastral 6.159 m2 Uso Ocio o recreo																										
	Linderos Norte: Camino Cruz de los Llanos Sur: Pol. 50 Parc. 88 Este: Pol. 50 Parc. 53 Oeste: Camino																										
	Accesos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero este	2008	1	Camino privado por lindero este	2012	1	Camino privado por lindero este												
	Año	Nº	Situación																								
	1994	1	Camino privado por lindero este																								
	2008	1	Camino privado por lindero este																								
	2012	1	Camino privado por lindero este																								
	Cerramientos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X													
	Año	SI	NO																								
1994	X																										
2008	X																										
2012	X																										
Cerramientos existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero este.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero este.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos.	2008	1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero este.	2012	1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero este.																	
Año	Descripción																										
1994	1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos.																										
2008	1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero este.																										
2012	1.- Cerramiento de muro de piedra y alambrada metálica en lindero norte a Camino Cruz de los Llanos 2.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero este.																										
Edificaciones <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X														
Año	SI	NO																									
1994	X																										
2008	X																										
2012	X																										
Edificaciones existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica. 3.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica. 3.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica.	2008	1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica. 3.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja.	2012	1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica. 3.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja.																	
Año	Descripción																										
1994	1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica.																										
2008	1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica. 3.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja.																										
2012	1.- Edificación de 5 x 3 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Cobertizo metálico con cubrición de chapa metálica. 3.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja.																										
Piscinas o estanques <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X														
Año	SI	NO																									
1994		X																									
2008	X																										
2012	X																										
Observaciones 1.- Vegetación concentrada en lindero sur alrededor de nuevas edificaciones 2.- Acceso por camino de nueva creación en parcela 53 del polígono 50. 3.- Piscina sobre terreno natural. 4.- Pparcela incluida parcialmente en el avance del PGOU como suelo urbanizable. 5.- Las edificaciones existentes quedan fuera del límite del suelo urbanizable.																											
Superficie catastral 6.158 Suelo rústico Asentamiento irregular		Superficie incluida en suelo urbanizable 4.927 Plan parcial PP-29 "Molinillo II"																									
Actuaciones realizadas <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Año	Legalizable		Resolución		SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X				2008	X			X	2012		X		
Año	Legalizable		Resolución																								
	SI	NO	Favorable	Desfavorable																							
1994	X																										
2008	X			X																							
2012		X																									
Recurso de reposición Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.																											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				14					
Parcela Nº				12					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	50			
				2008	50	116			
				2012	50	116			
				Propietarios					
				Antonio Herráez					
				Miguel Angel Almarza					
				Angel Jiménez					
				Referencia catastral					
05900A05000116000HW									
Superficie catastral									
5.905 m2									
Uso									
Ocio o recreo									
Linderos									
Norte	Pol. 50 Parc. 115								
Sur	Pol. 50 Parc. 46								
Este	Pol. 50 Parc. 110								
Oeste	Camino								
	Pol. 50 Parc. 49								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	1	Camino privado por lindero este							
2008	1	Camino privado por lindero este							
2012	1	Camino privado por lindero este							
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.								
2008	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.								
2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 3.- Pérgola con estructura metálica.								
2008	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta de teja a un agua enfoscada. 2.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 3.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de fibrocemento a un agua enfoscada. 4.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta plana pintada en rojo. 5.- Cobertizo con estructura metálica en lindero oeste.								
2012	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta de teja a un agua enfoscada. 2.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 3.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de fibrocemento a un agua enfoscada. 4.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta plana pintada en rojo. 5.- Cobertizo con estructura metálica en lindero oeste.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Observaciones									
1.- Zona verde de césped en lindero sur y este alrededor de la piscina y la caseta 1. 2.- Hileras de pequeño arbolado en lindero norte y este. 3.- Piscina enterrada.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
	Legalizable			Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X			X	1994		X		
2008	X			X	2008	X			X
2012		X			2012				
Observaciones									
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				15					
Parcela Nº				16-A					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	50			
				2008	50	107			
				2012	50	107			
				Propietarios					
				Javier Blanco Calvo					
				Referencia catastral					
				05900A050001070000H					
				Superficie catastral					
				1.385 m2					
				Uso					
				Desconocido					
				Linderos					
Norte				Pol. 50 Parc. 106					
Sur				Pol. 50 Parc. 50					
Este				Camino					
Oeste				Pol. 50 Parc. 111					
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	1	Camino privado por lindero este			
				2008	1	Camino privado por lindero este			
				2012	1	Camino privado por lindero este			
				Cerramientos					
Año	SI		NO						
1994	X								
2008	X								
2012	X								
				Cerramientos existentes					
Año	Descripción								
1994	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.								
2008	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento perimetral de setos.								
2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento perimetral de setos.								
				Edificaciones					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008	X								
2012	X								
				Edificaciones existentes					
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones								
2008	1.- Caseta de 4x 2 m con cubierta a un agua.								
2012	1.- Caseta de 4x 2 m con cubierta a un agua.								
				Piscinas o estanques					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
Observaciones									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
		Legalizable				Resolución			
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X			X	1994		X		
2008	X			X	2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				16															
Parcela Nº																			
				Situación															
				Año	Polígono	Parcela													
				1994	50	3													
				<table border="1"> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				2008	50	3				2012	50	3			
2008	50	3																	
2012	50	3																	
				Propietarios															
				Fidel del Pozo García y Hermanos															
				Referencia catastral				05900A059000030000HB											
				Superficie catastral															
				9.090 m ²															
				Uso															
				Ocio o recreo															
				Linderos															
Norte	Camino Cruz de los Llanos																		
Sur	Pol. 59 Parc. 6																		
Este	Camino																		
Oeste	Pol. 59 Parc. 2																		
				Accesos															
				Año	Nº	Situación													
				1994	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero norte													
				<table border="1"> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td colspan="2">Camino Cruz de los Llanos por lindero norte</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td colspan="2">Camino Cruz de los Llanos por lindero norte</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				2008	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero norte				2012	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero norte			
2008	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero norte																	
2012	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero norte																	
				Cerramientos															
Año	SI		NO																
1994			X																
2008	X																		
2012	X																		
				Cerramientos existentes															
Año	Descripción																		
1994	Sin cerramiento																		
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero este.																		
2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																		
				Edificaciones															
Año	SI		NO																
1994			X																
2008	X																		
2012	X																		
				Edificaciones existentes															
Año	Descripción																		
1994	Sin edificaciones																		
2008	1.- Edificación de 5 x 10 m con cubierta a un agua y cobertura de teja cerámica. 2.- Edificación de 4 x 6 m con cubierta a un agua y cobertura de teja cerámica. 3.- Edificación de 4 x 8 m con cubierta de teja cerámica. 4.- Caseta adosada a caseta 3 de 3 x 3 m con cobertura de teja cerámica.																		
2012	1.- Edificación de 5 x 10 m con cubierta a un agua y cobertura de teja cerámica. 2.- Edificación de 4 x 6 m con cubierta a un agua y cobertura de teja cerámica. 3.- Edificación de 4 x 8 m con cubierta de teja cerámica. 4.- Caseta adosada a caseta 3 de 3 x 3 m con cobertura de teja cerámica.																		
				Piscinas o estanques															
Año	SI		NO																
1994			X																
2008	X																		
2012	X																		
<p>Observaciones</p> <p>1.- Dos estanques por encima del terreno natural. 2.- Construcciones y vegetación concentradas en lindero sureste. 3.- Construcciones enfoscadas. 4.- Tendido eléctrico por el interior de la parcela. 5.- Situada al otro lado de la carretera. 6.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.</p>				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable													
				9.090		9.090													
				Suelo rústico		Plan parcial													
				PP-27 "Rompidos Nuevos"															
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición															
Legalizable				Resolución															
Año	SI	NO	SI	NO	Favorable	Desfavorable													
1994	X																		
2008		X		X															
2012		X																	
				Observaciones															
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.																			




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		18																																																					
Parcela Nº		36																																																					
  	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Poligono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>53D</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Poligono	Parcela	1994	50	53D	2008	50	53	2012	50	5																																					
	Situación																																																						
	Año	Poligono	Parcela																																																				
	1994	50	53D																																																				
	2008	50	53																																																				
	2012	50	5																																																				
	Propietarios César de la Paz Hernández																																																						
	Referencia catastral 05900A050000530000HH																																																						
	Superficie catastral 276.323 m2																																																						
	Uso Desconocido																																																						
	Linderos																																																						
	Norte	Pol. 50 Parc. 54																																																					
	Sur	Pol. 50 Parc. 59																																																					
	Este	Resto de finca catastral																																																					
	Oeste	Resto de finca catastral																																																					
Accesos																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero norte	2008	1	Camino privado por lindero norte	2012	1	Camino privado por lindero norte																																									
Año	Nº	Situación																																																					
1994	1	Camino privado por lindero norte																																																					
2008	1	Camino privado por lindero norte																																																					
2012	1	Camino privado por lindero norte																																																					
Cerramientos																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
Cerramientos existentes																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.	2008	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.	2012	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																													
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																																						
2008	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																																						
2012	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																																						
Edificaciones																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
Edificaciones existentes																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento.	2008	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.	2012	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.																																													
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento.																																																						
2008	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.																																																						
2012	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.																																																						
Piscinas o estanques																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
Observaciones 1.- Parcela sin segregar catastralmente. 2.- Edificaciones y vegetación concentradas en zona sur de la parcela. 3.- Dos posibles parcelas independientes con accesos independientes unidas. 4.- Piscina enterrada.																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">SI</th> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">SI</th> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución		SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	1994		X			2008	X			X	2008	X			X	2012		X			2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución																																															
			SI	NO				Favorable	Desfavorable																																														
1994	X			X	1994		X																																																
2008	X			X	2008	X			X																																														
2012		X			2012																																																		
Observaciones Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.																																																							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				19							
Parcela Nº											
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	12 y 18					
				2008	Incluida en Plan Parcial						
				2012	Incluida en Plan Parcial						
				Propietarios				Valentín Jiménez Nieto			
				Referencia catastral							
				Superficie catastral							
				Uso				Desconocido			
				Linderos							
				Norte							
				Sur							
				Este							
				Oeste							
				Accesos							
				Año	Nº	Situación					
				1994	2	Camino Cruz de los Llanos Ctra de Avila a Toledo					
				2008	Sin acceso						
				2012	Sin acceso						
				Cerramientos							
Año	SI	NO									
1994	X										
2008		X									
2012		X									
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Postes y alambrada metálica.										
2008	Incluida en Plan Parcial										
2012	Incluida en Plan Parcial										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008		X									
2012		X									
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Edificación de una planta de 5,60 x 6,80 m realizado con muros de fábrica de ladrillos.										
2008	Incluida en Plan Parcial										
2012	Incluida en Plan Parcial										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008		X									
2012		X									
Observaciones											
1.- Parcelas incluidas en Plan Parcial Valle Ambiés y Bartolo como suelo urbano.											
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
		Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable		
1994	X				1994		X				
2008	X		X		2008		X				
2012					2012						
Observaciones											
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				20					
Parcela Nº									
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	45			
				2008	50	45			
				2012	50	45			
				Propietarios					
				Nicasio Sánchez Santos					
				Referencia catastral					
				05900A049000450000HQ					
				Superficie catastral					
				6.407 m2					
				Uso					
				Ocio o recreo					
				Linderos					
				Norte	Pol. 49 Parc. 46				
				Sur	Pol. 49 Parc. 54				
				Este	Pol. 49 Parc. 44				
				Oeste	Pol. 49 Parc. 47				
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	1	Camino privado por lindero noreste			
				2008	1	Camino privado por lindero noreste			
				2012	1	Camino privado por lindero noreste			
				Cerramientos					
				Año	SI	NO			
				1994	X				
				2008	X				
				2012	X				
				Cerramientos existentes					
				Año	Descripción				
				1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.				
				2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.				
				2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.				
				Edificaciones					
				Año	SI	NO			
				1994	X				
				2008	X				
				2012	X				
				Edificaciones existentes					
				Año	Descripción				
				1994	1.- Edificación en construcción con muros de fábrica de ladrillo.				
				2008	1.- Edificación de 12 x 8 m con cubierta a 4 aguas y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche de acceso a la edificación 1.				
				2012	1.- Edificación de 12 x 8 m con cubierta a 4 aguas y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche de acceso a la edificación 1.				
				Piscinas o estanques					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008	X				
				2012	X				
Observaciones									
1.- Se ha modificado el trazado de los caminos. 2.- Escasa vegetación. 3.- Cerramiento alrededor del recinto de la piscina. 4.- Piscina enterrada.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994	X		SI	NO	1994		X	Favorable	Desfavorable
2008	X			X	2008	X			X
2012		X			2012				
Observaciones									
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		21																							
Parcela Nº		25																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>41A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	41A	2008	50	95	2012	50	95							
	Situación																								
	Año	Polígono	Parcela																						
	1994	50	41A																						
	2008	50	95																						
	2012	50	95																						
	Propietarios Lovean, S.A.																								
	Referencia catastral 05900A050000950000HP																								
	Superficie catastral 1.719 m2																								
	Uso Ocio o recreo																								
Linderos																									
Norte	Pol. 50 Parc. 94																								
Sur	Pol. 50 Parc. 96																								
Este	Pol. 50 Parc. 91																								
Oeste	Camino																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero oeste	2008	1	Camino privado por lindero oeste	2012	1	Camino privado por lindero oeste							
	Accesos																								
	Año	Nº	Situación																						
	1994	1	Camino privado por lindero oeste																						
	2008	1	Camino privado por lindero oeste																						
	2012	1	Camino privado por lindero oeste																						
	Cerramientos																								
	Año	SI	NO																						
	1994	X																							
	2008	X																							
2012	X																								
Cerramientos existentes																									
Año	Descripción																								
1994	1.- Cerramiento con muro de fábrica en lindero oeste en acceso a parcela. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																								
2008	1.- Cerramiento con muro de fábrica en lindero oeste en acceso a parcela. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento perimetral de setos.																								
2012	1.- Cerramiento con muro de fábrica en lindero oeste en acceso a parcela. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento perimetral de setos.																								
Edificaciones																									
Año	SI	NO																							
1994	X																								
2008	X																								
2012	X																								
Edificaciones existentes																									
Año	Descripción																								
1994	1.- Edificación de 10 x 5 m con cubierta de teja realizada a 4 aguas.																								
2008	1.- Edificación de 10 x 5 m con cubierta de teja realizada a 4 aguas. 2.- Porche cubierto adosado a edificación 1. 3.- Pérgola de estructura metálica.																								
2012	1.- Edificación de 10 x 5 m con cubierta de teja realizada a 4 aguas. 2.- Porche cubierto adosado a edificación 1. 3.- Pérgola de estructura metálica.																								
Piscinas o estanques																									
Año	SI	NO																							
1994	X																								
2008	X																								
2012	X																								
Observaciones 1.- Planta baja elevada sobre la rasante. Posible semisótano en edificación por la elevación de la planta baja. 2.- Abundante vegetación. 3.- Piscina enterrada. 4.- Ferreras o jaulas por detrás de la piscina.																									
Superficie catastral 1.720		Superficie incluida en suelo urbanizable 46																							
Suelo rústico Asentamiento irregular		Plan parcial PP-28 "Los Llanos"																							
Actuaciones realizadas																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">SI</th> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="2">Legalizable</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Año	SI	NO	Legalizable		SI	NO	1994	X			X	2008	X			X	2012		X		
Año	SI	NO	Legalizable																						
			SI	NO																					
1994	X			X																					
2008	X			X																					
2012		X																							
Recurso de reposición																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">SI</th> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Año	SI	NO	Resolución		Favorable	Desfavorable	1994		X			2008	X			X	2012				
Año	SI	NO	Resolución																						
			Favorable	Desfavorable																					
1994		X																							
2008	X			X																					
2012																									
Observaciones Desestimación recurso de reposición, y Orden de ejecución y demolición.																									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				22					
Parcela Nº				34					
				Situación					
				Año	Polígono			Parcela	
				1994	50			53D	
				2008	50			54	
				2012	50			54	
				Propietarios					
				Alejandro Sáez Martos					
				Referencia catastral 05900A050000570000HY					
				Superficie catastral 16.418 m2					
				Uso					
Ocio o recreo									
Linderos									
Norte	Pol. 50 Parc. 54								
Sur	Pol. 50 Parc. 53								
Este	Pol. 50 Parc. 58								
Oeste	Camino								
Accesos									
Año	Nº			Situación					
1994	1			Camino privado por lindero oeste.					
2008	1			Camino privado por lindero oeste.					
2012	1			Camino privado por lindero oeste.					
Cerramientos									
Año	SI			NO					
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.								
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.								
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.								
Edificaciones									
Año	SI			NO					
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Caseta de 2 x 10 m realizada con bloques de cemento y cubrión de teja de cemento. 2.- Caseta de 5 x 3 m realizada con bloques de cemento y cubrión de teja de cemento. 3.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de teja. 4.- Pérgola								
2008	1.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de teja. 2.- Edificación de 12 x 12 m de dos plantas revestida de madera con cubierta a 4 aguas con cobertura de pizarra. 3.- Resto edificaciones realizadas con bloques de cemento enfoscadas y chapa metálica. 4.- Casetas de perros.								
2012	1.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de teja. 2.- Edificación de 12 x 12 m de dos plantas revestida de madera con cubierta a 4 aguas con cobertura de pizarra. 3.- Resto edificaciones realizadas con bloques de cemento enfoscadas y chapa metálica. 4.- Casetas de perros. 5.- Leñera. 6.- Porche con placas solares.								
Piscinas o estanques									
Año	SI			NO					
1994	X								
2008				X					
2012				X					
Observaciones 1.- Ocupación de edificación y vegetación en la mitad sur de la parcela. 2.- Edificaciones de bloques y chapa en regular estado de conservación. 3.- Zonas cercadas destinadas a perras. 4.- Invernadero. 5.- Molino de viento. 6.- Captación de agua.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994	X		SI	NO	1994	X		Favorable	Desfavorable
2008	X			X	2008	X			X
2012	X			X	2012	X			X
Observaciones Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				23																																																																			
Parcela Nº				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1994</td> <td>47</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2008</td> <td>47</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Incluido en Plan Parcial</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2012</td> <td>47</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Incluido en Plan Parcial</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>				Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	47	3	47	40	48	30	48	31	2008	47	22	Incluido en Plan Parcial		48	33	48	35	2012	47	22	Incluido en Plan Parcial		48	33	48	35																															
Situación																																																																							
Año	Polígono	Parcela																																																																					
1994	47	3																																																																					
	47	40																																																																					
	48	30																																																																					
	48	31																																																																					
2008	47	22																																																																					
	Incluido en Plan Parcial																																																																						
	48	33																																																																					
	48	35																																																																					
2012	47	22																																																																					
	Incluido en Plan Parcial																																																																						
	48	33																																																																					
	48	35																																																																					
				<p>Propietarios Antonio Sánchez Santos</p> <p>Referencia catastral 05900A047000220000HW 8811303UL5081S0001TB 05900A048000330000HB 05900A048000350000HG</p> <p>Superficie catastral 4.370 m2 2.653 m2 10.550 m2 4.556 m2</p> <p>Uso Ocio o recreo</p> <p>Linderos</p> <p>Norte: Pol. 47 Parc. 21 Ctra a El Escorial Pol. 48 Parc. 31 Pol. 48 Parc. 33</p> <p>Sur: Ctra a El Escorial Parc. 9 Relojero Pol. 48 Parc. 35 Pol. 48 Parc. 40 Pol. 47 Parc. 23</p> <p>Este: Parc. 4 Relojero Pol. 48 Parc. 37-38 Pol. 48 Parc. 36</p> <p>Oeste: Pol. 47 Parc. 1 Parc. 2 Relojero Pol. 48 Parc. 3 Pol. 48 Parc. 70</p>																																																																			
				<p>Accesos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>2</td> <td>Ctra a El Escorial</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cerramientos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Cerramientos existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento con alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento con alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento con alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Edificaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Edificaciones existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Naves agropecuaria y de almacén.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Edificación de 10 x 10 m con cubierta a cuatro aguas y cobertura de teja pintada en verde 2.- Nave de 16 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica. 3.- Nave de 16 x 5 m con cubierta a dos aguas. 4.- Conjunto de naves de 22 x 4 m adosadas a lindero este.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Edificación de 10 x 10 m con cubierta a cuatro aguas y cobertura de teja pintada en verde 2.- Nave de 16 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica. 3.- Nave de 16 x 5 m con cubierta a dos aguas. 4.- Conjunto de naves de 22 x 4 m adosadas a lindero este.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Piscinas o estanques</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero norte	2008	2	Ctra a El Escorial	2012	2	Camino privado por lindero norte	Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.	Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X		Año	Descripción	1994	1.- Naves agropecuaria y de almacén.	2008	1.- Edificación de 10 x 10 m con cubierta a cuatro aguas y cobertura de teja pintada en verde 2.- Nave de 16 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica. 3.- Nave de 16 x 5 m con cubierta a dos aguas. 4.- Conjunto de naves de 22 x 4 m adosadas a lindero este.	2012	1.- Edificación de 10 x 10 m con cubierta a cuatro aguas y cobertura de teja pintada en verde 2.- Nave de 16 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica. 3.- Nave de 16 x 5 m con cubierta a dos aguas. 4.- Conjunto de naves de 22 x 4 m adosadas a lindero este.	Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X
Año	Nº	Situación																																																																					
1994	1	Camino privado por lindero norte																																																																					
2008	2	Ctra a El Escorial																																																																					
2012	2	Camino privado por lindero norte																																																																					
Año	SI	NO																																																																					
1994	X																																																																						
2008	X																																																																						
2012	X																																																																						
Año	Descripción																																																																						
1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.																																																																						
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.																																																																						
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.																																																																						
Año	SI	NO																																																																					
1994	X																																																																						
2008	X																																																																						
2012	X																																																																						
Año	Descripción																																																																						
1994	1.- Naves agropecuaria y de almacén.																																																																						
2008	1.- Edificación de 10 x 10 m con cubierta a cuatro aguas y cobertura de teja pintada en verde 2.- Nave de 16 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica. 3.- Nave de 16 x 5 m con cubierta a dos aguas. 4.- Conjunto de naves de 22 x 4 m adosadas a lindero este.																																																																						
2012	1.- Edificación de 10 x 10 m con cubierta a cuatro aguas y cobertura de teja pintada en verde 2.- Nave de 16 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica. 3.- Nave de 16 x 5 m con cubierta a dos aguas. 4.- Conjunto de naves de 22 x 4 m adosadas a lindero este.																																																																						
Año	SI	NO																																																																					
1994		X																																																																					
2008		X																																																																					
2012		X																																																																					
<p>1.- Edificación referida a parcela 30 del polígono 48. 2.- Ocupación de edificación y vegetación en la mitad norte de la parcela. 3.- Resto de parcelas sin edificaciones. 4.- Parcela con fuerte pendiente. 5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.</p>				<p>Observaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Superficie catastral</th> <th colspan="2">Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Resolución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>22.129</td> <td>19.476</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suelo rústico</td> <td colspan="2">Plan parcial</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PP-31 "Los Cascajales" PP-22 "Los Barros" PP-30 "Los Chopos"</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones Archivo provisional por su incorporación al Plan Parcial "Relojero" como suelo urbanizable.</p>				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable		Año	SI	NO	Resolución	1994	22.129	19.476		Suelo rústico		Plan parcial				PP-31 "Los Cascajales" PP-22 "Los Barros" PP-30 "Los Chopos"		Recurso de reposición				Año	SI	NO	Favorable	1994		X		2008		X		2012																											
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable																																																																					
Año	SI	NO	Resolución																																																																				
1994	22.129	19.476																																																																					
Suelo rústico		Plan parcial																																																																					
		PP-31 "Los Cascajales" PP-22 "Los Barros" PP-30 "Los Chopos"																																																																					
Recurso de reposición																																																																							
Año	SI	NO	Favorable																																																																				
1994		X																																																																					
2008		X																																																																					
2012																																																																							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				24							
Parcela Nº				1							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	43A					
				2008	50	81					
				2012				50		81	
				Propietarios				José Luis García Díaz			
				Referencia catastral				05900A050000810000HE			
				Superficie catastral				2.697 m2			
				Uso				Ocio o recreo			
				Linderos				Norte Pol. 50 Parc. 82 Sur Camino Cruz de los Llanos Este Camino Oeste Pol. 50 Parc. 47			
				Accesos							
				Año	Nº	Situación					
				1994	2	Camino privado por lindero este Camino Cruz de los Llanos					
				2008	1	Camino privado por lindero este					
				2012				1		Camino privado por lindero este	
				Cerramientos							
Año	SI		NO								
1994	X										
2008	X										
2012	X										
				Cerramientos existentes							
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.										
2008	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.										
2012	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.										
				Edificaciones							
Año	SI		NO								
1994	X										
2008	X										
2012	X										
				Edificaciones existentes							
Año	Descripción										
1994	1.- Caseta de 3 x 3 m. 2.- Edificación de 10 x 6 m realizada con muros de fábrica de ladrillo y mampostería.										
2008	1.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta a un agua y cubrición de teja. 2.- Edificación de 10 x 6 m realizada con muros de fábrica de ladrillo y mampostería con cubierta a 4 aguas y cubrición de teja.										
2012	1.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta a un agua y cubrición de teja. 2.- Edificación de 10 x 6 m realizada con muros de fábrica de ladrillo y mampostería con cubierta a 4 aguas y cubrición de teja. 3.- Caseta de 4x3 m con cubierta a un agua y cubrición de teja en lindero norte										
				Piscinas o estanques							
Año	SI		NO								
1994			X								
2008	X										
2012	X										
Observaciones 1.- Césped en toda la parcela. 2.- Escasa vegetación. 3.- Piscina o estanque por encima del terreno. 4.- Nueva edificación entre 2008 y 2012 en lindero norte. 5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable					
				2.697		2.697					
				Suelo rústico		Plan parcial					
						PP-28 "Los Llanos" y SSGG Hospital					
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
Legalizable				Resolución							
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable		
1994	X			X	1994		X				
2008	X			X	2008	X			X		
2012	X			X	2012						
Observaciones				Recurso de reposición							
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		25							
Parcela Nº		43							
   		Situación							
		Año	Poligono	Parcela					
		1994	50	43A					
		2008	50	82					
		2012	50	82					
		Propietarios		José Luis García Díaz					
		Referencia catastral		05900A050000810000HE					
		Superficie catastral		2.959 m2					
		Uso		Ocio o recreo					
		Linderos		Norte Pol. 50 Parc. 82 Sur Camino Cruz de los Llanos Este Camino Oeste Pol. 50 Parc. 47					
Accesos		Año	Nº	Situación					
1994	2	Camino privado por lindero este Camino Cruz de los Llanos							
2008	1	Camino privado por lindero este							
2012	1	Camino privado por lindero este							
Cerramientos		Año	SI	NO					
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes		Año	Descripción						
1994	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.								
2008	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.								
2012	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.								
Edificaciones		Año	SI	NO					
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes		Año	Descripción						
1994	1.- Caseta de 3 x 3 m. 2.- Edificación de 10 x 6 m realizada con muros de fábrica de ladrillo y mampostería.								
2008	1.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta a un agua y cubrición de teja. 2.- Edificación de 10 x 6 m realizada con muros de fábrica de ladrillo y mampostería con cubierta a 4 aguas y cubrición de teja.								
2012	1.- Caseta de 3 x 3 m con cubierta a un agua y cubrición de teja. 2.- Edificación de 10 x 6 m realizada con muros de fábrica de ladrillo y mampostería con cubierta a 4 aguas y cubrición de teja. 3.- Caseta de 4x3 m con cubierta a un agua y cubrición de teja en lindero norte								
Piscinas o estanques		Año	SI	NO					
1994			X						
2008	X								
2012	X								
Observaciones									
1.- Césped en toda la parcela. 2.- Escasa vegetación 3.- Piscina o estanque por encima del terreno. 4.- Nueva edificación entre 2008 y 2012 en lindero norte.									
Actuaciones realizadas			Recurso de reposición						
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994	X		SI	NO	1994		X	Favorable	Desfavorable
2008	X			X	2008		X		
2012	X			X	2012				
Observaciones					Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.				



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		26	
Parcela Nº		2	
	Situación		
	Año	Poligono	Parcela
	1994	50	43A
	2008	50	82
	2012	50	82
	Propietarios		
	Braulio Caballero Vara		
	Referencia catastral		
	05900A050000820000HS		
	Superficie catastral		
	2.429 m2		
	Uso		
	Ocio o recreo		
	Linderos		
	Norte	Camino	
Sur	Pol. 50 Parc. 81		
Este	Camino		
Oeste	Pol. 50 Parc. 47		
Accesos			
Año	Nº	Situación	
1994	1	Camino privado por lindero este	
2008	1	Camino privado por lindero este	
2012	1	Camino privado por lindero este	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.		
2008	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.		
2012	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Caseta de 4 x 3 m. 2.- Caseta de 2 x 2 m.		
2008	1.- Caseta de 4 x 3 m. 2.- Caseta de 2 x 2 m. 3.- Conjunto de pequeñas edificaciones en lindero oeste hacia la zona inferior de la parcela. 4.- Edificación de 10 x 6 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con edificación anexa de 3 x 3 m con cobertura de teja. 5.- Edificación de 10 x 6 m con cubierta a un agua y cobertura de fibrocemento. 6.- Caseta de 6 x 5 m con cubierta a dos aguas con cobertura de teja.		
2012	1.- Caseta de 4 x 3 m. 2.- Caseta de 2 x 2 m. 3.- Conjunto de pequeñas edificaciones en lindero oeste hacia la zona inferior de la parcela. 4.- Edificación de 10 x 6 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con edificación anexa de 3 x 3 m con cobertura de teja. 5.- Edificación de 10 x 6 m con cubierta a un agua y cobertura de fibrocemento. 6.- Caseta de 6 x 5 m con cubierta a dos aguas con cobertura de teja.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
1.- Parte superior de la finca incluida en Plan Parcial Bartolo. 2.- Edificaciones existentes en parte superior de finca han desaparecido por el desarrollo del Plan Parcial Bartolo. 3.- La superficie catastral aportada es sólo de la mitad sur de la parcela, perteneciente al polígono 50 parcela 82. 4.- Resto de la parcela no incluida en Plan Parcial Bartolo está incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.			
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable	
2.429		2.429	
Suelo rústico		Plan parcial	
		PP-28 "Los Llanos" y SSGG Hospital	
Actuaciones realizadas			
Legalizable			
Año	SI	NO	Resolución
1994	X		Favorable
2008	X		Favorable
2012		X	Desfavorable
Observaciones			
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				27							
Parcela Nº				9							
   				Situación							
				Año	Poligono	Parcela					
				1994	50	50					
				2008	50	114					
				2012	50	114					
				Propietarios							
				Antonio Jiménez Blanco							
				Referencia catastral							
				05900A050001140000HU							
				Superficie catastral							
				3.044 m2							
				Uso							
				Ocio o recreo							
				Linderos							
				Norte	Camino Cruz de los Llanos						
Sur	Pol. 50 Parc. 115										
Este	Camino										
Oeste	Pol. 50 Parc. 49										
Accesos											
Año	Nº	Situación									
1994	1	Camino privado por lindero norte, por Camino Cruz de los Llanos									
2008	1	Camino privado por lindero norte, por Camino Cruz de los Llanos									
2012	1	Camino privado por lindero norte, por Camino Cruz de los Llanos									
Cerramientos											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento con bloques de cemento enfoscados y pintados y alambra metálica en la parte superior.										
2008	1.- Cerramiento con bloques de cemento enfoscados y pintados y alambra metálica en la parte superior. 2.- Cerramiento perimetral de setos.										
2012	1.- Cerramiento con bloques de cemento enfoscados y pintados y alambra metálica en la parte superior. 2.- Cerramiento perimetral de setos. 3.- Chapa por encima de los bloques ocultando vistas interiores.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Pérgola realizada con pilares de hormigón y estructura metálica con cubrición de chapa.										
2008	1.- Edificación de 10 x 4 m en lindero este con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Pequeñas casetas adosadas a lindero norte. 3.- Barbacoa.										
2012	1.- Edificación de 10 x 4 m en lindero este con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Pequeñas casetas adosadas a lindero norte. 3.- Barbacoa. 4.- Pérgola realizada con pilares de hormigón y estructura metálica con cubrición de chapa.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994				X							
2008	X										
2012	X										
Observaciones											
1.- Recinto de césped alrededor de la piscina.											
2.- Pequeño arbolado en lindero sureste.											
3.- Placas solares junto a edificación 1.											
4.- Piscina enterrada.											
5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.											
Actuaciones realizadas			Recurso de reposición								
		Legalizable		Resolución							
Año	SI	NO	SI	NO	Favorable						
1994	X			X							
2008	X			X	X						
2012	X										
Observaciones											
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		28	
Parcela Nº		27	
	Situación		
	Año	Poligono	Parcela
	1994	50	42
	2008	50	86
	2012	50	86
Propietarios			
Jose Luis Abad López			
Jesús de Castro Abad			
Referencia catastral			
05900A050000860000HW			
Superficie catastral			
953 m2			
Uso			
Ocio o recreo			
Linderos			
Norte	Camino		
Sur	Camino Cruz de los Llanos		
Este	Camino		
Oeste	Pol. 50 Parc. 85		
	Accesos		
	Año	Nº	Situación
	1994	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos
	2008	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos
2012	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica en la parte superior en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en el resto de linderos.		
2008	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica en la parte superior en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento perimetral de setos.		
2012	1.- Cerramiento con bloques de cemento y alambrada metálica en la parte superior en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en el resto de linderos. 3.- Cerramiento perimetral de setos.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Caseta de aperos de 8 x 4 m con cubierta a un agua y cubrición de teja.		
2008	1.- Caseta de aperos de 8 x 4 m con cubierta a un agua y cubrición de teja dividida en dos, una enfoscada sin pintar y la otra pintada en blanco. 2.- Corrales o gallineros en finca izquierda con cobertura de chapa. 3.- Porche de estructura metálica adosado a caseta 1 en finca derecha. 4.- Caseta de 2 x 2 m en finca derecha con cubierta a un agua.		
2012	1.- Caseta de aperos de 8 x 4 m con cubierta a un agua y cubrición de teja dividida en dos, una enfoscada sin pintar y la otra pintada en blanco. 2.- Corrales o gallineros en finca izquierda con cobertura de chapa. 3.- Porche de estructura metálica adosado a caseta 1 en finca derecha. 4.- Caseta de 2 x 2 m en finca derecha con cubierta a un agua.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
Observaciones			
1.- Dos acceso por el mismo camino.		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable
2.- División de la parcela por muro de bloques y alambrada metálica con chapa para ocultar vistas.		953	953
3.- Escasa vegetación.		Suelo rústico	Plan parcial
4.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.			PP-28 "Los Llanos" - PP-29 "Molinillo II"
5.- Se presenta alegación aportando licencia municipal de obras para caseta de aperos.			
Actuaciones realizadas			
Recurso de reposición			
Año	SI	NO	Resolución
1994	X		Favorable Desfavorable
2008	X		X
2012		X	
Observaciones			
Estimación parcial recurso no procediendo demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		29													
Parcela Nº		29													
   	Situación <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Polígono	Parcela	1994	50	42	2008	50	42	2012	50	42
	Año	Polígono	Parcela												
	1994	50	42												
	2008	50	42												
	2012	50	42												
	Propietarios Mariano López López														
	Referencia catastral 05900A050000420000HD														
	Superficie catastral 3.184 m2														
	Uso Ocio o recreo														
	Linderos Norte Camino Sur Camino Cruz de los Llanos Este Pol. 50 Parc. 85 Oeste Camino														
	Accesos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos	2008	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos	2012	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos
	Año	Nº	Situación												
	1994	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos												
	2008	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos												
	2012	1	Camino privado por lindero sur, por Camino Cruz de los Llanos												
Cerramientos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X		
Año	SI	NO													
1994	X														
2008	X														
2012	X														
Cerramientos existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero sur de acceso a la parcela.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero sur de acceso a la parcela.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero sur de acceso a la parcela.	2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero sur de acceso a la parcela.					
Año	Descripción														
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.														
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero sur de acceso a la parcela.														
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica. 2.- Cerramiento de setos en lindero sur de acceso a la parcela.														
Edificaciones <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X		
Año	SI	NO													
1994	X														
2008	X														
2012	X														
Edificaciones existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Caseta de 8 x 4 m.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Ampliación de caseta existente a edificación en L de 12 x 8 m y 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja. 2.- Porche de acceso a edificación 1. 3.- Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua. 4.- Marquesina de chapa.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Ampliación de caseta existente a edificación en L de 12 x 8 m y 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja. 2.- Porche de acceso a edificación 1. 3.- Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua. 4.- Marquesina de chapa.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Caseta de 8 x 4 m.	2008	1.- Ampliación de caseta existente a edificación en L de 12 x 8 m y 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja. 2.- Porche de acceso a edificación 1. 3.- Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua. 4.- Marquesina de chapa.	2012	1.- Ampliación de caseta existente a edificación en L de 12 x 8 m y 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja. 2.- Porche de acceso a edificación 1. 3.- Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua. 4.- Marquesina de chapa.					
Año	Descripción														
1994	1.- Caseta de 8 x 4 m.														
2008	1.- Ampliación de caseta existente a edificación en L de 12 x 8 m y 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja. 2.- Porche de acceso a edificación 1. 3.- Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua. 4.- Marquesina de chapa.														
2012	1.- Ampliación de caseta existente a edificación en L de 12 x 8 m y 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja. 2.- Porche de acceso a edificación 1. 3.- Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua. 4.- Marquesina de chapa.														
Piscinas o estanques <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X		
Año	SI	NO													
1994		X													
2008	X														
2012	X														
Observaciones 1.- Dos acceso por el mismo camino. 2.- División de la parcela por muro de bloques y alambrada metálica con chapa para ocultar vistas. 3.- Escasa vegetación. 4.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.															
Actuaciones realizadas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012		X	Superficie catastral 3.184	
Año	SI	NO													
1994	X														
2008	X														
2012		X													
Legalizable <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X	Superficie incluida en suelo urbanizable 3.184	
Año	SI	NO													
1994		X													
2008		X													
2012		X													
Recurso de reposición <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012		X	Plan parcial PP-28 "Los Llanos"	
Año	SI	NO													
1994		X													
2008	X														
2012		X													
Resolución <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Año	Favorable	Desfavorable	1994			2008		X	2012		X		
Año	Favorable	Desfavorable													
1994															
2008		X													
2012		X													
Observaciones Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.															




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		30																
Parcela Nº		2_1																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>43A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>Incluida en plan parcial</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>Incluida en plan parcial</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	43A	2008	50	Incluida en plan parcial	2012	50	Incluida en plan parcial
	Situación																	
Año	Polígono	Parcela																
1994	50	43A																
2008	50	Incluida en plan parcial																
2012	50	Incluida en plan parcial																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Lovean, S.A.</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Lovean, S.A.											
	Propietarios																	
Lovean, S.A.																		
Referencia catastral																		
Superficie catastral																		
Uso																		
Sin uso																		
Linderos																		
Norte	Camino																	
Sur	Finca 2-2																	
Este	Finca 3																	
Oeste	Camino																	
Accesos																		
Año	Nº	Situación																
1994	1	Camino privado por lindero oeste.																
2008	1	Camino privado por lindero oeste.																
2012	1	Camino privado por lindero oeste.																
Cerramientos																		
Año	SI	NO																
1994	X																	
2008		X																
2012		X																
Cerramientos existentes																		
Año	Descripción																	
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																	
2008	Sin cerramiento																	
2012	Sin cerramiento																	
Edificaciones																		
Año	SI	NO																
1994		X																
2008		X																
2012		X																
Edificaciones existentes																		
Año	Descripción																	
1994	Sin edificaciones																	
2008	Sin edificaciones																	
2012	Sin edificaciones																	
Piscinas o estanques																		
Año	SI	NO																
1994		X																
2008		X																
2012		X																
Observaciones																		
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo en desarrollo.																		
Actuaciones realizadas																		
		Legalizable		Recurso de reposición														
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Resolución										
1994	X			X	1994			Favorable	Desfavorable									
2008	X			X	2008	X		X										
2012		X			2012													
Observaciones				Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.														



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		31									
Parcela Nº		2_2									
		Situación									
		Año	Polígono	Parcela							
		1994	50	43A							
		2008	50	Incluida en plan parcial							
		2012	50	Incluida en plan parcial							
		Propietarios		Lovean, S.A.							
		Referencia catastral									
		Superficie catastral									
		Uso		Sin uso							
		Linderos									
Norte	Finca 2-1										
Sur	Camino										
Este	Finca 3										
Oeste	Camino										
		Accesos									
		Año	Nº	Situación							
		1994	1	Camino privado por lindero oeste.							
		2008	1	Camino privado por lindero oeste.							
		2012	1	Camino privado por lindero oeste.							
		Cerramientos									
		Año	SI	NO							
		1994	X								
		2008		X							
		2012		X							
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.										
2008	Sin cerramiento										
2012	Sin cerramiento										
		Edificaciones									
		Año	SI	NO							
		1994		X							
		2008		X							
		2012		X							
		Edificaciones existentes									
		Año	Descripción								
		1994	Sin edificaciones								
		2008	Sin edificaciones								
		2012	Sin edificaciones								
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo en desarrollo. 2.- Entre 1994 y 2008 existió caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja que ha desaparecido por el desarrollo del Plan Parcial Bartolo. 3.- Presenta alegación en el que informa el cambio de titularidad.</p>		Piscinas o estanques									
		Año	SI	NO							
		1994		X							
		2008		X							
		2012		X							
		Actuaciones realizadas		Recurso de reposición							
				Legalizable		Resolución					
		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
		1994	X			X	1994				
		2008	X		X		2008	X		X	
2012		X			2012						
Observaciones											
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		32																																																								
Parcela Nº		3																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>43A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>Incluida en plan parcial</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>Incluida en plan parcial</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	43A	2008	50	Incluida en plan parcial	2012	50	Incluida en plan parcial																																								
	Situación																																																									
Año	Polígono	Parcela																																																								
1994	50	43A																																																								
2008	50	Incluida en plan parcial																																																								
2012	50	Incluida en plan parcial																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Lovean, S.A.</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Lovean, S.A.																																																			
	Propietarios																																																									
Lovean, S.A.																																																										
Referencia catastral																																																										
Superficie catastral																																																										
Uso																																																										
Sin uso																																																										
Linderos																																																										
Norte	Camino																																																									
Sur	Camino																																																									
Este	Finca 4																																																									
Oeste	Finca 2-1 y 2-2																																																									
Accesos																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero sur.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero sur.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero sur.</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero sur.	2008	1	Camino privado por lindero sur.	2012	1	Camino privado por lindero sur.																																											
Año	Nº	Situación																																																								
1994	1	Camino privado por lindero sur.																																																								
2008	1	Camino privado por lindero sur.																																																								
2012	1	Camino privado por lindero sur.																																																								
Cerramientos																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Año	SI	NO	1994	X		2008		X	2012		X																																											
Año	SI	NO																																																								
1994	X																																																									
2008		X																																																								
2012		X																																																								
Cerramientos existentes																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin cerramiento</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin cerramiento</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.	2008	Sin cerramiento	2012	Sin cerramiento																																															
Año	Descripción																																																									
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																									
2008	Sin cerramiento																																																									
2012	Sin cerramiento																																																									
Edificaciones																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																												
Año	SI	NO																																																								
1994	X																																																									
2008	X																																																									
2012	X																																																									
Edificaciones existentes																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Descripción	1994	Sin edificaciones	2008	Sin edificaciones	2012	Sin edificaciones																																															
Año	Descripción																																																									
1994	Sin edificaciones																																																									
2008	Sin edificaciones																																																									
2012	Sin edificaciones																																																									
Piscinas o estanques																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																											
Año	SI	NO																																																								
1994		X																																																								
2008		X																																																								
2012		X																																																								
Observaciones																																																										
<p>1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo en desarrollo. 2.- Entre 1994 y 2008 existió edificación de una planta de 8 x 3 m con porche en su lado mayor de 2 m de ancho, realizado con muros de carga y pilares, con cubierta a un agua y cubrición de teja de cemento que ha desaparecido por el desarrollo del Plan Parcial Bartolo. 3.- Presenta alegación en el que informa el cambio de titularidad.</p>																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="5">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Favorable</th> <th rowspan="2">Desfavorable</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					Año	Legalizable		Resolución		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable	SI	NO	SI	NO	SI	NO	1994	X			X	1994			X		2008	X		X		2008	X				2012		X			2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																						
Año	Legalizable		Resolución		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable																																																	
	SI	NO	SI	NO		SI	NO																																																			
1994	X			X	1994			X																																																		
2008	X		X		2008	X																																																				
2012		X			2012																																																					
Observaciones																																																										
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.																																																										



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		33								
Parcela Nº		4								
  		Situación								
		Año	Polígono	Parcela						
		1994	50	43A						
		2008	50	Incluida en plan parcial						
		2012	50	Incluida en plan parcial						
		Propietarios								
		Casiano Hernández								
		Referencia catastral								
		Superficie catastral								
		Uso								
		Sin uso								
		Linderos								
		Norte	Camino							
		Sur	Camino							
		Este	Finca 5							
Oeste	Finca 3									
Accesos										
Año	Nº	Situación								
1994	1	Camino privado por lindero sur.								
2008	1	Camino privado por lindero sur.								
2012	1	Camino privado por lindero sur.								
Cerramientos										
Año	SI	NO								
1994	X									
2008		X								
2012		X								
Cerramientos existentes										
Año	Descripción									
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.									
2008	Sin cerramiento									
2012	Sin cerramiento									
Edificaciones										
Año	SI	NO								
1994		X								
2008		X								
2012		X								
Edificaciones existentes										
Año	Descripción									
1994	Sin edificaciones.									
2008	Sin edificaciones.									
2012	Sin edificaciones.									
Piscinas o estanques										
Año	SI	NO								
1994		X								
2008		X								
2012		X								
Observaciones										
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo en desarrollo.										
2.- Entre 1994 y 2008 existió caseta de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica que ha desaparecido por el desarrollo del Plan Parcial Bartolo.										
3.- Cambio de titularidad en el año 2006.										
4.- Escrito de fecha entrada en registro 09-12-2008 en el que indica que la finca se transfirió en el año 2006.										
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición								
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución		
			SI	NO				Favorable	Desfavorable	
1994		X			1994		X			
2008		X	X		2008		X			
2012		X			2012					
Observaciones										
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.										



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		34	
Parcela Nº		5	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	43A
	2008	50	Incluida en plan parcial
	2012	50	Incluida en plan parcial
Propietarios			
Lovean, S.A.			
Referencia catastral			
Superficie catastral			
Uso			
Sin uso			
Linderos			
Norte	Camino		
Sur	Camino		
Este	Finca 6		
Oeste	Finca 4		
Accesos			
Año	Nº	Situación	
1994	1	Camino privado por lindero sur.	
2008	1	Camino privado por lindero sur.	
2012	1	Camino privado por lindero sur.	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008		X	
2012		X	
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.		
2008	Sin cerramiento		
2012	Sin cerramiento		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin edificaciones.		
2008	Sin edificaciones.		
2012	Sin edificaciones.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo en desarrollo. 2.- Entre 1994 y 2008 existieron las siguientes edificaciones que han desaparecido por el desarrollo del Plan Parcial Bartolo: 1.- Caseta de 8 x 8 m con cubierta a 4 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 6 m con cubierta a un agua. 3.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua adosada a lindero este.			
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición	
Año	SI	NO	Legalizable
			SI NO
1994	X		
2008	X		X
2012		X	
Recurso de reposición		Resolución	
Año	SI	NO	Favorable Desfavorable
1994			
2008	X		X
2012			
Observaciones			
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		35		
Parcela Nº		6		
		Situación		
		Año	Polígono	Parcela
		1994	50	43A
		2008	50	83
		Incluida en plan parcial		
		2012	50	83
		Incluida en plan parcial		
		Propietarios		
		Benjamín Sancho		
		Juan Antonio Sancho		
Referencia catastral				
05900A050000830000HZ				
Superficie catastral				
3.716 m2				
Uso				
Sin uso				
Linderos				
Norte	Camino			
Sur	Camino			
Este	Pol. 50 Parc. 84			
Oeste	Finca 5			
Accesos				
Año	Nº	Situación		
1994	1	Camino privado por lindero sur.		
2008	1	Camino privado por lindero sur.		
2012	1	Camino privado por lindero sur.		
Cerramientos				
Año	SI	NO		
1994	X			
2008	X			
2012	X			
Cerramientos existentes				
Año	Descripción			
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.			
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero frontal.			
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en lindero sur de acceso a la parcela. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento de setos en lindero frontal.			
Edificaciones				
Año	SI	NO		
1994		X		
2008	X			
2012	X			
Edificaciones existentes				
Año	Descripción			
1994	Sin edificaciones.			
2008	1.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Conjunto de edificaciones de 2 x 2 m.			
2012	1.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Conjunto de edificaciones de 2 x 2 m.			
Piscinas o estanques				
Año	SI	NO		
1994		X		
2008	X			
2012	X			
Observaciones				
1.- Parte superior de la parcela incluida en Plan Parcial Bartolo. 2.- La superficie catastral aportada es la parte rústica de la finca que pertenece al Pol. 50 Parc. 83. 3.- Arbolado perimetral. 4.- Piscina o estanque por encima del terreno natural. 5.- Resto de parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable	
		3.716	3.716	
		Suelo rústico	Plan parcial	
			PP-28 "Los Llanos"	
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición		
Año	SI	NO	Resolución	
1994	X		Favorable	Desfavorable
2008	X		X	
2012		X	X	
Observaciones				
Archivo parcial por su incorporación al Plan Parcial "Bartolo" como suelo urbanizable.				



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		36																																																									
Parcela Nº		21																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>43A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	43A	2008	50	84	2012	50	84																																									
	Situación																																																										
	Año	Polígono	Parcela																																																								
	1994	50	43A																																																								
	2008	50	84																																																								
	2012	50	84																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juan Trujillo Cuenca</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios		Juan Trujillo Cuenca																																																					
	Propietarios																																																										
	Juan Trujillo Cuenca																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Referencia catastral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05900A050000840000HU</td> </tr> </tbody> </table>			Referencia catastral		05900A050000840000HU																																																					
Referencia catastral																																																											
05900A050000840000HU																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Superficie catastral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.706 m2</td> </tr> </tbody> </table>			Superficie catastral		7.706 m2																																																						
Superficie catastral																																																											
7.706 m2																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Uso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ocio o recreo</td> </tr> </tbody> </table>			Uso		Ocio o recreo																																																						
Uso																																																											
Ocio o recreo																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linderos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Norte</td> <td>Pol. 50 Parc. 22</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td>Pol. 50 Parc. 83</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td>Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td>Pol. 50 Parc. 83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Camino</td> </tr> </tbody> </table>			Linderos		Norte	Pol. 50 Parc. 22	Sur	Pol. 50 Parc. 83	Este	Camino	Oeste	Pol. 50 Parc. 83		Camino																																													
Linderos																																																											
Norte	Pol. 50 Parc. 22																																																										
Sur	Pol. 50 Parc. 83																																																										
Este	Camino																																																										
Oeste	Pol. 50 Parc. 83																																																										
	Camino																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero suroeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero suroeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero suroeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero suroeste.	2008	1	Camino privado por lindero suroeste.	2012	1	Camino privado por lindero suroeste.																																										
Accesos																																																											
Año	Nº	Situación																																																									
1994	1	Camino privado por lindero suroeste.																																																									
2008	1	Camino privado por lindero suroeste.																																																									
2012	1	Camino privado por lindero suroeste.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																											
Cerramientos																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.	2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.	2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.																																															
Cerramientos existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.																																																										
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos a caminos. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																											
Edificaciones																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja adosada a lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja adosada a lindero oeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	1.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja adosada a lindero oeste.	2012	1.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja adosada a lindero oeste.																																															
Edificaciones existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	Sin edificaciones.																																																										
2008	1.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja adosada a lindero oeste.																																																										
2012	1.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica. 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja adosada a lindero oeste.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																											
Piscinas o estanques																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Observaciones</p> <p>1.- Cerramiento delimitando el entorno de la edificación 1 y piscina. 2.- Pequeño arbolado alrededor de la edificación 1. 3.- Escasa vegetación. 4.- Piscina enterrada. 5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.</p>																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie catastral</th> <th>Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.706</td> <td>7.706</td> </tr> </tbody> </table>	Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable	7.706	7.706	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Suelo rústico</th> <th>Plan parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PP-28 "Los Llanos"</td> </tr> </tbody> </table>	Suelo rústico	Plan parcial		PP-28 "Los Llanos"																																																
Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable																																																										
7.706	7.706																																																										
Suelo rústico	Plan parcial																																																										
	PP-28 "Los Llanos"																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición						Legalizable				Resolución		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	1994		X			2008	X			X	2008	X			X	2012		X			2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																							
		Legalizable				Resolución																																																					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X			X	1994		X																																																				
2008	X			X	2008	X			X																																																		
2012		X			2012																																																						
<p>Observaciones</p> <p>Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.</p>																																																											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		37																																																					
Parcela Nº		19																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Poligono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Poligono	Parcela	1994	50	50	2008	50	105		50	106	2012	50	105		50	106																															
	Situación																																																						
Año	Poligono	Parcela																																																					
1994	50	50																																																					
2008	50	105																																																					
	50	106																																																					
2012	50	105																																																					
	50	106																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Luis Rocholl Barrino</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050001050000HX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050001060000HI</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">6.876 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Ocio o recreo</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 107</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 112</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 113</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Luis Rocholl Barrino			Referencia catastral			05900A050001050000HX			05900A050001060000HI			Superficie catastral			6.876 m2			Uso			Ocio o recreo			Linderos			Norte	Camino		Sur	Pol. 50 Parc. 107		Este	Camino		Oeste	Pol. 50 Parc. 112			Pol. 50 Parc. 113								
	Propietarios																																																						
Luis Rocholl Barrino																																																							
Referencia catastral																																																							
05900A050001050000HX																																																							
05900A050001060000HI																																																							
Superficie catastral																																																							
6.876 m2																																																							
Uso																																																							
Ocio o recreo																																																							
Linderos																																																							
Norte	Camino																																																						
Sur	Pol. 50 Parc. 107																																																						
Este	Camino																																																						
Oeste	Pol. 50 Parc. 112																																																						
	Pol. 50 Parc. 113																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero este.	2008	1	Camino privado por lindero este.	2012	1	Camino privado por lindero este.																																					
	Accesos																																																						
Año	Nº	Situación																																																					
1994	1	Camino privado por lindero este.																																																					
2008	1	Camino privado por lindero este.																																																					
2012	1	Camino privado por lindero este.																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																						
	Cerramientos																																																						
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="3">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="3">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="3">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="3">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes				Año	Descripción			1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.			2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.			2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																		
Cerramientos existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																						
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																						
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica en linderos norte y este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones				Año	SI	NO		1994		X		2008	X			2012	X																																		
Edificaciones																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="3">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="3">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="3">1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero este. 2.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja adosada a lindero sur.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="3">1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero este. 2.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja adosada a lindero sur.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes				Año	Descripción			1994	Sin edificaciones.			2008	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero este. 2.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja adosada a lindero sur.			2012	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero este. 2.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja adosada a lindero sur.																																		
Edificaciones existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	Sin edificaciones.																																																						
2008	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero este. 2.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja adosada a lindero sur.																																																						
2012	1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a 2 aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero este. 2.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja adosada a lindero sur.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques				Año	SI	NO		1994		X		2008		X		2012		X																																	
Piscinas o estanques																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008		X																																																					
2012		X																																																					
<p>Observaciones</p> <p>1.- Dos parcelas catastrales diferentes con superficies de 5.015 m2 y 1.861 m2 divididas por alambrada metálica. 2.- Pequeño arbolado alrededor de la edificación 1. 3.- Gran parte de la parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Superficie catastral</th> <th colspan="2">Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">6.876</td> <td colspan="2">5.499</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Suelo rústico</th> <th colspan="2">Plan parcial</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Asentamiento irregular</td> <td colspan="2">PP-28 "Los Llanos"</td> </tr> </tbody> </table>		Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable		6.876		5.499		Suelo rústico		Plan parcial		Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"																																							
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable																																																					
6.876		5.499																																																					
Suelo rústico		Plan parcial																																																					
Asentamiento irregular		PP-28 "Los Llanos"																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994		X		1994		X			2008	X		X	2008	X			X	2012		X		2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Legalizable				Resolución																																																			
Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																															
1994		X		1994		X																																																	
2008	X		X	2008	X			X																																															
2012		X		2012																																																			
<p>Observaciones</p> <p>Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.</p>																																																							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		38																																													
Parcela Nº		20A																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>102</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	50	2008	50	102	2012	50	102																													
	Situación																																														
Año	Polígono	Parcela																																													
1994	50	50																																													
2008	50	102																																													
2012	50	102																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Policarpo Muñoz García</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050001020000HK</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">1.624 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Sin uso aparente</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 101</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 103</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 52</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Policarpo Muñoz García			Referencia catastral			05900A050001020000HK			Superficie catastral			1.624 m2			Uso			Sin uso aparente			Linderos			Norte	Pol. 50 Parc. 101		Sur	Pol. 50 Parc. 103		Este	Pol. 50 Parc. 52		Oeste	Camino						
	Propietarios																																														
Policarpo Muñoz García																																															
Referencia catastral																																															
05900A050001020000HK																																															
Superficie catastral																																															
1.624 m2																																															
Uso																																															
Sin uso aparente																																															
Linderos																																															
Norte	Pol. 50 Parc. 101																																														
Sur	Pol. 50 Parc. 103																																														
Este	Pol. 50 Parc. 52																																														
Oeste	Camino																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	0		2008	0		2012	0																														
	Accesos																																														
Año	Nº	Situación																																													
1994	0																																														
2008	0																																														
2012	0																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																														
	Cerramientos																																														
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008	X																																														
2012	X																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin cerramiento</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	Sin cerramiento	2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																		
	Cerramientos existentes																																														
Año	Descripción																																														
1994	Sin cerramiento																																														
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																														
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																													
	Edificaciones																																														
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008		X																																													
2012		X																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Sin edificaciones.	2012	Sin edificaciones.																																		
	Edificaciones existentes																																														
Año	Descripción																																														
1994	Sin edificaciones.																																														
2008	Sin edificaciones.																																														
2012	Sin edificaciones.																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																													
	Piscinas o estanques																																														
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008		X																																													
2012		X																																													
Observaciones																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Favorable</th> <th rowspan="2">Desfavorable</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Año	Legalizable		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable	SI	NO	SI	NO	1994		X	1994		X			2008	X		2008		X			2012		X	2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																											
Año	Legalizable		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable																																								
	SI	NO		SI	NO																																										
1994		X	1994		X																																										
2008	X		2008		X																																										
2012		X	2012																																												
Observaciones																																															
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.																																															



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		39					
Parcela Nº		20B					
	Situación						
	Año	Polígono	Parcela				
	1994	50	50				
	2008	50	101				
	2012	50	101				
	Propietarios						
	Jesús Gómez del Pozo						
	Referencia catastral						
	05900A050001010000HO						
	Superficie catastral						
2.153 m ²							
Uso							
Sin uso aparente							
Linderos							
Norte	Pol. 50 Parc. 100						
Sur	Pol. 50 Parc. 102						
Este	Pol. 50 Parc. 52						
Oeste	Camino						
Accesos							
Año	Nº	Situación					
1994	0						
2008	0						
2012	0						
Cerramientos							
Año	SI	NO					
1994		X					
2008		X					
2012		X					
Cerramientos existentes							
Año	Descripción						
1994	Sin cerramiento						
2008	Sin cerramiento						
2012	Sin cerramiento						
Edificaciones							
Año	SI	NO					
1994		X					
2008		X					
2012		X					
Edificaciones existentes							
Año	Descripción						
1994	Sin edificaciones.						
2008	Sin edificaciones.						
2012	Sin edificaciones.						
Piscinas o estanques							
Año	SI	NO					
1994		X					
2008		X					
2012		X					
	Observaciones						
	1.- Parte superior de la parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.						
	Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable					
	2.153	528					
Suelo rústico	Plan parcial						
Asentamiento irregular	PP-28 "Los Llanos"						
Actuaciones realizadas			Recurso de reposición				
Año	Legalizable		Año	Resolución			
	SI	NO		SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X	1994		X		
2008		X	2008	X			X
2012		X	2012				
Observaciones							
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		40																																																									
Parcela Nº		18A																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	50	2008	50	103	2012	50	103																																									
	Situación																																																										
Año	Polígono	Parcela																																																									
1994	50	50																																																									
2008	50	103																																																									
2012	50	103																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Eloy Garcia Prado</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Eloy Garcia Prado																																																				
	Propietarios																																																										
Eloy Garcia Prado																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">05900A050001030000HR</td> </tr> </tbody> </table>			Referencia catastral			05900A050001030000HR																																																				
	Referencia catastral																																																										
05900A050001030000HR																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">6.194 m2</td> </tr> </tbody> </table>			Superficie catastral			6.194 m2																																																					
Superficie catastral																																																											
6.194 m2																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Sin uso aparente</td> </tr> </tbody> </table>			Uso			Sin uso aparente																																																					
Uso																																																											
Sin uso aparente																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 102</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 104</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 52</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> </tbody> </table>			Linderos			Norte	Pol. 50 Parc. 102		Sur	Pol. 50 Parc. 104		Este	Pol. 50 Parc. 52		Oeste	Camino																																											
Linderos																																																											
Norte	Pol. 50 Parc. 102																																																										
Sur	Pol. 50 Parc. 104																																																										
Este	Pol. 50 Parc. 52																																																										
Oeste	Camino																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero oeste.	2008	1	Camino privado por lindero oeste.	2012	1	Camino privado por lindero oeste.																																										
Accesos																																																											
Año	Nº	Situación																																																									
1994	1	Camino privado por lindero oeste.																																																									
2008	1	Camino privado por lindero oeste.																																																									
2012	1	Camino privado por lindero oeste.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																											
Cerramientos																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.	2008	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.	2012	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																															
Cerramientos existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
2008	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
2012	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012		X																																										
Edificaciones																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012		X																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Pérgola.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Pérgola.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	1.- Pérgola.	2008	1.- Pérgola.	2012	Sin edificaciones.																																															
Edificaciones existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Pérgola.																																																										
2008	1.- Pérgola.																																																										
2012	Sin edificaciones.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																											
Piscinas o estanques																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Observaciones</p> <p>1.- Vegetación sin cuidado. 2.- Mal estado de conservación con materiales tirados por la parcela. 3.- Estanque por encima del terreno natural.</p>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">SI</th> <th colspan="2">NO</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Año	Legalizable		Resolución		Año	SI		NO		SI	NO	Favorable	Desfavorable	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X		1994		X			2008		X			2008		X			2012		X			2012		X		
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																							
Año	Legalizable		Resolución		Año	SI		NO																																																			
	SI	NO	Favorable	Desfavorable		SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X		X		1994		X																																																				
2008		X			2008		X																																																				
2012		X			2012		X																																																				
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.</p>																																																											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				41							
Parcela Nº				18B							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	50					
				2008	50	104					
				2012	50	104					
				Propietarios							
				José González Chico							
				Referencia catastral							
				05900A050001040000HD							
				Superficie catastral							
1.550 m2											
Uso											
Ocio o recreo											
Linderos											
Norte	Pol. 50 Parc. 103										
Sur	Pol. 50 Parc. 51										
Este	Pol. 50 Parc. 52										
Oeste	Camino										
				Accesos							
				Año	Nº	Situación					
				1994	1	Camino privado por lindero oeste.					
				2008	1	Camino privado por lindero oeste.					
				2012	1	Camino privado por lindero oeste.					
				Cerramientos							
				Año	SI	NO					
				1994	X						
				2008	X						
				2012	X						
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.										
2008	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.										
2012	1.- Cerramiento de muro de fábrica, enfoscado y pintado en lindero oeste. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	Sin edificaciones.										
2008	1.- Caseta de 7 x 6 m con cubierta a un agua con cobertura de teja. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua con cobertura de teja.										
2012	1.- Caseta de 7 x 6 m con cubierta a un agua con cobertura de teja. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua con cobertura de teja.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Observaciones											
1.- Vegetación concentrada en lindero suroeste.											
2.- Mal estado de conservación con materiales tirados por la parcela.											
3.- Estanque por encima del terreno natural.											
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución			
1994	X		SI	NO	1994		X	Favorable	Desfavorable		
2008	X			X	2008		X				
2012		X			2012						
Observaciones											
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				42							
Parcela Nº				13							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	50					
				2008	50	110					
				2012	50	110					
				Propietarios							
				Angel Hernández							
				Referencia catastral							
				05900A050001100000HJ							
				Superficie catastral							
				6.153 m2							
				Uso							
				Sin uso aparente							
				Linderos							
				Norte	Camino						
Sur	Pol. 50 Parc. 46										
Este	Pol. 50 Parc. 109										
	Pol. 50 Parc. 78										
Oeste	Pol. 50 Parc. 46										
	Pol. 50 Parc. 116										
Accesos											
Año	Nº	Situación									
1994	1	Camino privado por lindero norte.									
2008	1	Camino privado por lindero norte.									
2012	1	Camino privado por lindero norte.									
Cerramientos											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.										
2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.										
2012	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos. 3.- Cerramiento parcial de setos.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008		X									
2012		X									
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	Sin edificaciones.										
2008	Sin edificaciones.										
2012	Sin edificaciones.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008		X									
2012		X									
Observaciones											
1.- Escasa vegetación. 2.- Pequeño arbolado concentrado en parte inferior de la parcela. 3.- Finca dividida interiormente en dos.											
Actuaciones realizadas			Recurso de reposición								
Año	SI	NO	Legalizable		Resolución						
			SI	NO	Favorable	Desfavorable					
1994	X		X		X						
2008	X		X			X					
2012		X									
Observaciones											
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.											





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		43																									
Parcela Nº		10																									
   	Situación <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Polígono	Parcela	1994	50	50	2008	50	115	2012	50	115												
	Año	Polígono	Parcela																								
	1994	50	50																								
	2008	50	115																								
	2012	50	115																								
	Propietarios Antonio Herráez Sánchez Referencia catastral 05900A050001150000HH Superficie catastral 6.138 m2 Uso Ocio o recreo																										
	Linderos Norte Pol. 50 Parc. 114 Sur Pol. 50 Parc. 116 Este Camino Oeste Pol. 50 Parc. 49																										
	Accesos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero este	2008	1	Camino privado por lindero este	2012	1	Camino privado por lindero este												
	Año	Nº	Situación																								
	1994	1	Camino privado por lindero este																								
	2008	1	Camino privado por lindero este																								
	2012	1	Camino privado por lindero este																								
	Cerramientos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X													
	Año	SI	NO																								
	1994	X																									
2008	X																										
2012	X																										
Cerramientos existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.																	
Año	Descripción																										
1994	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.																										
2008	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.																										
2012	1.- Cerramiento con bloques y alambrada metálica.																										
Edificaciones <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X														
Año	SI	NO																									
1994	X																										
2008	X																										
2012	X																										
Edificaciones existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Casetas de 5 x 4 m de ladrillo con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de chapa. 3.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 4.- Dos casetas de 5 x 3 m con cubierta a un agua adosadas a lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Casetas de 5 x 4 m de ladrillo con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de chapa. 3.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 4.- Dos casetas de 5 x 3 m con cubierta a un agua adosadas a lindero oeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua.	2008	1.- Casetas de 5 x 4 m de ladrillo con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de chapa. 3.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 4.- Dos casetas de 5 x 3 m con cubierta a un agua adosadas a lindero oeste.	2012	1.- Casetas de 5 x 4 m de ladrillo con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de chapa. 3.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 4.- Dos casetas de 5 x 3 m con cubierta a un agua adosadas a lindero oeste.																	
Año	Descripción																										
1994	1.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua.																										
2008	1.- Casetas de 5 x 4 m de ladrillo con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de chapa. 3.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 4.- Dos casetas de 5 x 3 m con cubierta a un agua adosadas a lindero oeste.																										
2012	1.- Casetas de 5 x 4 m de ladrillo con cubierta de teja a un agua. 2.- Caseta de 5 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de chapa. 3.- Caseta de 2 x 1 m en adosada al lindero norte con cubierta a un agua para alojar maquinaria de abastecimiento de agua. 4.- Dos casetas de 5 x 3 m con cubierta a un agua adosadas a lindero oeste.																										
Piscinas o estanques <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X														
Año	SI	NO																									
1994		X																									
2008	X																										
2012	X																										
Observaciones 1.- Zona verde de césped en lindero sur alrededor de la piscina y la casetas 1 y piscina. 2.- Escasa vegetación. 3.- Piscina enterrada. 4.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.																											
Superficie catastral 6.138		Superficie incluida en suelo urbanizable 5.385																									
Suelo rústico Asentamiento irregular		Plan parcial PP-28 "Los Llanos"																									
Actuaciones realizadas																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Legalizable		Resolución		SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X				2008	X				2012		X		X
Año	Legalizable		Resolución																								
	SI	NO	Favorable	Desfavorable																							
1994	X																										
2008	X																										
2012		X		X																							
Observaciones Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.																											




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		45																																																																																																																																																																																																										
Parcela Nº		23_2																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	41	2008	50	41	2012	50	41																																																																																																																																																																																										
	Situación																																																																																																																																																																																																											
Año	Polígono	Parcela																																																																																																																																																																																																										
1994	50	41																																																																																																																																																																																																										
2008	50	41																																																																																																																																																																																																										
2012	50	41																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Laureano Nieves Martín</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050000410000HR</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">2.957 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Desconocido</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Camino Cruz de los Llanos</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 98</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 52</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin cerramiento.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">Sin cerramiento.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Sin cerramiento.</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Observaciones 1.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Superficie catastral</td> <td>Superficie incluida en suelo urbanizable</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>2,957</td> <td>2,957</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Suelo rústico</td> <td>Plan parcial</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>PP-28 "Los Llanos"</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable / Desfavorable</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Observaciones Estimación parcial recurso no procediendo demolición. </td> </tr> </tbody></table>			Propietarios			Laureano Nieves Martín			Referencia catastral			05900A050000410000HR			Superficie catastral			2.957 m2			Uso			Desconocido			Linderos			Norte	Camino Cruz de los Llanos		Sur	Pol. 50 Parc. 98		Este	Pol. 50 Parc. 52		Oeste	Camino		Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero oeste.	2008	1	Camino privado por lindero oeste.	2012	1	Camino privado por lindero oeste.	Cerramientos			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X	Cerramientos existentes			Año	Descripción		1994	Sin cerramiento.		2008	Sin cerramiento.		2012	Sin cerramiento.		Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X	Edificaciones existentes			Año	Descripción		1994	Sin edificaciones.		2008	Sin edificaciones.		2012	Sin edificaciones.		Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X	Observaciones 1.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.						Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable			2,957	2,957			Suelo rústico	Plan parcial				PP-28 "Los Llanos"	Actuaciones realizadas						Legalizable		Año	SI	NO		1994		X		2008		X		2012		X		Recurso de reposición						Resolución		Año	SI	NO	Favorable / Desfavorable	1994		X		2008	X		X	2012				Observaciones Estimación parcial recurso no procediendo demolición.			
	Propietarios																																																																																																																																																																																																											
Laureano Nieves Martín																																																																																																																																																																																																												
Referencia catastral																																																																																																																																																																																																												
05900A050000410000HR																																																																																																																																																																																																												
Superficie catastral																																																																																																																																																																																																												
2.957 m2																																																																																																																																																																																																												
Uso																																																																																																																																																																																																												
Desconocido																																																																																																																																																																																																												
Linderos																																																																																																																																																																																																												
Norte	Camino Cruz de los Llanos																																																																																																																																																																																																											
Sur	Pol. 50 Parc. 98																																																																																																																																																																																																											
Este	Pol. 50 Parc. 52																																																																																																																																																																																																											
Oeste	Camino																																																																																																																																																																																																											
Accesos																																																																																																																																																																																																												
Año	Nº	Situación																																																																																																																																																																																																										
1994	1	Camino privado por lindero oeste.																																																																																																																																																																																																										
2008	1	Camino privado por lindero oeste.																																																																																																																																																																																																										
2012	1	Camino privado por lindero oeste.																																																																																																																																																																																																										
Cerramientos																																																																																																																																																																																																												
Año	SI	NO																																																																																																																																																																																																										
1994		X																																																																																																																																																																																																										
2008		X																																																																																																																																																																																																										
2012		X																																																																																																																																																																																																										
Cerramientos existentes																																																																																																																																																																																																												
Año	Descripción																																																																																																																																																																																																											
1994	Sin cerramiento.																																																																																																																																																																																																											
2008	Sin cerramiento.																																																																																																																																																																																																											
2012	Sin cerramiento.																																																																																																																																																																																																											
Edificaciones																																																																																																																																																																																																												
Año	SI	NO																																																																																																																																																																																																										
1994		X																																																																																																																																																																																																										
2008		X																																																																																																																																																																																																										
2012		X																																																																																																																																																																																																										
Edificaciones existentes																																																																																																																																																																																																												
Año	Descripción																																																																																																																																																																																																											
1994	Sin edificaciones.																																																																																																																																																																																																											
2008	Sin edificaciones.																																																																																																																																																																																																											
2012	Sin edificaciones.																																																																																																																																																																																																											
Piscinas o estanques																																																																																																																																																																																																												
Año	SI	NO																																																																																																																																																																																																										
1994		X																																																																																																																																																																																																										
2008		X																																																																																																																																																																																																										
2012		X																																																																																																																																																																																																										
Observaciones 1.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.																																																																																																																																																																																																												
		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable																																																																																																																																																																																																									
		2,957	2,957																																																																																																																																																																																																									
		Suelo rústico	Plan parcial																																																																																																																																																																																																									
			PP-28 "Los Llanos"																																																																																																																																																																																																									
Actuaciones realizadas																																																																																																																																																																																																												
		Legalizable																																																																																																																																																																																																										
Año	SI	NO																																																																																																																																																																																																										
1994		X																																																																																																																																																																																																										
2008		X																																																																																																																																																																																																										
2012		X																																																																																																																																																																																																										
Recurso de reposición																																																																																																																																																																																																												
		Resolución																																																																																																																																																																																																										
Año	SI	NO	Favorable / Desfavorable																																																																																																																																																																																																									
1994		X																																																																																																																																																																																																										
2008	X		X																																																																																																																																																																																																									
2012																																																																																																																																																																																																												
Observaciones Estimación parcial recurso no procediendo demolición.																																																																																																																																																																																																												



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		47	
Parcela Nº		26_1	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	41
	2008	50	93
	2012	50	93
Propietarios			
Miguel Angel García Jiménez			
Referencia catastral			
05900A050000930000HG			
Superficie catastral			
1.790 m2			
Uso			
Sin uso			
Linderos			
Norte	Camino Cruz de los Llanos		
Sur	Pol. 50 Parc. 94		
Este	Pol. 50 Parc. 90		
	Pol. 50 Parc. 91		
Oeste	Camino		
Accesos			
Año	Nº	Situación	
1994	0		
2008	0		
2012	0		
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin cerramiento.		
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.		
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin edificaciones.		
2008	1.- Caseta de 2x2 m enfoscada con cubierta a un agua en esquina suroeste..		
2012	1.- Caseta de 2x2 m enfoscada con cubierta a un agua en esquina suroeste..		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
1.- Se trata de una única finca catastral dividida entre dos propietarios distintos.		Superficie catastral	
2.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.		1.790	
		Superficie incluida en suelo urbanizable	
		1.790	
		Suelo rústico	
		Plan parcial	
		PP-28 "Los Llanos"	
Actuaciones realizadas			
Recurso de reposición			
Año	SI	NO	Legalizable
			SI NO
1994		X	
2008	X		X
2012		X	
Año	SI	NO	Resolución
			Favorable Desfavorable
1994		X	
2008	X		X
2012			
Observaciones			
Estimación parcial recurso no procediendo demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				48					
Parcela Nº				26_2					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	41			
				2008	50	93			
				2012	50	93			
				Propietarios					
				Jesús Andrino Andrino					
				Referencia catastral					
				05900A050000930000HG					
				Superficie catastral					
				1.790 m2					
				Uso					
				Sin uso					
				Linderos					
Norte				Camino Cruz de los Llanos					
Sur				Pol. 50 Parc. 94					
Este				Pol. 50 Parc. 90					
Oeste				Pol. 50 Parc. 91					
				Camino					
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	0				
				2012	0				
				Cerramientos					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Cerramientos existentes					
Año	Descripción								
1994	Sin cerramiento.								
2008	Sin cerramiento.								
2012	Sin cerramiento.								
				Edificaciones					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Edificaciones existentes					
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones.								
2008	Sin edificaciones.								
2012	Sin edificaciones.								
				Piscinas o estanques					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
Observaciones 1.- Se trata de una única finca catastral dividida entre dos propietarios distintos. 2.- Pozo o sondeo. 3.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable			
				1.790		1.790			
				Suelo rústico		Plan parcial			
						PP-28 "Los Llanos"			
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X			2008	X		X	
2012		X			2012				
Observaciones									
Estimación parcial recurso no procediendo demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		49									
Parcela Nº		24									
	Situación										
	Año	Poligono	Parcela								
	1994	50	41B								
	2008	50	92								
	2012	50	92								
	Propietarios										
	Félix Villacastín Blázquez										
	Referencia catastral										
	05900A050000920000HY										
	Superficie catastral										
4.440 m2											
Uso											
Ocio o recreo											
Linderos											
Norte	Camino										
Sur	Pol. 50 Parc. 91										
Este	Pol. 50 Parc. 53										
Oeste	Pol. 50 Parc. 89										
	Accesos										
	Año	Nº	Situación								
	1994	1	Camino privado por lindero norte.								
	2008	1	Camino privado por lindero norte.								
	2012	1	Camino privado por lindero norte.								
	Cerramientos										
	Año	SI	NO								
	1994	X									
	2008	X									
	2012	X									
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica.										
2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica. 2.- Cerramiento perimetral de setos.										
2012	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica. 2.- Cerramiento perimetral de setos.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Pérgola con pilares de hormigón.										
2008	1.- Pérgola con pilares de hormigón. 2.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja de cemento en lindero sur. 3.- Dos casetas contiguas de 8 x 4 m con cubierta a un agua. 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero oeste compartida con parcela colindante.										
2012	1.- Pérgola con pilares de hormigón. 2.- Edificación de 10 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja de cemento en lindero sur. 3.- Dos casetas contiguas de 8 x 4 m con cubierta a un agua. 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica adosada a lindero oeste compartida con parcela colindante.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Observaciones											
1.- Abundante vegetación y arbolado. 2.- Piscina o estanque por encima del terreno natural. 3.- Invernadero. 4.- Fuente											
Actuaciones realizadas											
Año	SI		NO		Legalizable						
	SI		NO		SI		NO		Resolución		
	SI		NO		SI		NO		Favorable		
	SI		NO		SI		NO		Desfavorable		
1994	X						X				
2008	X						X				
2012			X						X		
Observaciones											
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				50							
Parcela Nº				24_1							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	41B					
				2008	50	96					
				2012	50	96					
				Propietarios				Fausto del Peso Verónica			
				Referencia catastral				05900A050000960000HL			
				Superficie catastral				1.749 m2			
				Uso				Ocio o recreo			
				Linderos				Norte Pol. 50 Parc. 95			
								Sur Pol. 50 Parc. 97			
								Este Pol. 50 Parc. 92			
								Oeste Camino			
				Accesos							
				Año	Nº	Situación					
1994	1	Camino privado por lindero oeste.									
2008	1	Camino privado por lindero oeste.									
2012	1	Camino privado por lindero oeste.									
Cerramientos											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica.										
2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica. 2.- Cerramiento perimetral de setos.										
2012	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica. 2.- Cerramiento perimetral de setos.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	Sin edificaciones.										
2008	1.- Conjunto de edificaciones en lindero este con cubiertas a un agua, enfoscadas y pintadas. 2.- Cenador de brezo.										
2012	1.- Conjunto de edificaciones en lindero este con cubiertas a un agua, enfoscadas y pintadas. 2.- Cenador de brezo.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Observaciones											
1.- Abundante vegetación y arbolado. 2.- Piscina o estanque por encima del terreno natural. 3.- Invernadero. 4.- Fuente											
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
		Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable		
1994	X		X		1994		X				
2008	X			X	2008		X				
2012		X			2012						
Observaciones											
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				51					
Parcela Nº				28_1					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	41A			
				2008	50	90			
				2012	50	90			
				Propietarios					
				Teresa de la Fuente Ruiz					
				Referencia catastral					
				05900A050000900000HA					
				Superficie catastral					
2.824 m2									
Uso									
Sin uso									
Linderos									
Norte	Camino Cruz de los Llanos								
Sur	Pol. 50 Parc. 91								
Este	Camino								
Oeste	Pol. 50 Parc. 93								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	0								
2008	0								
2012	0								
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin cerramiento.								
2008	Sin cerramiento.								
2012	Sin cerramiento.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones.								
2008	Sin edificaciones.								
2012	Sin edificaciones.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Observaciones									
1.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.									
		Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable					
		2.824		2.824					
		Suelo rústico		Plan parcial					
				PP-28 "Los Llanos" - PP-29 "Molinillo II"					
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
		Legalizable				Resolución			
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X			2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		52																																													
Parcela Nº		28																																													
   	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Poligono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>41A</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Poligono	Parcela	1994	50	41A	2008	50	91	2012	50	91																													
	Situación																																														
	Año	Poligono	Parcela																																												
	1994	50	41A																																												
	2008	50	91																																												
	2012	50	91																																												
	Propietarios Alfonso Arribas Jiménez Segunda Hernández Díaz																																														
	Referencia catastral 05900A050000910000HB																																														
	Superficie catastral 4.051 m2																																														
	Uso Ocio o recreo																																														
	Linderos																																														
	Norte	Pol. 50 Parc. 90																																													
	Sur	Pol. 50 Parc. 92																																													
	Este	Camino																																													
	Oeste	Pol. 50 Parc. 93																																													
	Pol. 50 Parc. 94																																														
	Pol. 50 Parc. 95																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero este	2008	1	Camino privado por lindero este	2012	1	Camino privado por lindero este																														
Accesos																																															
Año	Nº	Situación																																													
1994	1	Camino privado por lindero este																																													
2008	1	Camino privado por lindero este																																													
2012	1	Camino privado por lindero este																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																															
Cerramientos																																															
Año	SI	NO																																													
1994	X																																														
2008	X																																														
2012	X																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.	2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.	2012	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																			
Cerramientos existentes																																															
Año	Descripción																																														
1994	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																														
2008	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																														
2012	1.- Cerramiento de bloques y alambrada metálica en lindero este. 2.- Cerramiento de alambrada metálica en resto de linderos.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																															
Edificaciones																																															
Año	SI	NO																																													
1994	X																																														
2008	X																																														
2012	X																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica.	2008	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.	2012	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.																																			
Edificaciones existentes																																															
Año	Descripción																																														
1994	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica.																																														
2008	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.																																														
2012	1.- Caseta de 8 x 4 m con estructura de hormigon, cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Porche realizado con estructura metálica. 3.- Caseta de 10 x 5 m con cubierta plana en lindero noroeste. 4.- Caseta de 12 x 3 m con cubierta plana en lindero oeste adosada a la caseta 3.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																															
Piscinas o estanques																																															
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008	X																																														
2012	X																																														
Observaciones 1.- Piscina enterrada de 7 x 4 m. 2.- Zona verde de césped en la mitad sur de la parcela. 3.- Pequeño arbolado. 4.- Huertas en lindero norte. 5.- Parte superior de la parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Legalizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>SI NO</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Actuaciones realizadas				Año	SI	NO	Legalizable	1994	X		SI NO	2008	X		X	2012		X		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Resolución</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Favorable Desfavorable</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Recurso de reposición				Año	SI	NO	Resolución				Favorable Desfavorable	1994		X		2008		X		2012			
Actuaciones realizadas																																															
Año	SI	NO	Legalizable																																												
1994	X		SI NO																																												
2008	X		X																																												
2012		X																																													
Recurso de reposición																																															
Año	SI	NO	Resolución																																												
			Favorable Desfavorable																																												
1994		X																																													
2008		X																																													
2012																																															
Observaciones Resuelto en el expediente nº 7/94																																															



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		53		
Parcela Nº				
	Situación			
	Año	Polígono	Parcela	
	1994	50	43A	
	2008	Incluida en plan parcial		
	2012	Incluida en plan parcial		
	Propietarios			
	Referencia catastral			
	Superficie catastral			
	Uso			
	Linderos			
	Norte	Finca 5		
	Sur	Camino		
	Este	Finca 6		
	Oeste	Finca 5		
	Accesos			
Año	Nº	Situación		
1994	1	Camino privado por lindero sur.		
2008	1	Camino privado por lindero sur.		
2012	1	Camino privado por lindero sur.		
Cerramientos				
Año	SI	NO		
1994	X			
2008	X			
2012	X			
Cerramientos existentes				
Año	Descripción			
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.			
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.			
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.			
Edificaciones				
Año	SI	NO		
1994	X			
2008	X			
2012	X			
Edificaciones existentes				
Año	Descripción			
1994	1.- Caseta de 3 x 3 m construida con muros de carga y forjado en formación de cubierta plana. Sobre la cubierta se ha colocado un depósito de 10.000 l de agua para abastecer a las parcelas colindantes.			
2008	1.- Caseta de 3 x 3 m construida con muros de carga y forjado en formación de cubierta plana. Sobre la cubierta se ha colocado un depósito de 10.000 l de agua para abastecer a las parcelas colindantes.			
2012	1.- Caseta de 3 x 3 m construida con muros de carga y forjado en formación de cubierta plana. Sobre la cubierta se ha colocado un depósito de 10.000 l de agua para abastecer a las parcelas colindantes.			
Piscinas o estanques				
Año	SI	NO		
1994		X		
2008		X		
2012		X		
Observaciones				
1.- Parcela incluida en el Plan Parcial Bartolo. 2.- Parcela situada entre parcelas 5 y 6.				
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición		
	Legalizable		Resolución	
Año	SI	NO	SI	NO
1994	X			X
2008		X	X	
2012		X		X
Observaciones				
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.				



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		54	
Parcela Nº		35	
   	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	53D
	2008	50	54
	2012	50	54
	Propietarios		
	Lovean, SA.		
	Referencia catastral		
	05900A050000540000HW		
	Superficie catastral		
	30.669 m2		
	Uso		
	Sin uso		
	Linderos		
	Norte	Pol. 50 Parc. 38	
Sur	Pol. 50 Parc. 39		
Este	Camino		
Oeste	Pol. 50 Parc. 55 Pol. 50 Parc. 57		
Accesos			
Año	Nº	Situación	
1994	0		
2008	1	Camino privado por lindero noreste.	
2012	1	Camino privado por lindero noreste.	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.		
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramiento de bloques enfoscados y pintados y reja metálica en lindero norte.		
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramiento de bloques enfoscados y pintados y reja metálica en lindero norte.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin edificaciones.		
2008	1.- Caseta de 10 x 3 m con cubierta a un agua en acceso por lindero noreste. 2.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a dos aguas en lindero oeste en la parte superior de la parcela. 3.- Caseta de 10 x 4 m con cubierta a un agua y cubrición de chapa metálica. 4.- Casetas de 10 x 6 m y 4 x 2 m con cubierta a un agua y cubrición de fibrocemento. 5.- Edificación de 12 x 6 m con cubierta a dos aguas. 6.- Conjunto de edificaciones de 14 x 5 m, 12 x 9 m y 32 x 8 m con cubiertas a un agua en lindero oeste en la parte inferior de la parcela.		
2012	1.- Caseta de 10 x 3 m con cubierta a un agua en acceso por lindero noreste. 2.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a dos aguas en lindero oeste en la parte superior de la parcela. 3.- Caseta de 10 x 4 m con cubierta a un agua y cubrición de chapa metálica. 4.- Casetas de 10 x 6 m y 4 x 2 m con cubierta a un agua y cubrición de fibrocemento. 5.- Edificación de 12 x 6 m con cubierta a dos aguas. 6.- Conjunto de edificaciones de 14 x 5 m, 12 x 9 m y 32 x 8 m con cubiertas a un agua en lindero oeste en la parte inferior de la parcela.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008	X		
2012	X		
Observaciones			
1.- Parcela catastral sin segregar. 2.- Piscina enterrada de 20 x 10 m 3.- Pequeño tentadero. 4.- Pozo.			
Actuaciones realizadas			
Año	SI	NO	Legalizable
1994	X		X
2008	X		X
2012		X	
Recurso de reposición			
Año	SI	NO	Resolución
1994		X	
2008	X		
2012			X
Observaciones			
Desestimación recurso de reposición, y Orden de ejecución y demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				55					
Parcela Nº				34					
				Situación					
				Año	Poligono	Parcela			
				1994	50	53D			
				2008	50	54			
2012	50	54							
Propietarios									
Alejandro Sáez Martos									
Referencia catastral									
05900A050000570000HY									
Superficie catastral									
16.418 m2									
Uso									
Ocio o recreo									
Linderos									
Norte	Pol. 50 Parc. 54								
Sur	Pol. 50 Parc. 53								
Este	Pol. 50 Parc. 58								
Oeste	Camino								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	1	Camino privado por lindero oeste.							
2008	1	Camino privado por lindero oeste.							
2012	1	Camino privado por lindero oeste.							
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.								
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.								
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Caseta de 2 x 10 m realizada con bloques de cemento y cubrición de teja de cemento.								
	2.- Caseta de 5 x 3 m realizada con bloques de cemento y cubrición de teja de cemento.								
	3.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de teja.								
	4.- Pérgola								
2008	1.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de teja.								
	2.- Edificación de 12 x 12 m de dos plantas revestida de madera con cubierta a 4 aguas con cobertura de pizarra.								
	3.- Resto edificaciones realizadas con bloques de cemento enfoscadas y chapa metálica.								
	4.- Casetas de perros.								
2012	1.- Edificación de 6 x 4 m con cubierta de teja.								
	2.- Edificación de 12 x 12 m de dos plantas revestida de madera con cubierta a 4 aguas con cobertura de pizarra.								
	3.- Resto edificaciones realizadas con bloques de cemento enfoscadas y chapa metálica.								
	4.- Casetas de perros.								
	5.- Leñera.								
	6.- Porche con placas solares.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008				X					
2012				X					
Observaciones									
1.- Ocupación de edificación y vegetación en la mitad sur de la parcela.									
2.- Edificaciones de bloques y chapa en regular estado de conservación.									
3.- Zonas cercadas destinadas a perrerías.									
4.- Invernadero.									
5.- Molino de viento.									
6.- Captación de agua.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994	X		SI	NO	1994	X		Favorable	Desfavorable
2008	X			X	2008	X			X
2012	X			X	2012				
Observaciones									
Resultado en el expediente nº 22/94									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		56																																																									
Parcela Nº		36																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>53D</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	53D	2008	50	53	2012	50	5																																									
	Situación																																																										
Año	Polígono	Parcela																																																									
1994	50	53D																																																									
2008	50	53																																																									
2012	50	5																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">César de la Paz Hernández</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Referencia catastral 05900A050000530000HH</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Superficie catastral 276.323 m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uso Desconocido</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			César de la Paz Hernández			Referencia catastral 05900A050000530000HH			Superficie catastral 276.323 m2			Uso Desconocido																																											
	Propietarios																																																										
César de la Paz Hernández																																																											
Referencia catastral 05900A050000530000HH																																																											
Superficie catastral 276.323 m2																																																											
Uso Desconocido																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 54</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 57</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Resto de finca catastral</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Resto de finca catastral</td> </tr> </tbody> </table>			Linderos			Norte	Pol. 50 Parc. 54		Sur	Pol. 50 Parc. 57		Este	Resto de finca catastral		Oeste	Resto de finca catastral																																										
	Linderos																																																										
Norte	Pol. 50 Parc. 54																																																										
Sur	Pol. 50 Parc. 57																																																										
Este	Resto de finca catastral																																																										
Oeste	Resto de finca catastral																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte</td> </tr> </tbody> </table>				Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero norte	2008	1	Camino privado por lindero norte	2012	1	Camino privado por lindero norte																																									
Accesos																																																											
Año	Nº	Situación																																																									
1994	1	Camino privado por lindero norte																																																									
2008	1	Camino privado por lindero norte																																																									
2012	1	Camino privado por lindero norte																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Cerramientos																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.	2008	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.	2012	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																														
Cerramientos existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
2008	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
2012	1.- Cerramiento con bloques, piedra y alambrada metálica en lindero norte. 2.- Cerramiento con alambrada metálica en resto de linderos.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Edificaciones																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento.	2008	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.	2012	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.																																														
Edificaciones existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento.																																																										
2008	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.																																																										
2012	1.- Nave de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento. 2.- Dos naves de 3 x 12 m con cubierta de fibrocemento. 3.- Edificación de 8 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja. 4.- Edificación de 3 x 6 m con cubierta a dos aguas con cubrición de teja.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Piscinas o estanques																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela sin segregar catastralmente. 2.- Edificaciones y vegetación concentradas en zona sur de la parcela. 3.- Dos posibles parcelas independientes con accesos independientes unidas. 4.- Piscina enterrada.</p>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición						Legalizable				Resolución		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X		1994		X			2008	X			X	2008		X			2012		X		X	2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																							
		Legalizable				Resolución																																																					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X		X		1994		X																																																				
2008	X			X	2008		X																																																				
2012		X		X	2012																																																						
<p>Observaciones</p> <p>Resuelto en el expediente nº 18/94</p>																																																											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				57							
Parcela Nº											
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	12 y 18					
				2008	Incluida en Plan Parcial						
				2012	Incluida en Plan Parcial						
				Propietarios				Valentín Jiménez Nieto			
				Referencia catastral							
				Superficie catastral							
				Uso				Desconocido			
				Linderos				Norte Sur Este Oeste			
Accesos				Año	Nº	Situación					
				1994	2	Camino Cruz de los Llanos Ctra de Avila a Toledo					
				2008	Sin acceso						
				2012	Sin acceso						
Cerramientos				Año	SI	NO					
				1994	X						
				2008		X					
				2012		X					
Cerramientos existentes				Año	Descripción						
				1994	1.- Postes y alambrada metálica.						
				2008	Incluida en Plan Parcial						
				2012	Incluida en Plan Parcial						
Edificaciones				Año	SI	NO					
				1994	X						
				2008		X					
				2012		X					
Edificaciones existentes				Año	Descripción						
				1994	1.- Edificación de una planta de 5,60 x 6,80 m realizado con muros de fábrica de ladrillos.						
				2008	Incluida en Plan Parcial						
				2012	Incluida en Plan Parcial						
Piscinas o estanques				Año	SI	NO					
				1994		X					
				2008		X					
				2012		X					
Observaciones											
1.- Parcelas incluidas en Plan Parcial Valle Amblés y Bartolo como suelo urbano.											
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
		Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable		
1994	X				1994		X				
2008	X				2008		X				
2012	X				2012						
Observaciones											
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable según expte. 19/93.											






EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		58																																																							
Parcela Nº		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>						Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																			
Situación																																																									
Año	Polígono	Parcela																																																							
1994	49	54																																																							
2008	49	54																																																							
2012	49	54																																																							
		<p>Propietarios Orlando de Jesús Grelha</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000H0</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p> <p>Linderos</p>				<p>Norte Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56</p> <p>Este Camino</p> <p>Oeste Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57</p>																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																					
Accesos																																																									
Año	Nº	Situación																																																							
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																							
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																							
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																							
Cerramientos																																																									
Año	SI	NO																																																							
1994	X																																																								
2008	X																																																								
2012	X																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes			Año	Descripción		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.		2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																					
Cerramientos existentes																																																									
Año	Descripción																																																								
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																								
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																								
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																								
Edificaciones																																																									
Año	SI	NO																																																							
1994		X																																																							
2008	X																																																								
2012	X																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2"> Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. </td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes			Año	Descripción		1994	Sin edificaciones.		2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.		2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																					
Edificaciones existentes																																																									
Año	Descripción																																																								
1994	Sin edificaciones.																																																								
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																																																								
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																								
Piscinas o estanques																																																									
Año	SI	NO																																																							
1994		X																																																							
2008	X																																																								
2012	X																																																								
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			1994		X			2008	X			2008		X			2012	X			2012		X		
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																					
Legalizable				Resolución																																																					
Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																	
1994	X			1994		X																																																			
2008	X			2008		X																																																			
2012	X			2012		X																																																			
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		59		
Parcela Nº				
		Situación		
		Año	Polígono	Parcela
		1994	49	54
		2008	49	54
		Propietarios Enrique González del Pozo Referencia catastral 005900A049000540000HO Superficie catastral 44.441 m2 Uso Varios		
		Linderos		
Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47			
Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56			
Este	Camino			
Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57			
		Accesos		
		Año	Nº	Situación
		1994	1	Camino privado por lindero noreste.
		2008	1	Camino privado por lindero noreste.
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.		
		Cerramientos		
		Año	SI	NO
		1994	X	
		2008	X	
2012	X			
		Cerramientos existentes		
		Año	Descripción	
		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	
		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.			
		Edificaciones		
		Año	SI	NO
		1994		X
		2008	X	
2012	X			
		Edificaciones existentes		
		Año	Descripción	
		1994	Sin edificaciones.	
		2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.	
Piscinas o estanques				
Año	SI	NO		
1994		X		
2008	X			
2012	X			
Observaciones				
1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.				
Actuaciones realizadas				
Legalizable				
Año	SI	NO	Resolución	
1994	X			
2008	X			
2012	X			
Recurso de reposición				
Año	SI	NO	Favorable	
1994		X		
2008		X		
2012		X		
Observaciones				
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.				





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		60							
Parcela Nº									
		Situación							
		Año	Polígono	Parcela					
		1994	49	54					
		2008	49	54					
		Propietarios							
		Milagros Jiménez Resina							
		Referencia catastral							
		005900A049000540000HO							
		Superficie catastral							
		44.441 m2							
		Uso							
		Varios							
		Linderos							
		Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47						
		Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56						
		Este	Camino						
		Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57						
				Accesos					
Año	Nº			Situación					
1994	1			Camino privado por lindero noreste.					
2008	1			Camino privado por lindero noreste.					
		Cerramientos							
		Año	SI	NO					
		1994	X						
		2008	X						
		Cerramientos existentes							
		Año	Descripción						
		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.						
		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.						
		Edificaciones							
		Año	SI	NO					
		1994		X					
		2008	X						
		Edificaciones existentes							
		Año	Descripción						
		1994	Sin edificaciones.						
		2008	<p>Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 3 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas.</p> <p>Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua.</p> <p>Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural.</p> <p>Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.</p> <p>Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada.</p> <p>Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche.</p> <p>Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.</p> <p>Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste.</p> <p>Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela.</p> <p>Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas.</p> <p>Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.</p> <p>Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa.</p> <p>Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.</p>						
		Piscinas o estanques							
		Año	SI	NO					
		1994		X					
		2008	X						
		Observaciones							
		1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral.							
		2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas.							
		3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas.							
		Actuaciones realizadas							
		Legalizable							
		Año	SI	NO	Año	SI	NO	Resolución	
		1994	X		1994		X	Favorable	Desfavorable
2008	X		2008	X			X		
2012	X		2012		X				
		Observaciones							
		Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		61																				
Parcela Nº																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>						Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54
Situación																						
Año	Polígono	Parcela																				
1994	49	54																				
2008	49	54																				
2012	49	54																				
		<p>Propietarios Olegario Jiménez Resina</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000H0</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p> <p>Linderos</p> <table border="1"> <tr> <td>Norte</td> <td>Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td>Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td>Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td>Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57</td> </tr> </table>						Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47	Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56	Este	Camino	Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57							
Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47																					
Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56																					
Este	Camino																					
Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>						Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.
Accesos																						
Año	Nº	Situación																				
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																				
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																				
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X	
Cerramientos																						
Año	SI	NO																				
1994	X																					
2008	X																					
2012	X																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>						Cerramientos existentes			Año	Descripción		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.		2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	
Cerramientos existentes																						
Año	Descripción																					
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																					
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																					
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X	
Edificaciones																						
Año	SI	NO																				
1994		X																				
2008	X																					
2012	X																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2"> Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. </td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>						Edificaciones existentes			Año	Descripción		1994	Sin edificaciones.		2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.		2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.	
Edificaciones existentes																						
Año	Descripción																					
1994	Sin edificaciones.																					
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																					
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X	
Piscinas o estanques																						
Año	SI	NO																				
1994		X																				
2008	X																					
2012	X																					
Observaciones		<p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral.</p> <p>2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas.</p> <p>3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas.</p> <p>4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11.</p> <p>5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																				
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición																				
		Legalizable				Resolución																
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable													
1994	X			X	1994		X		X													
2008	X			X	2008		X		X													
2012	X			X	2012																	
Observaciones																						
con orden de demolición.																						





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		62																																																					
Parcela Nº																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																					
	Situación																																																						
Año	Polígono	Parcela																																																					
1994	49	54																																																					
2008	49	54																																																					
2012	49	54																																																					
	<p>Propietarios José Luis Carrera Gutiérrez</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000HO</p> <p>Superficie catastral 44.441 m²</p> <p>Uso Varios</p> <p>Linderos</p> <table border="1"> <tr> <td>Norte</td> <td>Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td>Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td>Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td>Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57</td> </tr> </table>			Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47	Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56	Este	Camino	Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57																																												
	Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47																																																					
Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56																																																						
Este	Camino																																																						
Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																					
	Accesos																																																						
Año	Nº	Situación																																																					
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																					
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																					
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																						
Cerramientos																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes			Año	Descripción		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.		2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																						
Cerramientos existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																						
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																						
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																						
Edificaciones																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2"> Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. </td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes			Año	Descripción		1994	Sin edificaciones.		2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.		2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																						
Edificaciones existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	Sin edificaciones.																																																						
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																																																						
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																						
Piscinas o estanques																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<p>Observaciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Parcela catastral sin segregación dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado. 																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			1994		X		X	2008	X			2008		X		X	2012	X			2012		X		X
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Legalizable				Resolución																																																			
Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																															
1994	X			1994		X		X																																															
2008	X			2008		X		X																																															
2012	X			2012		X		X																																															
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																							





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		63																																																	
Parcela Nº																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																	
	Situación																																																		
Año	Polígono	Parcela																																																	
1994	49	54																																																	
2008	49	54																																																	
2012	49	54																																																	
<p>Propietarios Francisco Erena Mármol</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000H0</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p>																																																			
	<p>Linderos</p> <p>Norte: Pol. 49 Parc. 44, Pol. 49 Parc. 45, Pol. 49 Parc. 46, Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 55</p> <p>Este: Camino</p> <p>Oeste: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 57</p>																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																	
Accesos																																																			
Año	Nº	Situación																																																	
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																	
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																	
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																		
	Cerramientos																																																		
Año	SI	NO																																																	
1994	X																																																		
2008	X																																																		
2012	X																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																							
Cerramientos existentes																																																			
Año	Descripción																																																		
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																		
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																		
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																		
	Edificaciones																																																		
Año	SI	NO																																																	
1994		X																																																	
2008	X																																																		
2012	X																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																									
Edificaciones existentes																																																			
Año	Descripción																																																		
1994	Sin edificaciones.																																																		
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																			
Piscinas o estanques																																																			
Año	SI	NO																																																	
1994		X																																																	
2008	X																																																		
2012	X																																																		
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Legalizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Actuaciones realizadas				Año	SI	NO	Legalizable	1994	X			2008	X			2012	X			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Resolución</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>Favorable</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Recurso de reposición				Año	SI	NO	Resolución				Favorable				Desfavorable	1994		X		2008		X		2012			
Actuaciones realizadas																																																			
Año	SI	NO	Legalizable																																																
1994	X																																																		
2008	X																																																		
2012	X																																																		
Recurso de reposición																																																			
Año	SI	NO	Resolución																																																
			Favorable																																																
			Desfavorable																																																
1994		X																																																	
2008		X																																																	
2012																																																			
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																			





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		64																																																									
Parcela Nº																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																									
	Situación																																																										
Año	Polígono	Parcela																																																									
1994	49	54																																																									
2008	49	54																																																									
2012	49	54																																																									
Propietarios Felipe San Pedro Navarro Referencia catastral 005900A049000540000HO Superficie catastral 44.441 m ²																																																											
Uso Varios																																																											
Linderos																																																											
Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47																																																										
Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56																																																										
Este	Camino																																																										
Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																									
	Accesos																																																										
Año	Nº	Situación																																																									
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																									
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																									
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																											
Cerramientos																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																															
Cerramientos existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																										
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																										
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																											
Edificaciones																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td> Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. </td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.	2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																															
Edificaciones existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	Sin edificaciones.																																																										
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																																																										
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																											
Piscinas o estanques																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
Observaciones 1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición						Legalizable				Resolución		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	1994		X			2008	X			X	2008		X			2012	X			X	2012		X		
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																							
		Legalizable				Resolución																																																					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X			X	1994		X																																																				
2008	X			X	2008		X																																																				
2012	X			X	2012		X																																																				
Observaciones Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.																																																											




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		65																																																					
Parcela Nº																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																					
	Situación																																																						
Año	Polígono	Parcela																																																					
1994	49	54																																																					
2008	49	54																																																					
2012	49	54																																																					
<p>Propietarios Carlos del Soto Jiménez</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000HO</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p>																																																							
	<p>Linderos</p> <p>Norte: Pol. 49 Parc. 44, Pol. 49 Parc. 45, Pol. 49 Parc. 46, Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 55, Pol. 49 Parc. 56</p> <p>Este: Camino</p> <p>Oeste: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 57</p>																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																					
Accesos																																																							
Año	Nº	Situación																																																					
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																					
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																					
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																						
	Cerramientos																																																						
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<p>Cerramientos existentes</p> <p>Descripción</p> <p>1994: 1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</p> <p>2008: 1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</p> <p>2012: 1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</p>																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																						
	Edificaciones																																																						
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<p>Edificaciones existentes</p> <p>Descripción</p> <p>1994: Sin edificaciones.</p> <p>2008: Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012: Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																						
Piscinas o estanques																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Observaciones</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO	Observaciones	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			1994		X			2008	X			2008		X			2012	X			2012		X		
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Legalizable				Resolución																																																			
Año	SI	NO	Observaciones	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																															
1994	X			1994		X																																																	
2008	X			2008		X																																																	
2012	X			2012		X																																																	
<p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																							





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		66																																																													
Parcela Nº																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>						Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																									
Situación																																																															
Año	Polígono	Parcela																																																													
1994	49	54																																																													
2008	49	54																																																													
2012	49	54																																																													
		<p>Propietarios Miguel Angel Hernández Torrubias</p> <p>Referencia catastral 005900A04900054000HO</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p>																																																													
		<p>Linderos</p> <p>Norte: Pol. 49 Parc. 44, Pol. 49 Parc. 45, Pol. 49 Parc. 46, Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 55, Pol. 49 Parc. 56</p> <p>Este: Camino</p> <p>Oeste: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 57</p>																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>						Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																									
Accesos																																																															
Año	Nº	Situación																																																													
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																													
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																													
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Cerramientos																																																															
Año	SI	NO																																																													
1994	X																																																														
2008	X																																																														
2012	X																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> <th>Descripción</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>						Cerramientos existentes		Descripción	Año			1994		1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	2008		1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	2012		1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																									
Cerramientos existentes		Descripción																																																													
Año																																																															
1994		1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																													
2008		1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																													
2012		1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Edificaciones																																																															
Año	SI	NO																																																													
1994		X																																																													
2008	X																																																														
2012	X																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> <th>Descripción</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>						Edificaciones existentes		Descripción	Año			1994		Sin edificaciones.	2008		Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.	2012		Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																									
Edificaciones existentes		Descripción																																																													
Año																																																															
1994		Sin edificaciones.																																																													
2008		Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																																																													
2012		Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Piscinas o estanques																																																															
Año	SI	NO																																																													
1994		X																																																													
2008	X																																																														
2012	X																																																														
		<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregarse dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Actuaciones realizadas				Recurso de reposición						Legalizable				Resolución		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	1994		X			2008	X			X	2008	X			X	2012	X			X	2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																											
		Legalizable				Resolución																																																									
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																						
1994	X			X	1994		X																																																								
2008	X			X	2008	X			X																																																						
2012	X			X	2012																																																										
		<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firma Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																													



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		67																																																								
Parcela Nº		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>						Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																				
Situación																																																										
Año	Polígono	Parcela																																																								
1994	49	54																																																								
2008	49	54																																																								
2012	49	54																																																								
		<p>Propietarios Juan Carlos Hernández Torrubias</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000HO</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p>				<p>Linderos</p> <p>Norte Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56</p> <p>Este Camino</p> <p>Oeste Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57</p>																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																						
Accesos																																																										
Año	Nº	Situación																																																								
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																								
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																								
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																								
Cerramientos																																																										
Año	SI	NO																																																								
1994	X																																																									
2008	X																																																									
2012	X																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes			Año	Descripción		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.		2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																						
Cerramientos existentes																																																										
Año	Descripción																																																									
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																									
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																									
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																									
Edificaciones																																																										
Año	SI	NO																																																								
1994		X																																																								
2008	X																																																									
2012	X																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2"> Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. </td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes			Año	Descripción		1994	Sin edificaciones.		2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.		2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																							
Edificaciones existentes																																																										
Año	Descripción																																																									
1994	Sin edificaciones.																																																									
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Recil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																																																									
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																							
Piscinas o estanques																																																										
Año	SI	NO																																																								
1994		X																																																								
2008	X																																																									
2012	X																																																									
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			1994		X			2008	X			2008		X			2012	X			2012		X			<p>Observaciones</p>		
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																						
Legalizable				Resolución																																																						
Año	SI	NO		Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X			1994		X																																																				
2008	X			2008		X																																																				
2012	X			2012		X																																																				
<p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																										







EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		68																																																									
Parcela Nº																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Poligono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Poligono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54																																									
	Situación																																																										
Año	Poligono	Parcela																																																									
1994	49	54																																																									
2008	49	54																																																									
2012	49	54																																																									
<p>Propietarios María Teresa Calle Sánchez Referencia catastral 005900A049000540000HO Superficie catastral 44.441 m2 Uso Varios</p>																																																											
	<p>Linderos</p> <table border="1"> <tr> <td>Norte</td> <td>Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td>Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td>Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td>Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57</td> </tr> </table>			Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47	Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56	Este	Camino	Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57																																																
	Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47																																																									
Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56																																																										
Este	Camino																																																										
Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																									
Accesos																																																											
Año	Nº	Situación																																																									
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																																																									
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																																																									
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Cerramientos																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Cerramientos existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																																										
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																										
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Edificaciones																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Edificaciones existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td> Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. </td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.	2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																
Año	Descripción																																																										
1994	Sin edificaciones.																																																										
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																																																										
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Piscinas o estanques																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición						Legalizable				Resolución		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	1994		X			2008	X			X	2008		X			2012	X			X	2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																							
		Legalizable				Resolución																																																					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X			X	1994		X																																																				
2008	X			X	2008		X																																																				
2012	X			X	2012																																																						
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																																											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		69																									
Parcela Nº		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>		Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54									
Situación																											
Año	Polígono	Parcela																									
1994	49	54																									
2008	49	54																									
2012	49	54																									
		<p>Propietarios Luis Antonio M Cabezudo</p> <p>Referencia catastral 005900AD49000540000HO</p> <p>Superficie catastral 44.441 m2</p> <p>Uso Varios</p>																									
		<p>Linderos</p> <p>Norte Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56</p> <p>Este Camino</p> <p>Oeste Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57</p>																									
		<p>Accesos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </tbody> </table>		Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.												
Año	Nº	Situación																									
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																									
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																									
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																									
		<p>Cerramientos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X													
Año	SI	NO																									
1994	X																										
2008	X																										
2012	X																										
		<p>Cerramientos existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </tbody> </table>		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																
Año	Descripción																										
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																										
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																										
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																										
		<p>Edificaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X													
Año	SI	NO																									
1994		X																									
2008	X																										
2012	X																										
		<p>Edificaciones existentes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </tbody> </table>		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.	2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																
Año	Descripción																										
1994	Sin edificaciones.																										
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja.																										
2012	Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																										
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>		<p>Piscinas o estanques</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X													
Año	SI	NO																									
1994		X																									
2008	X																										
2012	X																										
<p>Actuaciones realizadas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Año	Legalizable		Recurso de reposición		SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	2008	X			X	2012	X				<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>	
Año	Legalizable		Recurso de reposición																								
	SI	NO	Favorable	Desfavorable																							
1994	X			X																							
2008	X			X																							
2012	X																										







EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		70							
Parcela Nº									
		Situación							
		Año	Polígono	Parcela					
		1994	49	54					
		2008	49	54					
		2012	49	54					
		Propietarios							
		Jaime Matas Rodríguez							
		Referencia catastral							
		005900A049000540000HO							
		Superficie catastral							
		44.441 m ²							
		Uso							
		Varios							
		Linderos							
		Norte	Pol. 49 Parc. 44 Pol. 49 Parc. 45 Pol. 49 Parc. 46 Pol. 49 Parc. 47						
		Sur	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 55 Pol. 49 Parc. 56						
		Este	Camino						
		Oeste	Pol. 49 Parc. 53 Pol. 49 Parc. 57						
		Accesos							
		Año	Nº	Situación					
		1994	1	Camino privado por lindero noreste.					
		2008	1	Camino privado por lindero noreste.					
		2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.					
		Cerramientos							
		Año	SI	NO					
		1994	X						
		2008	X						
		Cerramientos existentes							
		Año	Descripción						
		1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.						
		2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.						
		Edificaciones							
		Año	SI	NO					
		1994		X					
		2008	X						
		Edificaciones existentes							
		Año	Descripción						
		1994	Sin edificaciones.						
		2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 3 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balastrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.						
		Piscinas o estanques							
		Año	SI	NO					
		1994		X					
		2008	X						
		Observaciones							
		1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral.							
		2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas.							
		3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas.							
		Actuaciones realizadas							
		Legalizable		Recurso de reposición					
		Año	SI	NO	Año	SI	NO	Resolución	
		1994	X		1994		X	Favorable	Desfavorable
		2008	X		2008	X		X	
		2012	X		2012				
		Observaciones							
		Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				71					
Parcela Nº				A					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	40			
				2008	50	40			
				2012	50	40			
				Propietarios				Basilio Rocholl	
				Referencia catastral				05900A05000040000HK	
				Superficie catastral				32.060 m2	
				Uso				Sin uso	
				Linderos					
Norte	Camino								
Sur	Pol. 50 Parc. 53								
Este	Pol. 50 Parc. 39								
Oeste	Pol. 50 Parc. 53								
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	1	Camino privado por lindero noroeste.			
				2008	1	Camino privado por lindero noroeste.			
2012	1	Camino privado por lindero noroeste.							
				Cerramientos					
				Año	SI	NO			
				1994	X				
				2008	X				
2012	X								
				Cerramientos existentes					
				Año	Descripción				
				1994	1.- Cerramiento de alabrada metálica.				
				2008	1.- Cerramiento de alabrada metálica.				
2012	1.- Cerramiento de alabrada metálica.								
				Edificaciones					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008	X				
2012	X								
				Edificaciones existentes					
				Año	Descripción				
				1994	Sin edificaciones.				
				2008	1.- Caseta de 10 x 4 m con cubierta a un agua realizado con bloques de cemento. 2.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua de teja.				
2012	1.- Caseta de 10 x 4 m con cubierta a un agua realizado con bloques de cemento. 2.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua de teja.								
				Piscinas o estanques					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
2012		X							
Observaciones 1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. 2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas. 3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.				Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable			
				32.060		1.499			
				Suelo rústico		Plan parcial			
				Asentamiento irregular		PP-29 "Molinillo II"			
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X		X		1994		X		
2008	X			X	2008		X		
2012		X		X	2012				
Observaciones Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		72																																																		
Parcela Nº		B																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>		Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	40	2008	50	40	2012	50	40																																			
	Situación																																																			
Año	Polígono	Parcela																																																		
1994	50	40																																																		
2008	50	40																																																		
2012	50	40																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Martín López Barrinso</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050000400000HK</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">32.060 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Sin uso</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 53</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 39</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 53</td> </tr> </tbody> </table>		Propietarios			Martín López Barrinso			Referencia catastral			05900A050000400000HK			Superficie catastral			32.060 m2			Uso			Sin uso			Linderos			Norte	Camino		Sur	Pol. 50 Parc. 53		Este	Pol. 50 Parc. 39		Oeste	Pol. 50 Parc. 53												
	Propietarios																																																			
Martín López Barrinso																																																				
Referencia catastral																																																				
05900A050000400000HK																																																				
Superficie catastral																																																				
32.060 m2																																																				
Uso																																																				
Sin uso																																																				
Linderos																																																				
Norte	Camino																																																			
Sur	Pol. 50 Parc. 53																																																			
Este	Pol. 50 Parc. 39																																																			
Oeste	Pol. 50 Parc. 53																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> </tbody> </table>		Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.	2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																																			
	Accesos																																																			
Año	Nº	Situación																																																		
1994	1	Camino privado por lindero noroeste.																																																		
2008	1	Camino privado por lindero noroeste.																																																		
2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																				
	Cerramientos																																																			
Año	SI	NO																																																		
1994	X																																																			
2008	X																																																			
2012	X																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>		Cerramientos existentes			Año	Descripción		1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																				
	Cerramientos existentes																																																			
Año	Descripción																																																			
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																			
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																			
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																			
	Edificaciones																																																			
Año	SI	NO																																																		
1994		X																																																		
2008		X																																																		
2012		X																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td colspan="2">Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>		Edificaciones existentes			Año	Descripción		1994	Sin edificaciones.		2008	Sin edificaciones.		2012	Sin edificaciones.																																				
	Edificaciones existentes																																																			
Año	Descripción																																																			
1994	Sin edificaciones.																																																			
2008	Sin edificaciones.																																																			
2012	Sin edificaciones.																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																			
	Piscinas o estanques																																																			
Año	SI	NO																																																		
1994		X																																																		
2008		X																																																		
2012		X																																																		
<p align="center">Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. 2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas. 3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.</p>																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Superficie catastral</th> <th colspan="2">Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32.060</td> <td></td> <td>1.499</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable		32.060		1.499		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Suelo rústico</th> <th colspan="2">Plan parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asentamiento irregular</td> <td></td> <td>PP-29 "Molinillo II"</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Suelo rústico		Plan parcial		Asentamiento irregular		PP-29 "Molinillo II"																																		
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable																																																		
32.060		1.499																																																		
Suelo rústico		Plan parcial																																																		
Asentamiento irregular		PP-29 "Molinillo II"																																																		
<p align="center">Actuaciones realizadas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="5">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Año	Legalizable				Recurso de reposición					SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X		1994		X			2008		X			2008		X			2012		X			2012				
Año	Legalizable				Recurso de reposición																																															
	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																											
1994	X		X		1994		X																																													
2008		X			2008		X																																													
2012		X			2012																																															
<p align="center">Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.</p>																																																				



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		73																																																					
Parcela Nº		C																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	40	2008	50	40	2012	50	40																																					
	Situación																																																						
Año	Polígono	Parcela																																																					
1994	50	40																																																					
2008	50	40																																																					
2012	50	40																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Arturo Yagüe Franco</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A05000040000HK</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">32.060 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Sin uso</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 53</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 39</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 53</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Arturo Yagüe Franco			Referencia catastral			05900A05000040000HK			Superficie catastral			32.060 m2			Uso			Sin uso			Linderos			Norte	Camino		Sur	Pol. 50 Parc. 53		Este	Pol. 50 Parc. 39		Oeste	Pol. 50 Parc. 53														
	Propietarios																																																						
Arturo Yagüe Franco																																																							
Referencia catastral																																																							
05900A05000040000HK																																																							
Superficie catastral																																																							
32.060 m2																																																							
Uso																																																							
Sin uso																																																							
Linderos																																																							
Norte	Camino																																																						
Sur	Pol. 50 Parc. 53																																																						
Este	Pol. 50 Parc. 39																																																						
Oeste	Pol. 50 Parc. 53																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.	2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																																					
	Accesos																																																						
Año	Nº	Situación																																																					
1994	1	Camino privado por lindero noroeste.																																																					
2008	1	Camino privado por lindero noroeste.																																																					
2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																						
Cerramientos																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																										
Cerramientos existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																						
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																						
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																					
Edificaciones																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008		X																																																					
2012		X																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Sin edificaciones.	2012	Sin edificaciones.																																										
Edificaciones existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	Sin edificaciones.																																																						
2008	Sin edificaciones.																																																						
2012	Sin edificaciones.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																					
Piscinas o estanques																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008		X																																																					
2012		X																																																					
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. 2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas. 3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Superficie catastral</th> <th colspan="2">Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">32.060</td> <td colspan="2">1.499</td> </tr> </tbody> </table>		Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable		32.060		1.499		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Suelo rústico</th> <th colspan="2">Plan parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Asentamiento irregular</td> <td colspan="2">PP-29 "Molinillo II"</td> </tr> </tbody> </table>		Suelo rústico		Plan parcial		Asentamiento irregular		PP-29 "Molinillo II"																																					
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable																																																					
32.060		1.499																																																					
Suelo rústico		Plan parcial																																																					
Asentamiento irregular		PP-29 "Molinillo II"																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Legalizable</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO	Legalizable	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X	1994		X			2008		X		2008		X			2012		X		2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Legalizable				Resolución																																																			
Año	SI	NO	Legalizable	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																															
1994	X		X	1994		X																																																	
2008		X		2008		X																																																	
2012		X		2012																																																			
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.</p>																																																							




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		74	
Parcela Nº		D	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	40
	2008	50	40
	2012	50	40
Propietarios Cristina López Barrinso Referencia catastral 05900A050000400000HK Superficie catastral 32.060 m2 Uso Sin uso Linderos			
Norte		Camino	
Sur		Pol. 50 Parc. 53	
Este		Pol. 50 Parc. 39	
Oeste		Pol. 50 Parc. 53	
	Accesos		
	Año	Nº	Situación
	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.
	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.
2012	1	Camino privado por lindero noroeste.	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin edificaciones.		
2008	Sin edificaciones.		
2012	Sin edificaciones.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. 2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas. 3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.		Superficie catastral 32.060	Superficie incluida en suelo urbanizable 1.499
		Suelo rústico Asentamiento irregular	Plan parcial PP-29 "Molinillo II"
Actuaciones realizadas			
		Recurso de reposición	
		Resolución	
Año	SI	NO	Favorable
1994	X		
2008		X	
2012		X	
Observaciones Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		75	
Parcela Nº		E	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	40
	2008	50	40
	2012	50	40
	Propietarios		
	Juan del Peso López		
	Referencia catastral		
	05900A050000400000HK		
	Superficie catastral		
32.060 m2			
Uso			
Sin uso			
Linderos			
Norte	Camino		
Sur	Pol. 50 Parc. 53		
Este	Pol. 50 Parc. 39		
Oeste	Pol. 50 Parc. 53		
	Accesos		
	Año	Nº	Situación
	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.
	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.
	2012	1	Camino privado por lindero noroeste.
	Cerramientos		
	Año	SI	NO
	1994	X	
	2008	X	
	2012	X	
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012	X		
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin edificaciones.		
2008	Sin edificaciones.		
2012	1.- Caseta de 6 x 6 m con cubierta a dos aguas. 2.- Pequeñas casetas de 3 x 2 m y 2 x 2 m en el lindero sur de la parcela.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado.		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable
2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas.		32.060	1.499
3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.		Suelo rústico	Plan parcial
		Asentamiento irregular	PP-29 "Molinillo II"
Actuaciones realizadas			
		Recurso de reposición	
Legalizable		Resolución	
Año	SI	NO	Favorable
1994	X		
2008		X	
2012	X		
			Desfavorable
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		76	
Parcela Nº		F	
	Situación		
	Año	Polígono	Parcela
	1994	50	40
	2008	50	40
	2012	50	40
Propietarios Francisco García Jiménez Referencia catastral 05900A050000400000HK Superficie catastral 32.060 m ² Uso Sin uso Linderos			
Norte		Camino	
Sur		Pol. 50 Parc. 53	
Este		Pol. 50 Parc. 39	
Oeste		Pol. 50 Parc. 53	
	Accesos		
	Año	Nº	Situación
	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.
	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.
2012	1	Camino privado por lindero noroeste.	
Cerramientos			
Año	SI	NO	
1994	X		
2008	X		
2012	X		
Cerramientos existentes			
Año	Descripción		
1994	1.- Cerramiento de alabrada metálica.		
2008	1.- Cerramiento de alabrada metálica.		
2012	1.- Cerramiento de alabrada metálica.		
Edificaciones			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Edificaciones existentes			
Año	Descripción		
1994	Sin edificaciones.		
2008	Sin edificaciones.		
2012	Sin edificaciones.		
Piscinas o estanques			
Año	SI	NO	
1994		X	
2008		X	
2012		X	
Observaciones			
1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. 2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas. 3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.		Superficie catastral 32.060	Superficie incluida en suelo urbanizable 1.499
		Suelo rústico Asentamiento irregular	Plan parcial PP-29 "Molinillo II"
Actuaciones realizadas			
Recurso de reposición			
		Legalizable	
Año	SI	NO	Resolución
1994	X		Favorable Desfavorable
2008		X	
2012		X	
Observaciones Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.			



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		77																					
Parcela Nº		G																					
  	Situación <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Polígono	Parcela	1994	50	40	2008	50	40	2012	50	40								
	Año	Polígono	Parcela																				
	1994	50	40																				
	2008	50	40																				
	2012	50	40																				
	Propietarios Agustín del Peso Jiménez																						
	Referencia catastral 05900A050000400000HK																						
	Superficie catastral 32.060 m2																						
	Uso Sin uso																						
	Linderos <table border="1"> <tr> <td>Norte</td> <td>Camino</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td>Pol. 50 Parc. 53</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td>Pol. 50 Parc. 39</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td>Pol. 50 Parc. 53</td> </tr> </table>			Norte	Camino	Sur	Pol. 50 Parc. 53	Este	Pol. 50 Parc. 39	Oeste	Pol. 50 Parc. 53												
	Norte	Camino																					
	Sur	Pol. 50 Parc. 53																					
	Este	Pol. 50 Parc. 39																					
	Oeste	Pol. 50 Parc. 53																					
	Accesos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.	2012	1	Camino privado por lindero noroeste.								
	Año	Nº	Situación																				
	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.																				
	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.																				
	2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																				
	Cerramientos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X									
Año	SI	NO																					
1994	X																						
2008	X																						
2012	X																						
Cerramientos existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.													
Año	Descripción																						
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																						
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																						
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																						
Edificaciones <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012	X										
Año	SI	NO																					
1994		X																					
2008		X																					
2012	X																						
Edificaciones existentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Caseta de 5 x 5 m en esquina sudoeste de la parcela.</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Sin edificaciones.	2012	1.- Caseta de 5 x 5 m en esquina sudoeste de la parcela.													
Año	Descripción																						
1994	Sin edificaciones.																						
2008	Sin edificaciones.																						
2012	1.- Caseta de 5 x 5 m en esquina sudoeste de la parcela.																						
Piscinas o estanques <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X									
Año	SI	NO																					
1994		X																					
2008		X																					
2012		X																					
Observaciones																							
1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 7 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. 2.- No se ha realizado la división interna de las parcelas. 3.- Se ha realizado camino por lindero oeste para el acceso desde éste a cada una de las fincas.		Superficie catastral 32.060	Superficie incluida en suelo urbanizable 1.499																				
		Suelo rústico Asentamiento irregular	Plan parcial PP-29 "Molinillo II"																				
Actuaciones realizadas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Legalizable</th> <th>Resolución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>Desfavorable</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Año	SI	NO	Legalizable	Resolución	1994	X		X	Favorable	2008		X		Desfavorable	2012	X		X	
Año	SI	NO	Legalizable	Resolución																			
1994	X		X	Favorable																			
2008		X		Desfavorable																			
2012	X		X																				
Observaciones Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.																							




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		78																																																					
Parcela Nº		H																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Parte superior incluida en plan parcial</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Parte superior incluida en plan parcial</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	22	2008	50	22	Parte superior incluida en plan parcial			2012	50	22	Parte superior incluida en plan parcial																																	
	Situación																																																						
Año	Polígono	Parcela																																																					
1994	50	22																																																					
2008	50	22																																																					
Parte superior incluida en plan parcial																																																							
2012	50	22																																																					
Parte superior incluida en plan parcial																																																							
Propietarios Juan Herrero Jiménez																																																							
Referencia catastral 05900A050000220000HW Parte oeste incluida en Plan Parcial sin datos																																																							
Superficie catastral 3.592 m ² Parte oeste incluida en Plan Parcial sin datos																																																							
Uso Sin uso																																																							
Linderos																																																							
Norte	Plan Parcial El Molinillo Camino																																																						
Sur	Pol. 50 Parc. 83 Pol. 50 Parc. 84																																																						
Este	Camino																																																						
Oeste	Plan Parcial El Molinillo																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero norte.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	0		2008	1	Camino privado por lindero norte.	2012	1	Camino privado por lindero norte.																																					
	Accesos																																																						
Año	Nº	Situación																																																					
1994	0																																																						
2008	1	Camino privado por lindero norte.																																																					
2012	1	Camino privado por lindero norte.																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008		X	2012		X																																						
Cerramientos																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994	X																																																						
2008		X																																																					
2012		X																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin cerramiento.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin cerramiento.</td> </tr> </tbody> </table>			Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2008	Sin cerramiento.	2012	Sin cerramiento.																																											
Cerramientos existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																						
2008	Sin cerramiento.																																																						
2012	Sin cerramiento.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																							
Edificaciones																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008	X																																																						
2012	X																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>			Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Sin edificaciones.	2012	Sin edificaciones.																																											
Edificaciones existentes																																																							
Año	Descripción																																																						
1994	Sin edificaciones.																																																						
2008	Sin edificaciones.																																																						
2012	Sin edificaciones.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>			Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																						
Piscinas o estanques																																																							
Año	SI	NO																																																					
1994		X																																																					
2008		X																																																					
2012		X																																																					
Observaciones																																																							
1.- Parte superior de la parcela incluida en Plan Parcial Bartolo. 2.- La superficie catastral aportada es la parte rústica de la finca que pertenece al Pol. 50 Parc. 83. 3.- Entre 1994 y 2008 existían las siguientes edificación: 1.- Edificación de 10 x 5 m con cubierta a un agua y cubrición de teja cerámica. 2.- Edificación de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de teja cerámica con edificación anexa de 4 x 3 m con cubierta de teja. 3.- Conjunto de 3 edificaciones en lindero norte en la parte oeste de la parcela. 4.- Templete central 5.- Edificación de 8 x 5 m con cubierta a dos aguas y cubrición de fibrocemento en el lindero sur en la parte oeste de la parcela. 4.- Edificaciones existentes han desaparecido por el desarrollo del Plan Parcial Bartolo. 5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie catastral</th> <th>Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.592</td> <td>3.592</td> </tr> </tbody> </table>	Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable	3.592	3.592																																																	
Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable																																																						
3.592	3.592																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Suelo rústico</th> <th colspan="2">Plan parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PP-28 "Los Llanos"</td> </tr> </tbody> </table>		Suelo rústico		Plan parcial				PP-28 "Los Llanos"																																															
Suelo rústico		Plan parcial																																																					
		PP-28 "Los Llanos"																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Legalizable</th> <th colspan="4">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Legalizable				Resolución				Año	SI	NO	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X	1994		X			2008		X	X	2008		X			2012		X	X	2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																			
Legalizable				Resolución																																																			
Año	SI	NO	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																															
1994	X		X	1994		X																																																	
2008		X	X	2008		X																																																	
2012		X	X	2012																																																			
Observaciones Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.																																																							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				79					
Parcela Nº				I					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	37			
				2008	50	37			
				2012	50	37			
				Propietarios					
				Lucio Muñoz Arrribas					
				Referencia catastral					
				05900A050000370000HK					
				Superficie catastral					
16.186 m2									
Uso									
Agrícola o ganadero									
Linderos									
Norte	Camino								
Sur	Pol. 50 Parc. 56								
Este	Camino								
Oeste	Pol. 50 Parc. 36								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	1	Camino privado por lindero noreste.							
2008	1	Camino privado por lindero noreste.							
2012	1	Camino privado por lindero noreste.							
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.								
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.								
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones								
2008	1.- Edificación de 24 x 20 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica.								
2012	1.- Edificación de 24 x 20 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa metálica.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Observaciones									
1.- Nave agropecuaria que no cumple retranqueos a linderos ni distancia mínima a núcleo de población.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
		Legalizable				Resolución			
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X		X		1994		X		
2008	X			X	2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Nave agropecuaria que no cumple retranqueos a linderos ni distancia mínima a núcleo de población. Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		80																																																								
Parcela Nº		J																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	56	2008	50	56	2012	50	56																																								
	Situación																																																									
Año	Polígono	Parcela																																																								
1994	50	56																																																								
2008	50	56																																																								
2012	50	56																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Juan Herrero Jiménez</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050000560000HB</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">13.209 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Sin uso aparente</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Juan Herrero Jiménez			Referencia catastral			05900A050000560000HB			Superficie catastral			13.209 m2			Uso			Sin uso aparente																																	
	Propietarios																																																									
Juan Herrero Jiménez																																																										
Referencia catastral																																																										
05900A050000560000HB																																																										
Superficie catastral																																																										
13.209 m2																																																										
Uso																																																										
Sin uso aparente																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linderos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Norte</td> <td>Pol. 50 Parc. 37</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td>Pol. 50 Parc. 55</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td>Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td>Pol. 50 Parc. 38</td> </tr> </tbody> </table>			Linderos		Norte	Pol. 50 Parc. 37	Sur	Pol. 50 Parc. 55	Este	Camino	Oeste	Pol. 50 Parc. 38																																													
	Linderos																																																									
Norte	Pol. 50 Parc. 37																																																									
Sur	Pol. 50 Parc. 55																																																									
Este	Camino																																																									
Oeste	Pol. 50 Parc. 38																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero este.</td> </tr> </tbody> </table>				Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero este.	2008	1	Camino privado por lindero este.	2012	1	Camino privado por lindero este.																																								
Accesos																																																										
Año	Nº	Situación																																																								
1994	1	Camino privado por lindero este.																																																								
2008	1	Camino privado por lindero este.																																																								
2012	1	Camino privado por lindero este.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																									
Cerramientos																																																										
Año	SI	NO																																																								
1994	X																																																									
2008	X																																																									
2012	X																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																													
Cerramientos existentes																																																										
Año	Descripción																																																									
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																									
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																									
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																								
Edificaciones																																																										
Año	SI	NO																																																								
1994		X																																																								
2008		X																																																								
2012		X																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Sin edificaciones.	2012	Sin edificaciones.																																													
Edificaciones existentes																																																										
Año	Descripción																																																									
1994	Sin edificaciones.																																																									
2008	Sin edificaciones.																																																									
2012	Sin edificaciones.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																																								
Piscinas o estanques																																																										
Año	SI	NO																																																								
1994		X																																																								
2008		X																																																								
2012		X																																																								
Observaciones																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Año	Legalizable		Resolución		Año	Resolución			SI	NO	SI	NO	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X		X		1994		X			2008		X			2008		X			2012		X			2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																						
Año	Legalizable		Resolución		Año	Resolución																																																				
	SI	NO	SI	NO		SI	NO		Favorable	Desfavorable																																																
1994	X		X		1994		X																																																			
2008		X			2008		X																																																			
2012		X			2012																																																					
Observaciones																																																										
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.																																																										



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				81					
Parcela Nº				K					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	55			
				2008	50	55			
				2012	50	55			
				Propietarios					
				Enrique Aboín					
				Referencia catastral					
				05900A050000550000HA					
				Superficie catastral					
				13.209 m2					
				Uso					
				Sin uso aparente					
				Linderos					
Norte				Pol. 50 Parc. 56					
Sur				Pol. 50 Parc. 58					
Este				Camino					
Oeste				Pol. 50 Parc. 54					
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	1	Camino privado por lindero este.			
				2008	1	Camino privado por lindero este.			
				2012	1	Camino privado por lindero este.			
				Cerramientos					
				Año	SI	NO			
				1994	X				
				2008	X				
				2012	X				
				Cerramientos existentes					
				Año	Descripción				
				1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.				
				2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.				
				2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.				
				Edificaciones					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
				Edificaciones existentes					
				Año	Descripción				
				1994	Sin edificaciones.				
				2008	Sin edificaciones.				
				2012	Sin edificaciones.				
				Piscinas o estanques					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
Observaciones									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X		X		1994		X		
2008		X			2008		X		
2012		X			2012		X		
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.									




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		82																																													
Parcela Nº		L																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	55	2008	50	55	2012	50	55																													
	Situación																																														
Año	Polígono	Parcela																																													
1994	50	55																																													
2008	50	55																																													
2012	50	55																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Propietarios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Visaro, S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Referencia catastral</td> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050000530000HH</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Superficie catastral</td> </tr> <tr> <td colspan="3">276.323 m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uso</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desconocido</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Linderos</td> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 54 Pol. 50 Parc. 57</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 59</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 58</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Resto de finca catastral</td> </tr> </table>				Propietarios			Visaro, S.A.			Referencia catastral			05900A050000530000HH			Superficie catastral			276.323 m2			Uso			Desconocido			Linderos			Norte	Pol. 50 Parc. 54 Pol. 50 Parc. 57		Sur	Pol. 50 Parc. 59		Este	Pol. 50 Parc. 58		Oeste	Resto de finca catastral						
Propietarios																																															
Visaro, S.A.																																															
Referencia catastral																																															
05900A050000530000HH																																															
Superficie catastral																																															
276.323 m2																																															
Uso																																															
Desconocido																																															
Linderos																																															
Norte	Pol. 50 Parc. 54 Pol. 50 Parc. 57																																														
Sur	Pol. 50 Parc. 59																																														
Este	Pol. 50 Parc. 58																																														
Oeste	Resto de finca catastral																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noroeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noroeste.	2008	1	Camino privado por lindero noroeste.	2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																													
	Accesos																																														
Año	Nº	Situación																																													
1994	1	Camino privado por lindero noroeste.																																													
2008	1	Camino privado por lindero noroeste.																																													
2012	1	Camino privado por lindero noroeste.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																														
Cerramientos																																															
Año	SI	NO																																													
1994	X																																														
2008	X																																														
2012	X																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																		
Cerramientos existentes																																															
Año	Descripción																																														
1994	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																														
2008	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																														
2012	1.- Cerramiento de alambrada metálica.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																													
Edificaciones																																															
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008		X																																													
2012		X																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Sin edificaciones.	2012	Sin edificaciones.																																		
Edificaciones existentes																																															
Año	Descripción																																														
1994	Sin edificaciones.																																														
2008	Sin edificaciones.																																														
2012	Sin edificaciones.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																													
Piscinas o estanques																																															
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008		X																																													
2012		X																																													
<p align="center">Observaciones</p> <p>1.- Cambio de titular en el año 2007. 2.- Parcela sin segregar catastralmente. 3.- Escrito de fecha entrada en registro 16-12-2008 en el que expone que la finca fue transmitida en 2007.</p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Favorable</th> <th rowspan="2">Desfavorable</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Año	Legalizable		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable	SI	NO	SI	NO	1994		X	1994		X			2008	X		2008		X			2012		X	2012		X		
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																											
Año	Legalizable		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable																																								
	SI	NO		SI	NO																																										
1994		X	1994		X																																										
2008	X		2008		X																																										
2012		X	2012		X																																										
<p align="center">Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.</p>																																															



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				83					
Parcela Nº				M					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	39			
				2008	50	39			
				2012	50	39			
				Propietarios					
				Juan Herrero Jiménez					
				Referencia catastral					
				05900A050000390000HD					
				Superficie catastral					
33.141 m ²									
Uso									
Desconocido									
Linderos									
Norte	Camino								
Sur	Pol. 50 Parc. 53								
Este	Camino								
Oeste	Pol. 50 Parc. 40								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	0								
2008	0								
2012	0								
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin cerramiento.								
2008	Sin cerramiento.								
2012	Sin cerramiento.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones.								
2008	Sin edificaciones.								
2012	Sin edificaciones.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008		X							
2012		X							
Observaciones									
1.- Parte superior de la parcela incluida parcialmente en el avance del PGOU como suelo urbanizable.				Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable				
				33.141	1.109				
				Suelo rústico	Plan parcial				
				Asentamiento irregular	PP-29 "Molinillo II"				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X			2008		X		
2012		X			2012		X		
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				84A							
Parcela Nº				7 y 8							
				Situación							
				Año	Polígono	Parcela					
				1994	50	50					
				2008	50	43					
				2012	50	43					
				Propietarios							
				Diógenes Martín Carrera							
				Referencia catastral							
				05900A050000430000HX							
				Superficie catastral							
30.351 m2											
Uso											
Desconocido											
Linderos											
Norte	Camino										
Sur	Camino Cruz de los Llanos										
Este	Camino										
Oeste	Camino										
Accesos											
Año	Nº	Situación									
1994	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero sur									
2008	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero sur									
2012	1	Camino Cruz de los Llanos por lindero sur									
Cerramientos											
Año	SI	NO									
1994	X										
2008	X										
2012	X										
Cerramientos existentes											
Año	Descripción										
1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.										
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.										
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.										
Edificaciones											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008	X										
2012	X										
Edificaciones existentes											
Año	Descripción										
1994	Sin edificaciones.										
2008	1.- Edificación de 9 x 5 m con cubierta a dos aguas. 2.- Edificaciones de 3 x 2 m y 2 x 2 m con cubierta a un agua.										
2012	1.- Edificación de 9 x 5 m con cubierta a dos aguas. 2.- Edificaciones de 3 x 2 m y 2 x 2 m con cubierta a un agua.										
Piscinas o estanques											
Año	SI	NO									
1994		X									
2008		X									
2012		X									
Observaciones											
1.- Edificaciones concentradas en lindero suroeste. 2.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.				Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable						
				30.351	30.351						
				Suelo rústico	Plan parcial						
					PP-28 "Los Llanos" y SSGG Hospital						
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición							
		Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable		
1994	X				1994		X				
2008	X				2008	X			X		
2012		X	X		2012						
Observaciones											
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.											




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				84B					
Parcela Nº				N					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	54			
				2008	50	54			
2012	50	54							
				Propietarios					
				Juan Herrero Jiménez					
				Referencia catastral					
				05900A050000540000HW					
				Superficie catastral					
				30.669 m2					
Uso Desconocido				Linderos					
				Norte	Pol. 50 Parc. 38				
				Sur	Pol. 50 Parc. 57				
				Este	Pol. 50 Parc. 55 Pol. 50 Parc. 58				
				Oeste	Resto de finca catastral				
Accesos				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	0				
				2012	0				
Cerramientos				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
Cerramientos existentes				Año	Descripción				
				1994	Sin cerramiento.				
				2008	Sin cerramiento.				
				2012	Sin cerramiento.				
Edificaciones				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
Edificaciones existentes				Año	Descripción				
				1994	Sin edificaciones.				
				2008	Sin edificaciones.				
				2012	Sin edificaciones.				
Piscinas o estanques				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
				2012		X			
Observaciones									
1.- Parcela catastral sin segregar.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Legalizable				Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X			2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 sin orden de demolición.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		85																																													
Parcela Nº		32																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>50</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>50</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>50</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	50	33	2008	50	33	2012	50	33																													
	Situación																																														
Año	Polígono	Parcela																																													
1994	50	33																																													
2008	50	33																																													
2012	50	33																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Visaro S.A.</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A050000330000HT</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">22.253 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Desconocido</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Camino</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 34</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Pol. 50 Parc. 32</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Visaro S.A.			Referencia catastral			05900A050000330000HT			Superficie catastral			22.253 m2			Uso			Desconocido			Linderos			Norte	Camino		Sur	Camino		Este	Camino		Oeste	Pol. 50 Parc. 34			Pol. 50 Parc. 32			
	Propietarios																																														
Visaro S.A.																																															
Referencia catastral																																															
05900A050000330000HT																																															
Superficie catastral																																															
22.253 m2																																															
Uso																																															
Desconocido																																															
Linderos																																															
Norte	Camino																																														
Sur	Camino																																														
Este	Camino																																														
Oeste	Pol. 50 Parc. 34																																														
	Pol. 50 Parc. 32																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino por lindero norte</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino por lindero norte</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	0		2008	1	Camino por lindero norte	2012	1	Camino por lindero norte																													
	Accesos																																														
Año	Nº	Situación																																													
1994	0																																														
2008	1	Camino por lindero norte																																													
2012	1	Camino por lindero norte																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																														
Cerramientos																																															
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008	X																																														
2012	X																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin cerramiento.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento con alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento con alambrada metálica.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	Sin cerramiento.	2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.	2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.																																		
Cerramientos existentes																																															
Año	Descripción																																														
1994	Sin cerramiento.																																														
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.																																														
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																														
Edificaciones																																															
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008	X																																														
2012	X																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Caseta de 4 x 4 con cubierta a un agua. 2.- Caseta prefabricada.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Caseta de 4 x 4 con cubierta a un agua. 2.- Caseta prefabricada.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	1.- Caseta de 4 x 4 con cubierta a un agua. 2.- Caseta prefabricada.	2012	1.- Caseta de 4 x 4 con cubierta a un agua. 2.- Caseta prefabricada.																																		
Edificaciones existentes																																															
Año	Descripción																																														
1994	Sin edificaciones.																																														
2008	1.- Caseta de 4 x 4 con cubierta a un agua. 2.- Caseta prefabricada.																																														
2012	1.- Caseta de 4 x 4 con cubierta a un agua. 2.- Caseta prefabricada.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008		X	2012		X																													
Piscinas o estanques																																															
Año	SI	NO																																													
1994		X																																													
2008		X																																													
2012		X																																													
Observaciones 1.- Cambio de titular en el año 2007. 2.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie catastral</th> <th>Superficie incluida en suelo urbanizable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.253</td> <td>22.253</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Suelo rústico</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Plan parcial</th> </tr> <tr> <td colspan="2">PP-29 "Molinillo II" y SSGG ELP Rio Chico</td> </tr> </tbody> </table>		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable	22.253	22.253	Suelo rústico		Plan parcial		PP-29 "Molinillo II" y SSGG ELP Rio Chico																																			
Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable																																														
22.253	22.253																																														
Suelo rústico																																															
Plan parcial																																															
PP-29 "Molinillo II" y SSGG ELP Rio Chico																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Resolución</th> <th rowspan="2">Favorable</th> <th rowspan="2">Desfavorable</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición				Año	Legalizable		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable	SI	NO	SI	NO	1994		X	1994		X			2008	X		2008	X			X	2012		X	2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																											
Año	Legalizable		Año	Resolución		Favorable	Desfavorable																																								
	SI	NO		SI	NO																																										
1994		X	1994		X																																										
2008	X		2008	X			X																																								
2012		X	2012																																												
Observaciones Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.																																															



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		86		
Parcela Nº		33		
	Situación			
	Año	Polígono	Parcela	
	1994	50	34	
	2008	50	34	
	2012	50	34	
Propietarios				
Antonio López García				
Referencia catastral				
05900A050000340000HF				
Superficie catastral				
25.549 m2				
Uso				
Desconocido				
Linderos				
Norte	Camino			
Sur	Camino			
Este	Camino			
Oeste	Pol. 50 Parc. 35			
	Pol. 50 Parc. 33			
	Accesos			
	Año	Nº	Situación	
	1994	0		
	2008	1	Camino privado por lindero oeste.	
2012	1	Camino privado por lindero oeste.		
Cerramientos				
Año	SI	NO		
1994	X			
2008	X			
2012	X			
Cerramientos existentes				
Año	Descripción			
1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.			
2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica.			
2012	1.- Cerramiento con alambrada metálica.			
Edificaciones				
Año	SI	NO		
1994		X		
2008	X			
2012	X			
Edificaciones existentes				
Año	Descripción			
1994	Sin edificaciones.			
2008	1.- Edificación de 20 x 6 m con cubierta a un agua y cubrión de teja. 2.- Edificaciones de 10 x 4 m y 8 x 4 m contiguas con cubierta a un agua y cobertura de teja.			
2012	1.- Edificación de 20 x 6 m con cubierta a un agua y cubrión de teja. 2.- Edificaciones de 10 x 4 m y 8 x 4 m contiguas con cubierta a un agua y cobertura de teja.			
Piscinas o estanques				
Año	SI	NO		
1994		X		
2008		X		
2012		X		
	Observaciones			
	1.- Edificaciones adosadas a lindero oeste.			
	2.- Vegetación concentrada entorno a las edificaciones.			
	3.- Camino interior de acceso a las edificaciones por lindero oeste.			
4.- Pozo o sondeo				
5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.				
Superficie catastral		Superficie incluida en suelo urbanizable		
25.549		25.549		
Suelo rústico		Plan parcial		
		PP-29 "Molinillo II" y SSGG ELP Rio Chico		
Actuaciones realizadas				
		Legalizable		
Año	SI	NO	SI	NO
1994	X		X	
2008	X		X	
2012		X	X	
Recurso de reposición				
		Resolución		
Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X		
2008	X		X	
2012				
Observaciones				
Estimación parcial de recurso e incoación de expediente de legalización de nave agrícola.				



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		87							
Parcela Nº		34							
		Situación							
		Año	Polígono	Parcela					
		1994	50	35					
		2008	50	35					
		2012	50	35					
		Propietarios							
		Juan Carlos Corbacho Jiménez							
		Referencia catastral 05900A050000350000HM							
Superficie catastral 32.938 m2		Uso							
		Ocio o recreo							
Linderos Norte: Pol. 50 Parc. 34 Sur: Camino Este: Camino Oeste: Pol. 50 Parc. 34		Accesos							
		Año	Nº	Situación					
		1994	0						
		2008	1	Camino privado por lindero este.					
		2012	1	Camino privado por lindero este.					
Cerramientos		Año	SI	NO					
		1994	X						
		2008	X						
		2012	X						
Cerramientos existentes		Año	Descripción						
		1994	1.- Cerramiento con alambrada metálica.						
		2008	1.- Cerramiento con alambrada metálica. 2.- Cerramiento parcial de setos.						
Edificaciones		Año	SI	NO					
		1994		X					
		2008	X						
Edificaciones existentes		Año	Descripción						
		1994	Sin edificaciones.						
		2008	1.- Edificación de 8 x 4 m enfoscada con cubierta a un agua y cubrición de teja. 2.- Porche de 6 x 4 m con cubierta a un agua. 3.- Edificación de 6 x 4 m enfoscada contigua al porche con cubierta a un agua y cobertura de teja. 4.- Edificación de 5 x 3 m en lindero oeste con cubierta a un agua.						
		2012	1.- Edificación de 8 x 4 m enfoscada con cubierta a un agua y cubrición de teja. 2.- Porche de 6 x 4 m con cubierta a un agua. 3.- Edificación de 6 x 4 m enfoscada contigua al porche con cubierta a un agua y cobertura de teja. 4.- Edificación de 5 x 3 m en lindero oeste con cubierta a un agua.						
Piscinas o estanques		Año	SI	NO					
		1994		X					
		2008	X						
		2012	X						
Observaciones 1.- Edificaciones concentradas en lindero norte. 2.- Vegetación concentrada entorno a las edificaciones y piscina. 3.- Invernadero. 4.- Piscina por encima del terreno natural. 5.- Parcela incluida en el avance del PGOU como suelo urbanizable.		Superficie catastral	Superficie incluida en suelo urbanizable						
		32.938	32.161						
		Suelo rústico	Plan parcial						
		Asentamiento irregular	PP-29 "Molinillo II"						
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición							
		Resolución							
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X		X		1994		X		
2008	X			X	2008	X		X	
2012		X	X		2012				
Observaciones									
Estimación parcial de recurso e incoación de expediente de legalización.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				88					
Parcela Nº				39					
  				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	49	49			
				2008	49	49			
				2012	49	49			
				Propietarios					
				María Sánchez Sánchez					
				Referencia catastral					
				05900A04900049000HF					
				Superficie catastral					
				5.063 m2					
				Uso					
				Ocio o recreo					
				Linderos					
				Norte	Pol. 49 Parc. 47				
	Pol. 49 Parc. 48								
Sur	Pol. 49 Parc. 50								
Este	Pol. 49 Parc. 47								
Oeste	Camino a Sonsoles								
Accesos									
Año	Nº	Situación							
1994	1	Camino privado por lindero oeste.							
2008	1	Camino privado por lindero oeste.							
2012	1	Camino privado por lindero oeste.							
Cerramientos									
Año	SI	NO							
1994	X								
2008	X								
2012	X								
Cerramientos existentes									
Año	Descripción								
1994	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.								
2008	1.- Alambrada metálica en todos los linderos. 2.- Cerramiento perimetral de setos.								
2012	1.- Alambrada metálica en todos los linderos. 2.- Cerramiento perimetral de setos.								
Edificaciones									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Edificaciones existentes									
Año	Descripción								
1994	Sin edificaciones.								
2008	1.- Edificación de 12 x 6 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja.								
2012	1.- Edificación de 12 x 6 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja.								
Piscinas o estanques									
Año	SI	NO							
1994		X							
2008	X								
2012	X								
Observaciones									
1.- Pequeño arbolado en el interior de la parcela. 2.- Arboles altos en cerramiento de linderos.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
	Legalizable			Resolución					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994	X		X		1994		X		
2008	X			X	2008		X		
2012		X			2012		X		
Observaciones									
Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.									




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		89																																																									
Parcela Nº		41A																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	51	2008	49	87	2012	49	87																																									
	Situación																																																										
Año	Polígono	Parcela																																																									
1994	49	51																																																									
2008	49	87																																																									
2012	49	87																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Propietarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Antonio Sánchez Santos</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Referencia catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">05900A049000870000HK</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Superficie catastral</th> </tr> <tr> <td colspan="3">8.608 m2</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Uso</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Ocio o recreo</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Linderos</th> </tr> <tr> <td>Norte</td> <td colspan="2">Pol. 49 Parc. 86</td> </tr> <tr> <td>Sur</td> <td colspan="2">Pol. 49 Parc. 52</td> </tr> <tr> <td>Este</td> <td colspan="2">Pol. 49 Parc. 43</td> </tr> <tr> <td>Oeste</td> <td colspan="2">Camino a Sonsoles</td> </tr> </tbody> </table>			Propietarios			Antonio Sánchez Santos			Referencia catastral			05900A049000870000HK			Superficie catastral			8.608 m2			Uso			Ocio o recreo			Linderos			Norte	Pol. 49 Parc. 86		Sur	Pol. 49 Parc. 52		Este	Pol. 49 Parc. 43		Oeste	Camino a Sonsoles																		
	Propietarios																																																										
Antonio Sánchez Santos																																																											
Referencia catastral																																																											
05900A049000870000HK																																																											
Superficie catastral																																																											
8.608 m2																																																											
Uso																																																											
Ocio o recreo																																																											
Linderos																																																											
Norte	Pol. 49 Parc. 86																																																										
Sur	Pol. 49 Parc. 52																																																										
Este	Pol. 49 Parc. 43																																																										
Oeste	Camino a Sonsoles																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Accesos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero oeste.</td> </tr> </tbody> </table>			Accesos			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero oeste.	2008	1	Camino privado por lindero oeste.	2012	1	Camino privado por lindero oeste.																																									
	Accesos																																																										
Año	Nº	Situación																																																									
1994	1	Camino privado por lindero oeste.																																																									
2008	1	Camino privado por lindero oeste.																																																									
2012	1	Camino privado por lindero oeste.																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cerramientos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Cerramientos																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cerramientos existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Alambrada metálica en todos los linderos.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Alambrada metálica en todos los linderos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Alambrada metálica en todos los linderos.</td> </tr> </tbody> </table>				Cerramientos existentes		Año	Descripción	1994	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.	2008	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.	2012	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.																																														
Cerramientos existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.																																																										
2008	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.																																																										
2012	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Edificaciones</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																																										
Edificaciones																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994	X																																																										
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Edificaciones existentes</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Nave</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Edificación de ladrillo de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. 2.- Pequeña caseta a un agua.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Edificación de ladrillo de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. 2.- Pequeña caseta a un agua.</td> </tr> </tbody> </table>				Edificaciones existentes		Año	Descripción	1994	1.- Nave	2008	1.- Edificación de ladrillo de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. 2.- Pequeña caseta a un agua.	2012	1.- Edificación de ladrillo de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. 2.- Pequeña caseta a un agua.																																														
Edificaciones existentes																																																											
Año	Descripción																																																										
1994	1.- Nave																																																										
2008	1.- Edificación de ladrillo de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. 2.- Pequeña caseta a un agua.																																																										
2012	1.- Edificación de ladrillo de 10 x 5 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. 2.- Pequeña caseta a un agua.																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Piscinas o estanques</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Piscinas o estanques			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																																										
Piscinas o estanques																																																											
Año	SI	NO																																																									
1994		X																																																									
2008	X																																																										
2012	X																																																										
<p>Observaciones</p> <p>1.- Pilón en lindero sur.</p>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Actuaciones realizadas</th> <th colspan="4">Recurso de reposición</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Favorable</th> <th>Desfavorable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Actuaciones realizadas				Recurso de reposición						Legalizable				Resolución		Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable	1994	X			X	1994		X			2008	X			X	2008	X		X		2012		X	X		2012				
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición																																																							
		Legalizable				Resolución																																																					
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable																																																		
1994	X			X	1994		X																																																				
2008	X			X	2008	X		X																																																			
2012		X	X		2012																																																						
<p>Observaciones</p> <p>Estimación parcial de recurso e incoación de expediente de legalización.</p>																																																											



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		90				
Parcela Nº		41B				
	Situación					
	Año	Polígono	Parcela			
	1994	49	51			
	2008	49	51			
	2012	49	86			
	Propietarios					
	Benita Sánchez Sánchez					
	Referencia catastral					
	05900A049000510000HT					
	05900A049000860000HO					
Superficie catastral						
13.844 m ²						
5.550 m ²						
Uso						
Desconocido						
Linderos						
Norte	Pol. 49 Parc. 50					
Sur	Pol. 49 Parc. 87					
Este	Pol. 49 Parc. 53					
Oeste	Camino a Sonsoles					
Accesos						
Año	Nº	Situación				
1994	1	Camino privado por lindero oeste.				
2008	1	Camino privado por lindero oeste.				
2012	1	Camino privado por lindero oeste.				
Cerramientos						
Año	SI	NO				
1994	X					
2008	X					
2012	X					
Cerramientos existentes						
Año	Descripción					
1994	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.					
2008	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.					
2012	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.					
Edificaciones						
Año	SI	NO				
1994		X				
2008	X					
2012	X					
Edificaciones existentes						
Año	Descripción					
1994	Sin edificaciones					
2008	1.- Edificación de ladrillo de 15 x 7 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja.					
2012	1.- Edificación de ladrillo de 15 x 7 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja.					
Piscinas o estanques						
Año	SI	NO				
1994		X				
2008		X				
2012		X				
Observaciones						
1.- No cumple retranqueo mínimo a lindero y supera la superficie mínima para caseta de aperos.						
Actuaciones realizadas						
Año	Legalizable		Recurso de reposición			
					Resolución	
	SI	NO	SI	NO	Favorable	Desfavorable
	1994	X				
2008	X		X		X	
2012		X				
Observaciones						
Desestimación recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.						





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		91			
Parcela Nº		42			
		Situación			
		Año	Polígono	Parcela	
		1994	49	52	
		2008	49	52	
		2012	49	52	
		Propietarios		Jesús Sánchez Santos	
		Referencia catastral		05900A049000520000HF 05900A049000520001JG 05900A049000520002KH 05900A049000520003LJ	
		Superficie catastral		11.431 m ²	
		Uso		Ocio y recreo	
		Linderos			
Norte	Pol. 49 Parc. 87				
Sur	Camino				
Este	Pol. 49 Parc. 53				
Oeste	Camino a Sonsoles				
Accesos					
Año	Nº	Situación			
1994	1	Camino privado por lindero oeste.			
2008	1	Camino privado por lindero oeste.			
2012	1	Camino privado por lindero oeste.			
Cerramientos					
Año	SI	NO			
1994	X				
2008	X				
2012	X				
Cerramientos existentes					
Año	Descripción				
1994	1.- Alambrada metálica en todos los linderos.				
2008	1.- Alambrada metálica en todos los linderos. 2.- Cerramiento perimetral de setos en lindero oeste.				
2012	1.- Alambrada metálica en todos los linderos. 2.- Cerramiento perimetral de setos en lindero oeste.				
Edificaciones					
Año	SI	NO			
1994		X			
2008	X				
2012	X				
Edificaciones existentes					
Año	Descripción				
1994	Sin edificaciones				
2008	1.- Edificación de 10 x 10 m de ladrillo cara vista con cubierta a tres aguas y cobertura de teja cerámica con porche hacia el lindero este. 2.- Edificación de 12 x 6 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica. 3.- Edificación de 6 x 6 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica. 4.- Caseta de aperos de 4 x 2 m enfoscada con cubierta a un agua y cobertura de fibrocemento.				
2012	1.- Edificación de 10 x 10 m de ladrillo cara vista con cubierta a tres aguas y cobertura de teja cerámica con porche hacia el lindero este. 2.- Edificación de 12 x 6 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica. 3.- Edificación de 6 x 6 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja cerámica. 4.- Caseta de aperos de 4 x 2 m enfoscada con cubierta a un agua y cobertura de fibrocemento.				
Piscinas o estanques					
Año	SI	NO			
1994		X			
2008	X				
2012	X				
Observaciones					
1.- Vegetación de césped. 2.- Camino interior de acceso a edificación 2. 3.- Arbolado en lindero oeste. 4.- Pílon (Autorización de pozo) 5.- Parcela catastral con división horizontal.					
Actuaciones realizadas		Recurso de reposición			
Año	SI	NO	Legalizable		
1994	X		X		
2008	X		X		
2012		X			
Año	SI	NO	Resolución		
1994		X			
2008	X		X		
2012					
Observaciones					
Estimación parcial de recurso de reposición y Orden de ejecución y demolición.					



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				92					
Parcela Nº				Q					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	26			
				2008	Incluida en Plan Parcial				
				2012	Incluida en Plan Parcial				
				Propietarios					
				Florentino Rodríguez Rodríguez					
				Referencia catastral					
				Superficie catastral					
				Uso					
				Desconocido					
				Linderos					
				Norte	Camino				
				Sur	Camino				
				Este	Camino				
				Oeste	Camino				
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	Sin acceso				
2012	Sin acceso								
				Cerramientos					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
2012		X							
				Cerramientos existentes					
				Año	Descripción				
				1994	Incluida en Plan Parcial				
				2008	Incluida en Plan Parcial				
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Edificaciones					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
2012		X							
				Edificaciones existentes					
				Año	Descripción				
				1994	Incluida en Plan Parcial				
				2008	Incluida en Plan Parcial				
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Piscinas o estanques					
				Año	SI	NO			
				1994		X			
				2008		X			
2012		X							
Observaciones									
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo como suelo urbano.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
		Legalizable				Resolución			
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X	X		2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.									




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				93					
Parcela Nº				Q					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	26			
				2008	Incluida en Plan Parcial				
				2012	Incluida en Plan Parcial				
				Propietarios					
				Celestino López Díaz					
				Referencia catastral					
				Superficie catastral					
				Uso					
				Desconocido					
				Linderos					
Norte		Camino							
Sur		Camino							
Este		Camino							
Oeste		Camino							
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	Sin acceso				
				2012	Sin acceso				
				Cerramientos					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Cerramientos existentes					
Año	Descripción								
1994	Incluida en Plan Parcial								
2008	Incluida en Plan Parcial								
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Edificaciones					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Edificaciones existentes					
Año	Descripción								
1994	Incluida en Plan Parcial								
2008	Incluida en Plan Parcial								
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Piscinas o estanques					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
Observaciones									
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo como suelo urbano.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
Año	SI	NO	Legalizable		Año	SI	NO	Resolución	
1994		X	SI	NO	1994			Favorable	Desfavorable
2008		X	X		2008	X		X	
2012		X			2012				
Observaciones									
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				94					
Parcela Nº				Q					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	26			
				2008	Incluida en Plan Parcial				
				2012	Incluida en Plan Parcial				
				Propietarios					
				Angel Pérez García					
				Referencia catastral					
				Superficie catastral					
				Uso					
				Desconocido					
				Linderos					
				Norte	Camino				
				Sur	Camino				
				Este	Camino				
				Oeste	Camino				
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	Sin acceso				
				2012	Sin acceso				
				Cerramientos					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Cerramientos existentes					
Año	Descripción								
1994	Incluida en Plan Parcial								
2008	Incluida en Plan Parcial								
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Edificaciones					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Edificaciones existentes					
Año	Descripción								
1994	Incluida en Plan Parcial								
2008	Incluida en Plan Parcial								
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Piscinas o estanques					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
Observaciones									
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo como suelo urbano.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
			Legalizable				Resolución		
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X	X		2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.									





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente				95					
Parcela Nº				Q					
				Situación					
				Año	Polígono	Parcela			
				1994	50	26			
				2008	Incluida en Plan Parcial				
				2012	Incluida en Plan Parcial				
				Propietarios					
				Goncoex, S.L.					
				Referencia catastral					
				Superficie catastral					
				Uso					
				Desconocido					
				Linderos					
		Norte		Camino					
		Sur		Camino					
		Este		Camino					
		Oeste		Camino					
				Accesos					
				Año	Nº	Situación			
				1994	0				
				2008	Sin acceso				
				2012	Sin acceso				
				Cerramientos					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Cerramientos existentes					
Año	Descripción								
1994	Incluida en Plan Parcial								
2008	Incluida en Plan Parcial								
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Edificaciones					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
				Edificaciones existentes					
Año	Descripción								
1994	Incluida en Plan Parcial								
2008	Incluida en Plan Parcial								
2012	Incluida en Plan Parcial								
				Piscinas o estanques					
Año	SI		NO						
1994			X						
2008			X						
2012			X						
Observaciones									
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo como suelo urbano. 2.- Cambio de titularidad en el año 2006. 3.- Escrito de fecha entrada en registro 09-12-2008 en el que indica que la finca se transfirió en el año 2006.									
Actuaciones realizadas				Recurso de reposición					
		Legalizable				Resolución			
Año	SI	NO	SI	NO	Año	SI	NO	Favorable	Desfavorable
1994		X			1994		X		
2008		X	X		2008		X		
2012		X			2012				
Observaciones									
Archivo de actuaciones por desarrollo como Suelo Urbanizable.									



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILA

Nº Expediente		96A																															
Parcela Nº																																	
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Situación</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Polígono</th> <th>Parcela</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>49</td> <td>54</td> </tr> </table>			Situación			Año	Polígono	Parcela	1994	49	54	2008	49	54	2012	49	54															
	Situación																																
Año	Polígono	Parcela																															
1994	49	54																															
2008	49	54																															
2012	49	54																															
<p>Propietarios M^a Belén Montalvo Martín</p> <p>Referencia catastral 005900A049000540000HO</p> <p>Superficie catastral 44.441 m²</p> <p>Uso Varios</p>																																	
	<p>Linderos</p> <p>Norte: Pol. 49 Parc. 44, Pol. 49 Parc. 45, Pol. 49 Parc. 46, Pol. 49 Parc. 47</p> <p>Sur: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 55, Pol. 49 Parc. 56</p> <p>Este: Camino</p> <p>Oeste: Pol. 49 Parc. 53, Pol. 49 Parc. 57</p>																																
	<p>Accesos</p> <table border="1"> <tr> <th>Año</th> <th>Nº</th> <th>Situación</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1</td> <td>Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.</td> </tr> </table>			Año	Nº	Situación	1994	1	Camino privado por lindero noreste.	2008	1	Camino privado por lindero noreste.	2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																		
Año	Nº	Situación																															
1994	1	Camino privado por lindero noreste.																															
2008	1	Camino privado por lindero noreste.																															
2012	1	Camino privado por lindero noreste. Puerta con candado.																															
	<p>Cerramientos</p> <table border="1"> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>			Año	SI	NO	1994	X		2008	X		2012	X																			
	Año	SI	NO																														
1994	X																																
2008	X																																
2012	X																																
<p>Cerramientos existentes</p> <table border="1"> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.</td> </tr> </table>				Año	Descripción	1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.	2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.	2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																						
Año	Descripción																																
1994	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica.																																
2008	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																
2012	1.- Cerramiento de bloques de cemento y alambrada metálica. 2.- Cerramientos parciales de setos.																																
	<p>Edificaciones</p> <table border="1"> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>			Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																			
	Año	SI	NO																														
1994		X																															
2008	X																																
2012	X																																
<p>Edificaciones existentes</p> <table border="1"> <tr> <th>Año</th> <th>Descripción</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>Sin edificaciones.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.</td> </tr> </table>				Año	Descripción	1994	Sin edificaciones.	2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																								
Año	Descripción																																
1994	Sin edificaciones.																																
2008	Parcela 1.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas. Caseta de 8 x 5 m adosada a caseta anterior con cubierta a un agua y cobertura de teja destinada a garaje. Caseta de aperos de 2 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Caseta de 8 x 5 m con cubierta a un agua. Redil de ovejas. Parcela 2.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a un agua. Parcela 3.- Caseta de 4 x 2 m con cubierta a un agua en lindero de acceso. Edificación enfoscada sin pintar con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Pilon por encima del terreno natural. Parcela 4.- Edificación de 8 x 8 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 6 x 5 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 5.- Edificación enfoscada y pintada de 10 x 8 m con cubierta a un agua y cobertura de teja con porche con balaustrada. Caseta de 2 x 2 m con cubierta a un agua enfoscada. Parcela 6.- Caseta de 12 x 8 m con cubierta a 3 aguas y cobertura de teja con porche. Parcela 7.- Caseta de 6 x 2 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 8.- Caseta de 6 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta adosada a ésta. Casetas enfoscadas en lindero oeste. Parcela 9.- Edificación revestida de piedra de 12 x 12 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja con porche. Obras paralizadas en parcela. Parcela 10.- Casetas de 6 x 5 m y 6 x 4 m con cubierta a un agua enfoscadas y pintadas. Parcela 11.- Caseta de 8 x 4 m con cubierta a dos aguas y cobertura de teja. Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. Parcela 12.- Edificación de 20 x 16 m con cubierta a dos aguas y cobertura de chapa. Parcela 13.- Caseta de 4 x 4 m con cubierta a un agua y cobertura de teja. 2012 Se desconoce por no haber tenido acceso. La puerta de entrada al camino interior tiene un candado.																																
<p>Piscinas o estanques</p> <table border="1"> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>				Año	SI	NO	1994		X	2008	X		2012	X																			
Año	SI	NO																															
1994		X																															
2008	X																																
2012	X																																
<p>Observaciones</p> <p>1.- Parcela catastral sin segregar dividida en 13 partes de las que corresponde una de ellas al interesado. Existe una división catastral. 2.- No se ha podido determinar la propiedad de cada una de las fincas. 3.- Se ha realizado camino interior en la parcela para el acceso desde éste a cada una de las fincas. 4.- Estanques o piscinas en fincas 1, 3, 4, 7, 10 y 11. 5.- Las fotos no se corresponden con las parcelas del propietario indicado.</p>																																	
<p>Actuaciones realizadas</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Legalizable</th> <th colspan="2">Recurso de reposición</th> <th colspan="2">Resolución</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>Año</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>X</td> <td></td> <td>1994</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>X</td> <td></td> <td>2008</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>X</td> <td></td> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Legalizable		Recurso de reposición		Resolución		Año	SI	NO	Año	SI	NO	1994	X		1994		X	2008	X		2008		X	2012	X		2012		
Legalizable		Recurso de reposición		Resolución																													
Año	SI	NO	Año	SI	NO																												
1994	X		1994		X																												
2008	X		2008		X																												
2012	X		2012																														
<p>Observaciones</p> <p>Declaración de firmeza Decreto 8.10.2008 con orden de demolición.</p>																																	

Nº Expediente				96B											
Parcela Nº				Q											
				Situación											
				Año		Polígono		Parcela							
				1994		50		26							
				2008		Incluida en Plan Parcial									
				2012		Incluida en Plan Parcial									
				Propietarios				Félix Cumplido Almena							
				Referencia catastral											
				Superficie catastral											
				Uso				Desconocido							
				Linderos				Norte		Camino					
						Sur		Camino							
						Este		Camino							
						Oeste		Camino							
				Accesos				Año		Nº		Situación			
						1994		0							
		2008		Sin acceso											
		2012		Sin acceso											
Cerramientos				Año		SI		NO							
		1994						X							
		2008						X							
		2012						X							
Cerramientos existentes				Año		Descripción									
		1994		Incluida en Plan Parcial											
		2008		Incluida en Plan Parcial											
		2012		Incluida en Plan Parcial											
Edificaciones				Año		SI		NO							
		1994						X							
		2008						X							
		2012						X							
Edificaciones existentes				Año		Descripción									
		1994		Incluida en Plan Parcial											
		2008		Incluida en Plan Parcial											
		2012		Incluida en Plan Parcial											
Piscinas o estanques				Año		SI		NO							
		1994						X							
		2008						X							
		2012						X							
Observaciones															
1.- Parcela incluida en Plan Parcial Bartolo como suelo urbano.															
Actuaciones realizadas					Recurso de reposición										
		Legalizable				Resolución									
Año		SI		NO		Año		SI		NO		Favorable		Desfavorable	
1994				X		1994						X			
2008				X		2008				X		X			
2012				X		2012									
Observaciones															